



خدمات مهندسی تخصصی ناظران یکتا

سوپر وایزد اجرائی PIPING

PIPING FIELD ENGINEER



مدربن : مهندس اسعد غفوری

مرکز آموزش شرکت ناظران یکتا

تابستان ۱۳۸۶

نشانی دفتر شرکت: اصفهان، خیابان شمس آبادی، چهار راه قصر، ساختمان شمس، طبقه چهارم، کد پستی ۸۱۳۴۶۵۳۲۸۱
تلفن: ۰۲۲۳۱۷۴۴ و ۰۲۲۳۱۷۵۰ فاکس: ۰۲۲۳۱۷۶۵

نشانی مرکز آموزش: اصفهان، خیابان شمس آبادی، دوپرو ییمارستان سینا، مجتمع امام رضا (ع)،
تلفن و فاکس: ۰۲۳۴۹۴۶۹ و ۰۲۳۴۹۴۶۳

Email : info@Nazeranyekta.com

صفحات

مطالب

۱	فصل اول: سلسله مراتب ساخت
۲	فصل دوم: لوله کشی صنعتی <i>Piping</i>
۳	۲-۱ نوع نقشه های لوله کشی <i>Type of piping Drawing</i>
۴	۲-۲ انواع لوله کشی:
۵	۳-۲ کارگاه اسپول سازی: <i>Spool fabrication shop</i>
۶	۴-۲ فرایند جوشکاری:
۷	۵-۲ ساپورت های لوله کشی صنعتی: <i>Piping Support</i>
۸	۶-۲ نصب و اجرای لوله کشی صنعتی در سایت:
۹	۷-۲ تست لوله کشی صنعتی: <i>Piping test</i>
۱۰	۸-۲ آشنایی با لوله کشی عبر فلزی
۱۱	۹-۲ اطلاعات فنی در مورد لوله کشی صنعتی:
۱۲	فصل سوم: رنگ و علیق
۱۳	۱-۳ رنگ و سند بلاست:
۱۴	۲-۳ عایق کاری
۱۵	۳-۳ خودگی زیر رمینی
۱۶	فصل چهارم: آشنایی با نقشه برداری:
۱۷	۴-۱ مختصات در سایت ها:
۱۸	۴-۲ انواع دوربین:
۱۹	۴-۳ مقاطع عرضی طولی:
۲۰	۴-۴ نوعه محاسبه حجم خاکبرداری و خاک ریزی:
۲۱	فصل پنجم: آشنایی با عمران Civil:
۲۲	۱-۵ احراء فنادسیون:
۲۳	۲-۵ انواع کافال:
۲۴	۳-۵ عملیات خاص:
۲۵	۴-۵ ساختمان سازی:
۲۶	فصل ششم: گروه های مشترک در پروژه های اجرایی
۲۷	۶-۱ گروه متریال (اصول و وظایف)
۲۸	۶-۲ دفتر هنر (اصول و وظایف)
۲۹	۶-۳ کنترل کیفیت QC (اصول و وظایف)
۳۰	۶-۴ برنامه ریزی و کنترل پروژه (اصول و وظایف)
۳۱	۶-۵ ایمنی HSE (اصول و وظایف)
۳۲	پیوست ها

پیشگفتار:

با توجه به شرایط اقتصادی و استراتژیک کشورمان بی شک صنایع نفت و گاز و صنایع وابسته به آن در حال حاضر و در آینده یک از صنایع پر طرفدار، کار آفرین، پیشرفتی و پر درآمد می باشد و خواهد بود. و از آنجا که بخش ساخت و اجرای اکثر پروژه های نفت و گاز توسط نیروهای متخصص داخلی و بومی انجام می پذیرد، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در کلیه زمینه های صنایع نفت و گاز یکی از نیازهای مبرم جامعه صنعتی و آموزشی کشور می باشد.

در همین راستا اینجانب پس از چندین سال تجربه اجرایی و طراحی در پروژه های نفت و گاز و صنایع شیمیایی مشابه و دسترسی به مراجع و منابع زیادی در این زمینه ها و کمبود منابع مدون به زبان فارسی لازم داشتم مطالبی در مورد نصب تجهیزات مکانیکی و لوله کشی صنعتی جمع آوری و تالیف نمایم. که جزو در دسترس بخشی از آن موضوع ها بصورت دوره آموزشی است، که در موسسه و شرکت آموزشی ناظران یکتا تحت عنوان آموزش سوبپروایزر اجرایی لوله کشی صنعتی و *Piping Field Engineer* تدریس می شود.

همانگونه که از نام دوره آموزشی معلوم می باشد، این جزو بیشتر به نکاتی پرداخته است که باید کارشناسان دفتر فنی، مهندسان ناظر (*Field Engineer*)، مهندسان اجرایی و سوبپروایزر های اجرایی در مراحل کوئاکون *Piping* آنها را رعایت و مدنظر قرار دهند. همچنین در هر جا که لازم باشد به نکات فنی و علمی برای درک مفهومی و علمی کار اشاره شده است.

عموما سوبپروایزرها به رهبری و هدایت گروه های اجرایی می پردازند در حالی که *Field Engineer* بیشتر مشغول چک کردن نکات فنی و جلوگیری از اشتباهات اجرایی و مطابقت شرایط اجرایی سایت با دستورالعمل ها و استاندارد ها می باشد و همچنین در صورت بوجود آمدن مغایرت های فنی مسئول بر طرف کردن آنها خواهد بود. مطالب این دوره طوری جمع آوری شده اند که هر شخص آشنا به پروژه های اجرایی بتواند از آن بهره ببرد.

مطلوب جزو ترتیب طبقه بندی شده اند، در فصل اول سلسله مراتب سایت، در فصل دوم کلیه مطالب مربوط به لوله کشی صنعتی، در فصل سوم مطالبی در مورد رنگ و عایق سیستم های لوله کشی، در فصل چهارم مطالبی جهت آشنایی با اصول نقشه برداری، در فصل پنجم مطالبی خلاصه جیت آشنایی با کارهای عمرانی و در فصل ششم و آخر وظایف گروه های درگیر در پروژه های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

امید است که مطالب این این جزو برای کاربران آن در جهت افزایش تعریف فنی و اجرایی مفید واقع شود. مورد امتنان خواهد بود که هرگونه اشکال فنی و پیشنهادت خود را با اینجانب از طریق ایمیل و تلفن در میان بگذارید.


فصل اول

سلسله مراقب سایت


مقدمه:

در حالت کلی به محلی که فرار است یک واحد صنعتی (*Plant*) در آن ساخته شود (تا مرحله پیره برداری) سایت اطلاق می گردد. کلیه مراحل طراحی و مهندسی (*Engineering*)، خرید و سفارش متریال و تجهیزات مورد بیاز (*Purchase*) و احرای (*Construction*) یک واحد صنعتی صنعتی بصورت یک پروژه تعریف می گردد. با توجه به شرایط و توان شرکت های پیمانکار و شرایط فراردادها مالک اصلی پروژه ممکن است هر یک از بخش های پروژه را به یک با چندین شرکت یا گروهی از شرکت ها که در جیت هدف خاصی متعدد شده اند (*Joint Venture*) واکذار نماید. همچنین احتمال دارد برای کارهای خاصی از چندین شرکت مشاوره (*Consultent*) کمک نگیرد. بنابراین گروههای کارفرما (*Client*)، طراحی (*Engineering*)، تهیه کننده مواد اولیه و تجهیزات (*Supplier*)، اجرایی (*Construction*) و بعض مشاوران (*Consultent*) جزء گروههای اصلی درگیر در یک پروژه صنعتی می باشند. در شکل های ۱-۱، ۲-۱ و ۳-۱ نحوه ارتباط آنها طبق معهوریت هر کدام نشان داده شده است.


شرکت های اجرایی که برای ساختن و بنیاد نهادن یک واحد صنعتی گردد هم می آید یک کارگاه سیار را تشکیل خواهند داد. با توجه به نوع و حجم کار (*Electrical , Instrument , Civil*) ممکن است چندین شرکت اجرایی در ساختن یک واحد صنعتی نقش داشته باشند که هر کدام کارگاه مخصوص به خود را دارا می باشد. یکی از عظیم ترین و مهمترین بخش های هر پروژه صنعتی قسمت مکانیکال آن می باشد که عملیات نصب تجهیزات ثابت و دور، لوله کشی صنعتی، رنگ آمیزی، عایق کاری، نصب سازه های فلزی و بعض راه اندازی را شامل می باشد. بنابراین با توجه به محتوای دوره در این قسمت سعی می شود چارت سازمانی این گروه بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. البته بخش های زیادی از چارت سازمانی (دفتر فنی *QC*، آرشیو، انبار، اداری، مالی، برنامه ریزی، *HSE* ، متریال، ترانسپورت) در بین کارگاههای مختلف مشترک می باشند و فقط قسمت های اجرایی با توجه به نوع کار با هم دیگر متفاوت خواهند بود تنظیم چارت سازمانی ممکن است بنا به نظر مدیر پروژه و سوابق افراد و شرایط کاری از یک کارگاه به کارگاه دیگر متفاوت باشد ولی بصورت کلی می توان نمونه هایی از آنها را در شکل های ۴-۱ و ۵-۱ ارائه نمود.



شکل ۱-۱: ارتباطات پروژه طراح محور




شکل ۱-۲: ارتباطات پروژه مشاور محور




شکل ۱-۳: ارتباطات پروژه طراح و اجرا محور

همچنانکه مشاهده می گردد این چارت ها نشان دهنده قسمت کارگاه و اجرای پروژه می باشند. در پروژه های جامع تر (EP,PC,EC,EPC) واحد های زیادی مانند واحد تامین اعتبارات و حسابداری (فایننس)، واحد بازرگانی (بیمه، قراردادها ..)، واحد کنترل پروژه (برنامه ریزی مانی و

کنترل هزینه ها)، واحد مهندسی (طراحی و مشاوره)، واحد خرید و تدارکات (خرید، پشتیبانی (ورود کالا حمل و نقل و بازرگانی کالا)، واحد اجرایی، واحد آزمیش، واحد QC/QA، واحد HSE، واحد تاسیسات زیر بنایی و ... ممکن است جزو چارت سازمانی یک پروژه صنعتی باشند.





شکل ۱-۴: چارت سازمانی کلی یک کارگاه اجرایی



شکل ۱-۵: چارت سازمانی کلی یک کارگاه اجرایی


سلسله مراتب اجرایی سایت در حالت کلی به شکل زیر خواهد بود :



از نوع کارگر ماهر می‌توان انواع جوشکار، برشکار، فیتر، نصب، مکانیک، میل را بت، بر قرار صنعتی، بناء، قالب بند، اروماتور بند، راننده جرثقیل، راننده کامیون، سرویسکار و ... و از نوع کارگر غیر ماهر می‌توان انواع افراد کمکی و کارگران ساده ساختمانی و صنعتی را نام برد.

قرار گرفتن هر شخص در بخش‌های مختلف این سلسله مرانج بستگی به حجم و نوع کار و شایستگی و سوابق افراد دارد. بطور مثال اگر یک شرکت در چندین ناحیه مجرزا از یکدیگر کار اجرایی داشته باشد، بهتر است از سرپرست اجرایی ناحیه‌ای استفاده کند، البته این کار مستلزم توانایی و سابقه کاری آن شخص در چندین کار (لوله کشی، نصب تجهیزات، نصب ۳۱.۸۷، سیویل، ریگ و عایق و...) خواهد بود. در صورتی که شرکت فقط در یک ناحیه کارهای مختلف داشته باشد بهتر است مرای هر کار خاص یک سرپرست اجرای داشته باشد. بدھی است که با هر یک از سرپرستان اجرایی با توجه به نوع و حجم کار چندین سوپر وایزراجرایی همکاری خواهند نمود. شکل

۶-۱



شکل ۱-۶: چارت سازمانی کلی یک کارگاه اجرایی

در کل یک مدیر کارگاه (یا سرپرست هر بخش) می‌تواند نکات زیر را جهت بالا بردن راندمان کاری مدینظر داشته باشد.

- ۱- برگزار کردن جلسات کوتاه مدت با سرپرستان بعضی‌های مختلف، اجبار به ارائه گزارش‌های پیشرفت کار و محول نمودن مسئولیت‌های بیشتر به افراد تا حد توان براساس سوابق و دستمزد.
- ۲- افزایش حقوق نیروهای فعال و مفید و اعلام گستردگی به پرسنل برای بالا بردن راندمان کاری و ایجاد انگیزه مثبت و در کل کاهش تعداد نیروها.
- ۳- گرفتن گزارشات کلی از سرپرست‌ها بصورت روزانه و هفتگی
- ۴- دادن پاداش علاوه بر حقوق به افراد لایق و شایسته
- ۵- حکم فرما کردن شایسته سالاری و فیماندن آن به پرسنل جهت افزایش حس همکاری و همراهی بیشتر

- ۶- افزایش روحیه کاری پرسنل از طریق رعایت کردن نکات اخلاقی ، عاطفی و طرز برخورد و فهمیدن آن به کلیه پرسنل در جهت افزایش قوه *EQ* (کیفیت حس عاطفی) افراد
- ۷- داشتن برنامه جهت آموزش نیروها جهت بالا بردن بازده کلی کار و افزایش قوه *IQ* (کیفیت هوشی و فکری) افراد
- ۸- بازدید های غیر متعارف و بدون هماهنگی از پرسنل اجرایی، دفتری و اداری.
- ۹- کنترل شدید ساعت ورود و خروج افراد به کارگاه و حضور فعال و گسترده مدیران در آن موقع
- ۱۰- داشتن شرح وظایف برای کلیه افراد تا سطح فورمن ها و داشتن برنامه صحیح جهت پر کردن ساعت کاری آنها و در صورت امکان سپردن کار بیشتر و اشتراک کارها در بین آنها (البته با استثنای حتما مرز کاری افراد حفظ شود)
- ۱۱- عدم استفاده از پارتی و معرفی افراد در هنگام استخدام و عدم استخدام های بی مورد در هر کدام ارجشها
- ۱۲- استفاده از نیروهای لایق و کارآزموده به بجای نیروهای سیاه لشکر
- ۱۳- تنظیم نیروهای *Back to Back* در هنگام مرخصی های دوره ای (کارگاه های اقاماری) جهت جلوگیری از نقرات اضافی برای یک پست سازمانی.

فصل دوم

PIPING لوله کشی صنعتی

مقدمه:

همچنانکه می‌دانیم برای انتقال سیالات (تحت شرایطی حتی جامدات) از یک نقطه به نقطه دیگر در واحد صنعتی از سیستم‌های لوله کشی استفاده می‌شود. با توجه به اهمیت این رشته استانداردهای محلی، کشوری و بین‌المللی فراوانی به توصیف و بررسی این مقوله پرداخته اند. در این فصل انتدا انواع نقشه‌های لوله کشی شرح داده می‌شوند سپس انواع روش‌های اجرای این گونه سیستم‌ها بررسی می‌گردد. با توجه با ینکه برای اتصال قطعات در لوله کشی از جوشکاری استفاده می‌گردد در این فصل فرایند جوشکاری توصیف و انواع عیب‌های جوشکاری و باتست‌های غیر مخرب بررسی شده اند. در نهایت فرایند لوله کشی غیر فلزی پرداخته شده که مراجع در این زمینه فوق العاده محدود می‌باشد. سیس در زمانه طراحی و تحلیل سیستم‌های لوله کشی طبق استاندارد ASME مطالب مفیدی در این فصل و پیوست‌ها ارایه شده است.

۱-۲ انواع نقشه‌های لوله کشی

Type of Piping Drawing

کلا برای اجرا و تست و راه اندازی واحد‌هایی که دارای لوله کشی صنعتی می‌باشند، سه نوع نقشه ISO و *Piping Plan*، *P&ID* مورد نیاز می‌باشد. که در ذیل این مدارک شرح داده می‌شوند.

۱-۱-۲ نقشه (*Piping and Instrumentation Diagram*) : *P&ID*

به نقشه‌ای شماتیک از کلیه تجهیزات فرایندی و غیر فرایندی ناحیه‌ای از یک واحد صنعتی است، که در آن نحوه ارتباط کلیه تجهیزات به یکدیگر، جهت‌های جریان، نحوه کنترل جریان‌ها و سایر پارامترهای کنترلی (دما ، فشار ، دبی) ، ایزار دقیق ، شیرهای کنترل و سیستم هوای فشرده مورد نیاز ایزار دقیق ، نقاط نمونه گیری، *Vent* و *Drain* تجهیزات و خطوط ، سایز و جنس و کلاس خطوط ، کاوهنده‌ها و افزاینده‌ها ، و نحوه ارتباط آنها با سایر بواحی به آسانی قابل مشاهده و پیگیری می‌باشد. نقشه *P&ID* گفته می‌شود این نقشه ها توسط گروه‌های طراحی فرایند (مهندسین پروسس شیمی) بدون مقابس تبیه و جهت اصلاح و بازبینی بصورت *Rev.* های مختلف به گروههای دیگر ارائه می‌گردد . نمونه هایی از این گونه نقشه‌ها در صفحات بعدی آورده شده اند. البته نقشه *P&ID* اساساً از روی نقشه شماتیک دیگری بنام *PFD(Process Flow Diagram)*

که نشان دهنده جریان و نحوه انجام فرایندهای اصلی یک واحد صنعتی بصورت خلاصه می‌باشد. تهیه می‌گردد. *PFD* از مدارک اولیه و مهم هر واحد صنعتی می‌باشد که در واقع بیانگر هدف اصلی آن واحد، ورودی‌ها و خروجی‌ها، واکنش‌ها و تغییرات مرحله‌ای ماده اولیه تا رسیدن به محصول می‌باشد. *PFD* از مدارک لوله کشی نمی‌باشد.

Piping Plan ۲-۱-۲

به نقشه‌ای گفته می‌شود که نشان دهنده و بیانگر کلیه تجهیزات، اسلیپرها، پایپ رک‌ها، انواع سازه‌های فلزی، پل‌ها جاده‌های دسترسی، جایگذاری کلیه خطوط لوله کشی و ساپورت‌های لوله کشی موجود در آن ناحیه براساس مختصات کلی با محلی سایت *E,N,El* (طول، عرض و ارتفاع *East, North, Elavtion*) باشد.

بعد از آنکه نقشه *P&ID* یک واحد صنعتی نهایی گردید، براساس شرایط محلی سایت، فضای موجود و فاکتورهای طراحی تفصیلی (اقتصادی و بهینه سازی هزینه) بهترین حالت جانمایی تجهیزات و نقشه عمرانی (راه‌های دست‌یابی و فنداسیون‌ها و سازه‌های فلزی، پل‌ها) تهیه می‌گردد. *Piping Plan* بصورت کلی شامل نقشه جانمایی تجهیزات و سازه‌ای عمرانی خواهد بود. همچنین *Piping Plan* نشان دهنده نحوه ارتباط واقعی تجهیزات موجود در آن ناحیه و نحوه قرارگیری خطوط نسبت به همدیگر و محیط اطراف براساس مختصات می‌باشد. در حالت کلی می‌توان گفت *Piping Plan* یک دید با نما از بالای (*top view*) یک ناحیه از واحد صنعتی ذواهد بود، که توسط مقاطع مختلف سعی می‌گردد جزئیات ریز و بعض‌ا پیچیده آن نشان داده شود. و هر گونه ابهام برطرف گردد. معمولاً پلان لوله کشی یک ناحیه در چندین صفحه (*sheet*) تهیه می‌گردد که یک نقشه کلیدی نحوه ارتباط این صفحات به یکدیگر و نحوه پوشش ناحیه را مشخص خواهد نمود.

لازم به توضیح است که گروه طراحی ممکن است براساس شرایط محیطی و تجهیزات و نحوه ارتباط و عوامل اقتصادی چندین بار نقشه‌های جانمایی تجهیزات، سازه‌های عمرانی و *Piping Plan* را تغییر دهند تا به بهینه ترین حالت از لحاظ مختلف دست یابند. نمونه‌هایی از *Piping Plan* در صفحات بعدی نشان داده شده‌اند.

تعاریف:

: به سازه‌های بتی ارتفاع پایین (معمولًا کمتر از یک متر) از سطح زمین با مقطع معمولًا مستطیل یا ذوزنقه که جهت عبور خطوط لوله کشی صنعتی در واحدهای صنعتی ساخته می‌شوند، اسلیپر گفته می‌شود. شکل ۱-۲

در بعضی از واحدهای صنعتی با توجه به محدود بودن فضا خطوط لوله کشن اجباراً
بایستی در ارتفاع اجراء شوند، بنابراین خطوط را از روی سازه هایی مرتفع (فولادی، یقی
ترکیبی) عبور من دهند که به آن سازه ها *Piperack* گفته می شود. شکل ۲-۲



شکل ۲-۱: نمونه یک اسلیپر



شکل ۲-۲: نمونه یک پایپ رک

(Isometric Drawing) : ISO ۳-۱-۲ نقشه

این نوع نقشه حاصل عملیات لوله کشی صنعتی می باشد ، و به نقشه ای اطلاق می گردد که در حالت ایزو متريک (حالت سه بعدی اشكال ترسیم شده بر روی صفحه دو بعدی) ترسیم شده اند و جهت گیری (Orientation) خط را نسبت به شمال ناحیه(براساس مختصات با محورهای معلوم) وجزئیات ریز طراحی (شیرها ، اتصالات ، سایز ، نحوه اتصال به تجهیزات ، سرجوش ها ، محل ساپورت ها ، نحوه انشعاب ها ، نمای خاص بعضی از ساپورت ها ، اندازه ها ، مختصات ها ، شبیب بندی) را بطور کامل مشخص می کند. ایزوها معمولاً در برگیرنده اطلاعات تکمیلی بصورت جدولی (انواع سرجوش ها، اسپول بندی، نوع ساپورت ها، توصیف کامل منrial مورد نیاز خطوط MT, PT, RT, PWHT.UT, فشار و دما (کارکردی، طراحی و تست)، سیستم رنگ و ایزو لاسیون، مشخصات طراحان . ترتیب و نوع بازبینی و تغییرات طراحی (Rev. ...) خواهند بود. لازم بذکر است که فرمت و نوع اطلاعات موجود در نقشه های ایزو ممکن است با توجه به شرایط قرارداد شرکت طراحی با کارفرما و نوع و کاربرد واحدها از یک پروژه به پروژه دیگر متفاوت باشد. نمونه هایی از این نوع نقشه ها در صفحات قبل آورده شده اند.

۲-۲ انواع لوله کشی : (Type of Piping)

لوله کشی را در حالت کلی می توان به دو صورت لوله کشی صنعتی (Piping) و لوله کشی تاسیساتی و ساختمانی (Plumbing) تقسیم نمود . که هر کدام نیزبا توجه به نحوه احراء و جنس می توانند به شاخه های دیگری تفکیک شوند. در این جزو بیشتر لوله کشی صنعتی مورد توجه قرار گرفته است.

۲-۲-۱ از لحاظ نحوه اجراء :

الف روی زمینی A/G

- اجرای در شاپ Shop Fabrication

- اجرای در سایت Site Installation

(On Slipper , On Pipe rack , Around Equipment)

ب - زیرزمینی U/G

- خطوط انتقال Pipelines

- خطوط تاسیسات زیرزمینی داخل واحد صنعتی (Plant)

۲-۲-۲ تقسیم از لحاظ جنس لوله :

الف - فلزی (Metal)

- لوله های فولادی کربنی (Carbon Steel (C.S))

- لوله های فولادی ضد رنگ (Stainless Steel (S.S))

- لوله های فولادی پرآلیاژ (Alloy Steel (A.S))

- لوله های فلزی غیر آهنی (مسی ، نقره ای ، تیتانیوم ، آلومینیوم ، موذل)

- لوله های گالوانیزه Galvanized Steel

- لوله های چدنی Cast Iron

ب - غیر فلزی (Unmetal)

- لوله های ترمoplastیکی (... , ABS , PVC , CPVC , PB , PE)

- لوله های ترموموستی تقویت شده (GRP , RTRP)

- لوله های سیمانی (انواع لوله سیمانی تقویت شده و نشده ، پوشش دار و ساده ...)

امروزه به علت خواص شیمیایی خوب لوله های غیر فلزی در برابر سیالاتی همچون آب مصرفی ، کاربرد این نوع لوله ها به شدت رو به افزایش می باشد. مراجع حیلی محدودی سه زبان فارسی موجود می باشند که مطالب جامعی در مورد این مواد و طریقه کار کردن با آنها در آن مودرد بحث قرار گرفته باشد، در بخش های بعدی همین فصل مطالب مفیدی از نظر فنی و احراصی در

سطح اين جزو ه آورده شده است. در پيوست مطالع مفید و فراوانی بصورت جدولی و فرمولی در مورد انتخاب متریال لوله کشی صنعتی آورده شده است.

۳-۲ کارگاه اسپول سازی : (*Spool Fabrication Shop*)

مقدمه:

همچنانکه می دانیم کار فیت آپ و جوش لوله ها به اتصالات به لحاظ جهت های چرخش در سایت (مخصوصاً در حالت کار در ارتفاع و سایزهای سلا) خیلی دشوار است. به همین علت قطعاتی از سیستم های لوله کشی که شامل انواع اتصالات جوشی و لوله می باشند، در محل های دیگر پیش ساخت می گردند و برای نصب به سایت حمل می شوند. به این صورت کار اجرایی سایت کمتر شده و از پیچیدگی آن کاسته حواهد شد. به این قطعات لوله کشی پیش ساخته شده اسپول گفته می شود و به محلی که معمولاً خارج از سایت اسپول ها در آن ساخته و ابار می شوند شاپ اسپول سازی گویند. نقشه های ایزو معمولاً بصورت کامل اسپول بندی می گردند یعنی مشخص می شود که کدامین جوینت ها در شاپ و کدامین جوینت ها در سایت اجرا شوند. کار اسپول بدی فوق العاده مهم می باشد و بایستی نکات زیادی همچون محل های دست رسانی جوینت های سایت . نحوه اجراء . آسانی اجراء ، نحوه حمل اسپول و عبره در آن رعایت گردد.

۱-۳-۲ سفارش متریال : (*Material Request*)

بعد از آنکه نقشه ها از طرف دفتر فنی به شاپ ارسال گردید، گروه فنی و متریال شاپ از روی نقشه ها متریال مربوط به عملیات پیش ساخت را در خواست نموده و از کارفرما تحويل می گیرند. با توجه به اینکه ممکن است همه متریال درخواستی به صورت یکجا مصرف نشود، یا اینکه امکان دارد چندین گروه محزا در شاپ حضور داشته باشد و با متریال های متنوعی در حریان باشد. بایستی پیمانکار یک انسار مستقل مخصوصاً برای اتصالات داشته باشد تا از قاطی شدن و احیاناً گم شدن آنها جلوگیری به عمل آید. همه درخواست ها و مقادیر تحويل شده و مصرف شده براساس شماره نقشه ایزو ها و دیگر مشخصات متریال بایستی بصورت فایل کامپیوترا نگه داری و به روز شود تا در هر موقع بتوان بالанс متریال شاپ را تحويل داد و از اشتباهاتی متل درخواست دوباره و ساخت مجدد جلوگیری بعمل آید.

۲-۳-۲ تاریخچه اسپول : (*Spool History*)

دفتر فنی شاپ به کمک نیروهای QC، اجرایی، متریال و اسپول من ها بایستی قبل از هر اقدامی یک فایل جامع به اسم تاریخچه اسپول تشکیل دهند. که شامل کلیه اطلاعات اسپول مثل درخواست و تحويل گرفتن متریال، رنگ شدن متریال خام، فیت آپ، جوش، حمل به اسپول یاراد

، محل ابیار شدن، نحوه جابجا شدن بین اسپول باردها، *Release* شدن (از لحاظ *QC*، *MT*، *RT*، *PWHT*، *UT* ...)، درخواست اسپول، تحويل شدن، میزان کار بر حسب *ID* ، سایر، شماره خط و اسپول و غیره باشد. این فایل بایستی در هر روز بوسیله گزارشات از کلبه گروه ها به روز شود تا همیشه راهنمای گروه های اجرایی باشد. این فایل بایستی طوری تنظیم گردد که در هر لحظه بتوان گزارشات مختلف بر اساس تعداد اسپول های ساخته شده، میزان *ID* کار شده، میزان اسپول موجود در یارد، تعداد اسپول تحويل داده شده و غیره از فایل کلی گرفت. نمونه فرمات این فایل در *CD* آورده شده است.

۳-۳-۲ عملیات پیش ساخت : (*Prefabrication Work*)

بعد از آنکه متریال تحويل گرفته شد و به شاپ حمل گردید بایستی با هماهنگی با کارفرما به یکی از دو روش قبل یا بعد از اسپول سازی آنها را سندبلاست نموده و رنگ لایه اول (پرایمر) اعمال گرد. در صورتی که متریال خام را اندسا سندبلاست و پرایمر مرنند بایستی بعد از اعمال رنگ فوراً طبق دستورالعمل *Colorcode*، رنگ مخصوص هر متریال بصورت یک نوار از اندسا تا انتهای لوله و اتصالات زده شود تا از هرگونه اشتباه در هنگام قیمت آب جلوگیری به عمل آید زیرا معمولاً به چندین متریال از جنس های متعدد یک نوع پرایمر اعمال می شود در صورتی که باند کد رنگی روی آنها نباشد تشخیص این نوع متریال ها از همدیگر فوق العاده مشکل خواهد بود. همچین بایستی در هنگام ابیارداری متریال های مختلف در محل های جداگانه ابیار شود این روش در صورتی که در اعمال *Colorcode* دقیق شود روشی خوب می باشد و سرعت عملیات رنگ و سندبلاست در این روش خیلی بیشتر می باشد.





روش دوم اینست بعد از اینکه کار ساخت اسپول به اتمام رسید و شماره نقشه اسپول روی آن پایج سد نه کارگاه سندبلاست و رنگ منتقل گردد و رنگ بر آن اعمال شود. با توجه به اینکه در حالت اسپول لوله از حالت متفاوت خارج می شود، جابحایی و اعمال رنگ بر آن دشوار می باشد و سرعت کار کاهش می یابد. ولی این روش از ضریب اطمینان بیشتری برخوردار است. لازم بذکر است با توجه به حجم کار، روش های اجرایی اسپول سازی، نظرات کارفرما و دستورالعمل های اجرایی سایت یکی از این روش ها انتخاب خواهد شد. در مورد لوله های خام که بایستی بعد از رنگ پرایمر مستقیماً به سایت حمل شوند حتماً بایستی از *Colorcode* استفاده شود. نمایه ای از *colorcode* یک پروژه بصورت فایل الکترونیکی در *CD* پیوستی آورده شده است.

۳-۳-۴ قیمت آپ و جوش : (*Fittup & Welding*)

بایستی توجه داشت که برای متریال های مختلف مثل *S.S*، *C.S*، *A.S*، *LTC*، *S.S*، *A.S* شاپ های متفاوت یا حداقل مکانهای متفاوت را برای برش، تکهداری، قیمت آپ و جوش در نظر گرفت تا از اشتباهات عمدی جلوگیری بعمل آید.


با توجه به حجم کار، نیروهای موجود، سیاست کارگاه، فضای در اختیار، نوع نقشه‌ها، برای عملیات فیتاب و برش یکی از روش‌های سنتی یا سری سازی را انتخاب خواهیم نمود. در روش سنتی نقشه ISO اصلی در اختیار فورمن فیتر قرار داده می‌شود و خود افراد طول‌های برش لوله‌های مورد نیاز برای هر اسپول را محاسبه و اقدام به برش کاری می‌نمایند. و بعد به مرحله سنگ زنی و فیتاب حمل می‌گردد تا طبق نقشه اسپول ساخته شود. ولی در عملیات سری سازی همه مرحله‌ل کار از هم تعکیک شده و در کارگاه بصورت مرحله‌ای کار ساخت اسپول انجام می‌پذیرد. و از قبل طول‌های برش و نقشه ایزو تک اسپول‌ها توسط دفتر فنی تبیه شده و به گروه‌های اجرایی (ارایه می‌گردد. در این روش سرعت ساخت خیلی بیشتر خواهد بود و وقت نفرات اجرایی (فورمن، فیتر و برشکار) برای انجام کارهای محاسباتی گرفته نخواهد شد. آبته بکار بردن این روش مستلزم این است که نقشه‌های دقیق و تفکیک شده از لحاظ طول برش برای هر اسپول داشته باشیم یا تیمی فنی مجری روش روی نقشه‌ها کار کنند و نقشه ایزو اسپول‌ها را استخراج نمایند. بعد از برشکاری (توسط بول ماشین، سنگ جت، سرپیک هوا برش یا برش پلاسمای فقط) برش داده شده لوله باستی لبه سازی شوند و طبق WPS فلت‌های دیواره (شیب روی ضخامت دیواره لوله) کاملاً رعایت گردد و سطوح در تماس با جوش کاملاً صاف و صیقلی شوند. بعد از آن فیترها اقدام به فیتاب لوله و اتصالات به همدیگر طبق نقشه ایزو و جهت گیری صحیح آن خواهد بود.

بعد از اطمینان از تراز بودن با عمود بودن سطوح شرکت کننده در فیتاب نسبت به همدیگر و درست بودن جهت گیری اتصالات نسبت به لوله و تنظیم فاصله دو لبه نسبت به هم طبق WPS، فیترها اقدام به نگه داشتن موقت این اتصالات تا موقع جوش می‌کنند که به مجموعه این کارها فیتاب سرچوش (Joint) گفته می‌شود. نگه داشتن موقت سرچوش بر حسب سخت گیری از طرف کارفرما و دستورالعمل‌های اجرایی سایت به روش‌هایی همچون جوش مستقیم نقطه‌ای در چندین محل (سایزهای پایین)، پل زدن (استفاده از چندین پلیت مسطح و جوش موقت آنها به بدن اعضای شرکت کننده در جوینت)، فیکسچر (حالت کمربند‌های بواری فلزی که توسط پیچ و مهره ناز و بسته می‌گردد و اعضای شرکت کننده در جوینت را نگه می‌دارد) و لقمه‌هایی مثلثی شکل از فلز پایه (که بطور موقت در درون فاصله بین دو طرف جوینت قرار داده می‌شود و به لبه‌ها جوش موقت داده می‌شود). انجام می‌پذیرد. لازم بذکر است که روش فیکسچر و روش لقمه‌های مثلثی به علت اینکه کمترین شوک حرارتی محلی در فلز پایه ایجاد می‌کنند از روش‌های دیگر مورد پسندیده‌اند. شکل ۲-۳




شکل ۲-۳: انواع نگهداری موقت در عملیات فیتاب


نموبه هایی از روش های عمود کردن سطح فланچ بر محور لوله، عمود کردن یک لوله بر لوله دیگر در اطراف زانوی ۹۰ درجه و هم راستاسازی ۲ سوراخ مجاور یا ۲ در میان فلنج ها (۲ ھول two hole) به ترتیب در شکل های ۴-۲، ۴-۳ و ۴-۶ نشان داده شده اند.



شکل ۴-۴: نحوه عمود فیتاب کردن دو لوله بر هم



شکل ۴-۵: نحوه عمود فیتاب کردن سچن فلنج بر محور لوله



شکل ۴-۶: نحوه در یک راستا قراردادن ۲ سوراخ مجاور یا ۲ در میان یک فلنج (two hole flange)

کنترل های انعادی و کنترل صحیح بودن جهت گیری اسپول ها توسط نیروهای دفتر فنی با سوپروایزرهای آنجام می گیرد. ولی کیفیت فیتاب (میزان فاصله، زاویه لبه و نقاط نک جوش) توسط نیروها و بازرسان کنترل کیفی بازرسی و گزارش خواهد شد. بعد از تائید فیتاب، جوینت برای جوشکاری آماده می باشد، جوشکار طبق *WPS* و نظارت بازرس *QC* حوش افدام به جوشکاری خواهد نمود. جوشکاری فرایندی پیچیده می باشد که عوامل زیادی در کیفیت آن دخیل هستند. بنابراین کلیه نکات *WPS* و نظرات بازرس جوش بایستی بدروستی و دقیق توسط فورمن جوشکاری خواهد شد.

لازم بذکر است که بعد از عمل فیتاب بایستی شماره ایزو و شماره اسپول روی آن توسط مثال هارکر نوشته شود و بعد از اتمام عملیات حوشکاری همان شماره ها روی بدنه اسپول پانچ گردد و اسپول هرچه سریعتر بعد از گرفتن تائیدیه حوشکاری چشمی به اسپول یارد حمل گردد.

۵-۳-۲ اسپول یارد : (Spool Yard)

باتوجه به فضای محدود هر شاب بعد از تکمیل عملیات جوش اسپول، بایستی شاب برای ساخت اسپول های جدید تخلیه گردد ولی احتمال دارد هنوز عملیات PWHT، NDT، رنگ و غیره روی اسپول به پایان نرسیده باشد یا اینکه سرعت انجام این عملیات با سرعت ساخت اسپول یکسان نباشد، همچنین احتمال دارد ظرفیت ساخت اسپول در شاب با مصرف سایت یکسان نباشد و یا احتمالاً اولویت های ساخت و نصب اسپول رعایت نشده باشد، هر شاب برای نگهداری اسپول های آماده نیاز به یک لمبار دارد، که اصطلاحاً به آن اسپول یارد گویند، در طبقه بندی بندی اسپول یارد بایستی کاملاً دقت شود و سعی شود از پیچیدگی زیاد که باعث سردرگمی و اتفاف وقت و احیاناً گم شدن اسپول خواهد شد جلوگیری بعمل آید، بهتر است اسپول یارد را بر حسب Area مورد استفاده اسپول، سپس بر اساس جنس و سایز تقسیم بندی نمود، نواحی مختلف اسپول یارد کد گذاری شوند و محل قرارگیری اسپول در نواحی مختلف اسپول یارد نیز جهت ردگیری آسان نر در فایل اصلی اسپول ذکر گردد.

باتوجه به اینکه یک اسپول تا به سایت برسد ممکن است چندین بار بین اسپول یاردهای مختلف و مراحل کاری جابجا گردد و هنگام گزارش گیری از اسپول من ها بصورت روزانه برای ثبت تعییر و تحول های یارد در فایل اصلی ذکر شماره های حک شده روی اسپول که معمولاً حجم می باشند در گزارشات کار ساده ای نخواهد بود بنابراین راحت تر خواهد بود که برای هر اسپول از شماره های محصر مثل AB / ۵۲ ۲۵۶ با استفاده شود، (که این شماره ها می توانند نشانگر ناحیه و ترتیب اسپول ها باشند) بایستی این شماره ها در فایل اصلی ذخیره شوند و هنگام ساخت با اسپری رنگی روی اسپول یاداشت گردد، در اینبار کردن و حمل و نقل اسپول بایستی شدیداً دقت شود تا از هرگونه آسیب رسانند به اسپول جلوگیری به عمل آید، نکات زیر می توانند کمک فراوانی به این امر سماویند:

- برای حمل اسپول از لیفتنگ استفاده نشود، زیرا به دلیل عدم تقارن اسپولها احتمال سقوط و آسیب بدین آنها به مراتب بیشتر از دیگر حالات حمل می باشد.
- برای بلند کردن اسپول های رنگ شده و سایز پایین از نسمه (بلت) استفاده گردد، حلقه و قلاب های لیفتینگ به محل های انشعابات سایز پایین بسته نشود.

۳ - هیچ اسپولی در هر مرحله نبایستی با زمین در تماس باشد و روی الوارهای چوبی به فاصله حداقل ۱۵ سانتیمتر از سطح زمین قرار گیرند. این موضوع برای انجام دادن *NDT* ها نیز ضروری می باشد.

۴ - انتها آزاد اسپول را جبیت عدم نفوذ گرد و خاک و آشغال بوسیله پلاستیک پا در پوش های پلاستیکی مخصوص بسته شود.

۵ - سطح فیس فلنج ها جبیت جلوگیری از خراشیده شدن آنها با لایه های نازک از چوب یا پلاستیک فشرده بسته شود. در حالتی که فیس فلنج خراشیده شود بعد از نصب در سایت در مراحل تست و راه اندازی جوینت شتنی خواهد داد.

۶ - سطوح علامت گذاری شده اسپول حتی الامکان رو به بالا گذاشته شود. تا هنگام ردگیری احتیاج به چرخاندن اسپولها جبیت رویت شماره آنها بباشیم و از اتفاف وقت دوری شود.

۷ - در هنگام گذاشتن اسپول روی الوار سعی کردد بیشترین سطح اسپول با الوارها در تماس باشند تا از واژگونی و نل خوردن آنها جلوگیری شود.

۸ - در صورتی که اسپول دارای انشعابات متعدد می باشد در جایگذاری جبیت انشعابات رو به بالا باشند تا از ختم شدن احتمالی آنها و برخورد با زمین جلوگیری بعمل آید.

همچنین لازم است اسپول هایی که نیاز به *PWHT* دارند بعد از ساخت در شاپ شناسایی شوند و مستقیماً به محل انجام *PWHT* حمل گردند. و بعد از اتمام کار به سایت یا اسپول یارد حمل شوند تا از جایجایی های چندین باره جلوگیری به عمل آید. وظایف اسپول من را می توان به شرح زیر حلاصه نمود.

۱ - کنترل و گزارش ورود و خروج اسپولها به اسپول یاردها.

۲ - هماهنگی جبیت تحويل اسپول ها با واحد درخواست کسده و اپراتور فایل کنترل اسپول.

۳ - پیدا کردن اسپول های درخواست شده از طرف سایت.

۴ - جایگذاری و موقعیت دهی به اسپول های وارد شده به یارد و منظم کردن آنها.

۵ - نظارت بر حمل و نقل اسپول ها (از شاپ به یارد و از یارد به سایت یا به محل *PWHT*)

۶ - همکاری با بیرونی های *QC* جبیت تعیین موقعیت جوینت ها برای انجام *NDT* ها.

۷ - در تماس بودن کامل با اپراتور فایل اصلی اسپول، دفتر فنی و نیروهای اجرایی.

اپراتور فایل اصلی اسپول بایستی کاملاً با ناظران *QC* در تماس باشد و به گزارشات ونتایج برگشته از طرف کارفرما در مورد *NDT* کاملاً دست رسانی داشته باشند اینکه بتوانند اطلاعات مربوط به

Release شدن جوینت ها از لحاظ *NDT* و آزاد شدن *LOT* ها را در فایل به روز کند تا بتوان به

هدف اصلی که *Release* شدن اسپول می باشد، رسید. هر در خواستی که از طرف سایت و

نیروهای اجرایی برای اسپول ها صادر می شود در اولین مرحله به اپراتور فایل اصلی می رسد و

شرایط اسپول ها از هر لحاظ کاملاً مشخص و آدرس دهی می شود. نمونه ای از یک اسپول بارد نا مناسب در شکل ۷-۲ نشان داده شده است. که هیکدام از شرایط ذکر شده برای یک اسپول بارد ایده ال را ندارد.



شکل ۷-۲: نمایی از یک اسپول بارد نامناسب

۴-۴ فرایند جوشکاری : (Welding Process)

مقدمه:

جوشکاری از اصلی ترین مراده عملیات لوله کشی صنعتی می باشد و هر یک از پرسنل در گیر با پروسه لوله کشی حداقل بایستی آشنایی مختصری با فرایند جوشکاری داشته باشند. هماهنگی که می دانیم جوشکاری خود یک علم جدایانه و خیلی گستردگی دارد و در این جزو نمی توان بطور کامل آن را مورد بررسی قرار داد. در اینجا سعی شده حداقل اطلاعات مورد نیاز ها در مورد جوشکاری برای فرایند لوله کشی بحث شود.

برای اطلاعات کاملتر نایستی به استانداردهایی همچون AWS، ASME، IWE، و کتاب های تکنولوژی جوشکاری و کلید های جوشکاری مراجعه نمود. دوره آموزشی جوشکاری CD (International Welding Engineering) که نزدیک به ۱۷۰ صفحه می باشد و در پیوستی ارایه شده است. حاوی اطلاعات مفیدی و کاملی در مورد جوشکاری می باشد.

۴-۱-۱ دستورالعمل جوشکاری : (WPS,PQR)

در صنایع جوشکاری بایستی هر متریال را طبق دستورالعمل جوشکاری خاص آن ماده جوشکاری نمود. در لوله کشی صنعتی نیز دستورالعمل جوشکاری لوله ها و اتصالات براساس جنس ماده و کلاس آنها توسط ناظران حوشکاری و مهندسان حوش و متالوژی از روی استانداردهای جوشکاری تهیه می گردد. که به این دستورالعمل *WPS* گفته می شود. *Welding Procedure Specification* معمولاً *WPS* شامل اطلاعاتی همچون نام شرکت، روش جوشکاری در هر پاس، نوع تجهیزات، نوع درز جوش، وضعیت قرار گیری، تعداد پاس، نوع متریال پایه، ضخامت ورق ماده پایه، نوع و قطر الکترود، روش تمیزکاری بین پاس ها، پیش گرمایش و دمای مجاز پاس ها، مشخصات منبع الکتریسیته و نوع آمپراژ و ولتاژ، طرح سرجوش، سرعت الکترود و بعض مواد دیگری خواهد بود.

برای آنکه *WPS* احراز شود بایستی نمونه هایی از مقاطع جوشکاری شده توسط آن طبق استاندارد *ASTM* تهیه شوند و به آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد فرستاده شوند تا تحت آزمایش های کشش، فشار، برش (ضریب چارپی)، سختی و غیره قرار گیرند. در صورت مثبت بودن جواب این آزمایش ها *WPS* اجرایی خواهد شد. به مجموعه این آزمایش های مخبر و جواب آنها تهیه *PQR* گویند. بنابراین تهیه *PQR* و *WPS* از مقدمات جوشکاری برای واحد های صنعتی می باشند. فرمت *WPS* را در شکل ۸-۲ مشاهده می فرمائید.


۴-۲ انواع روش های جوشکاری :

جوشکاری را می توان به روش های گوناگون بر حسب موقعیت قرار قطعه کار و جوشکار قطعه کار و جوشکار نسبت به هم دیگر، نحوه اتصال قطعات و تجهیزات و ابزارالات مورد استفاده در عملیات جوشکاری، تقسیم بندی نمود.

در مورد لوله کشی معمول ترین نوع جوش، جوش لوله و بلیت می باشد. در لوله کشی صنعتی براساس نحوه اتصال دو حالت لب به لب *Butt weld* و *Socket weld(Filet weld)* و سوکتی (*Socket weld*) را خواهیم داشت. که جوشکاری لوله نسبت به موقعیت قرار گیری قطعه کار و جوشکار در حالت سرجوش های لب به لب به حالت های *1G,2G,3G,4G,5G,6G,6GR* (شکل ۹-۲) و در حالت سرجوش های سوکتی (جوش گوشه) به حالت های *1F,2F,3F,4F,5F* (شکل ۱۰-۲) تقسیم می شود. که یک جوشکار صلاحیت دار بایستی توانایی جوش در هر کدام از حالات را مخصوصاً در حالت *6G* داشته باشد و در جوش پلیت حالت جوشکاری در جوش لب به لب *1G,2G,3G,4G* (شکل ۲-۱) و در حالت گوشه *1F,2F,3F,4F* (شکل ۱۲-۲) خواهد بود.


جوشکاری در کل براساس تجهیزات و ابزارالات مورد استفاده به شاخه های خیلی زیادی تقسیم می شوند که هر کدام برای فرایندهای خاصی مغاید خواهد بود. برای نمونه می توان به جوش ذوبی

بوسیله انرژی حرارتی، جوش مقاومتی، جوش با پرتو نوری، جوش با گاز، جوش اشعه الکترونی، جوش با قوس الکتریکی (جوش قوس فلزی) (جوش قوس فلزی با الکترود هسته سیمی، جوش قوس دستی (SMAW)، جوش ثقلی)، جوش قوس زیر بودری، جوش قوس محافظت شده (جوش قوس فلزی با گاز) (جوش قوس فلزی با بن انر (MIG)، جوش قوس فلزی با گاز فعال (MAG)، جوش قوس پلاسمای فلز با گاز، جوش الکترونی با گاز)، جوش قوس تنگستن (جوش قوس تنگستن با گاز بن انر (GTAW)(TIG)، جوش قوس پلاسما، جوش هیدروژن اتمی)) اشاره نمود. شکل ۲-۱۳




شکل ۲-۹: حالات جوش شیاری (لب به لب) براساس نحوه قرارگرفتن لوله (1G ~ 6G)


شکل ۲-۹
حالات جوش شیاری (لب به لب) براساس نحوه قرارگرفتن لوله (1G ~ 6G)




شکل ۲-۱: حالات جوش گوشه بر اساس نحوه قرار گرفتن لوله (1F ~ 5F)



شکل ۲-۳: حالات جوش شیاری (لب به لب) بر اساس نحوه قرار گرفتن پلیت (1G ~ 4G)




(A) FLAT WELDING TEST POSITION 1F




(B) HORIZONTAL WELDING TEST POSITION 2F

AXIS OF WELD VERTICAL



(C) VERTICAL WELDING TEST POSITION 3F

AXIS OF WELD HORIZONTAL




(D) OVERHEAD WELDING TEST POSITION 4F

Note: One plate must be horizontal


شکل ۱۴-۲: حالات جوش گوشه براساس نحوه قرار گرفتن پلیت (IF ~ 4F)

شکل ۱۴-۲
 نمای افقی
 نمای افقی


در فرایندهای لوله کشی صنعتی از پر کاربردترین روش‌های جوشکاری می‌توان جوش قوس فلزی دستی (الکترود پوشش دار) (SMAW=Shielded Metal Arc Welding) (اصطلاحا در سایت‌ها به آن جوش برق گویند) و جوش قوس تنگستن تحت گاز بی اثر آرگون (GTAW=Gas Tungsten (Arc Welding) (اصطلاحا در سایت‌ها به آن جوش آرگون گویند) را نام برد. تجهیزات روش الکترود دستی شامل مطابق شکل ۱۴-۲ رکنی فایبر یا دیزل جوش، ابیر جوش، کابل‌های ابیر و اتصال و ریموت کنترل خواهد بود. تجهیزات مورد نیاز روش GTAW مطابق شکل ۱۵-۲ شامل منبع تغذیه الکتریکی (رکنی فایبر یا دیزل جوش)، تورج آرگون و متعلقات کپسول آرگون، رگلاتور، شلنگ آرگون، کابل‌های برق و اتصال و ریموت کنترل خواهد بود.



شکل ۲-۱۳: طبقه بندی انواع جوش ذوبی



شکل ۲-۱۴: تجهیزات مورد نیاز در روش SMAW



شکل ۲-۱۵: تجهیزات مورد نیاز در روش GTAW

۴-۳-۴- تست جوشکاران WQT (Welder Qualification Testing)

بعد از آنکه *WPS* اجرایی شد، پیمانکاران، جوشکاران مورد نظر خود را به گروه تست کارفرما (در صورت حجمی بودن پروژه *Welding School*) معرفی خواهند نمود. البته معرفی جوشکار تحت فرایند خاص (ار لحاظ فرمت) توسط گروه *QC* پیمانکار صورت می‌پذیرد. در صورت بیاز و برای محافظه کاری بیشتر گروه *QC* پیمانکار قبل از معرفی اقدام به تست جوشکاران خواهد نمود.

قطعه کار مشخص تست در اختیار جوشکار قرار خواهد گرفت و جوشکار با اختیار طبق *WPS* تحت راهنمایی ناظر *QC* پیمانکار شروع به جوشکاری خواهد نمود. بعد از اتمام جوشکاری ساظر تست جوش را صورت چشمی (*Visual*) تحت بازرسی قرار خواهد داد در صورت پذیرش قطعه کار را برای انجام عمل رادیو گرافی (*RT*) به محل مناسب آن کار می‌فرستند. معمولاً بعد از پذیرش و جواب مثبت *RT* به جوشکار یک برگه موقت جوشکاری با یک کد موقت جهت جوشکاری ۳ سر جوش در سایزهای مختلف بصورت انفرادی یا شرکتی در سایت یا شاپ داده خواهد شد. به سه سر جوش *Production Joint* گویند. در صورت مثبت بودن جواب *RT* این ۳ سر جوش جوشکار از نظر گروه تست پذیرفته شده و کارت اصلی جوشکاری صادر و یک کد (*Welder*) مخصوص آن پروژه به جوشکار اختصاص داده می‌شود. کارت جوشکاری شامل مشخصات فردی و شرایط جوشکاری و جوش های محاذ با ضحامت های گوناگون و *WPS* ای که تحت آن تست انجام شده می‌باشد.


بعد از صدور کارت اصلی، جوشکار آماده به کار خواهد بود. لازم بذکر است که کد جوشکار از ایتم های مهم خواهد بود. و بعد از اتمام هر جوشکاری آن کد در گزارشات روزانه ذکر خواهد شد. و در فایل تاریخچه جوینت ها (*Joint History*) در مرکز کلی ثبت اطلاعات مربوط به جوش ثبت می‌گردد. (*WCS - Welding Control System*) از طریق این کد کیفیت کار جوشکاران قابل بیگانی می‌باشد. براساس قوانین سایت درصد *Repair* برای هر جوشکار تعريف خواهد شد که عبارت است از تعداد جوینت های معیوب بر تعداد جوینت های تست شده از کل جوینت های کار سده توسط آن جوشکار ضرب در ۱۰۰. در صورتی که درصد تعییرات جوشکار از یک میران بالاتر رود دستور توقف کار آن جوشکار از طرف *WCS* به *QC* پیمانکار بصورت اتوماتیک صادر خواهد شد. و نایستی جوشکار اخراج یا برای تست دوباره و آمورش به *Welding School* فرستاده شود.

۴-۴- عیوب جوشکاری : (Weld Imperfection or Weld Defects)

لیست کلیه عیوب هایی که ممکن است در فرایند جوشکاری رخ دهد در جدول ۱-۲ آورده شده‌اند. و دستورالعمل مختصری در مورد برخورد با آنها در همان جدول داده شده است. در شکل ۲-



۱۶ مقطع عرضی عیوب هایی همچون فقدان ذوب بین فلز جوش و فلز پایه (*Side Wall lack of Fusion*), فقدان ذوب بین دو لایه مجاور از جوش، نفوذ ناقص بدليل عدم تنظیم سر جوش، نفوذ ناقص در ریشه بدليل کم بودن فاصله دو لایه سر جوش، مکش بداخل ریشه، زیر برش داخلی و خارجی (سوختگی لبه داخلی و رویی) و تقویت بیش از حد رویه جوش که احتمال تکل گرفتن آنها در فرایند لوله کشی بیشتر است، نشان داده شده اند. در شکل های ۱۷-۲ و ۱۸-۲ بترتیب شکل طاهری عیوب سطحی و داخلی جوش شان داده شده اند. در جدول ۲-۲ دلایل بوجود آمدن بعضی از عیوب بحث شده است. برای پذیرش یا رد یک حوش معیوب طبق استاندارد و سطح سخت گیری دستور العمل و معیارهایی ارایه شده است که یک نمونه از آنها را در جدول ۲-۲ مشاهده می فرمایید. معیار پذیرش برای سایر عیوب در فایل *IWE* موجود در *CD* پیوستی موجود می باشد.




Typical Weld Imperfections

شکل ۲-۱۶: مقطع عرضی عیوب جوشی
که احتمال وقوع آنها در piping بیشتر است

Outward imperfections of an single V-butt-weld


- ① Excessive penetration
- ② Lack of root fusion
- ③ Root notch
- ④ Crater cracks
- ⑤ Crack
- ⑥ Undercutting
- ⑦ Excess weld metall
- ⑧ Spatter
- ⑨ Stray arcing/flash



شكل ۲-۲: شکل ظاهری عیوب سطحی روی مقطع طولی جوش

Interior imperfections of an single V-butt-weld

- ① Lack of fusion
- ② Gas pore/elongated cavity porosity
- ③ Slag inclusions
- ④ Strange metal-inclusions



شكل ۲-۳: شکل ظاهری عیوب داخلی روی مقطع برش خورده طولی جوش

جدول ۲-۱: عیب های احتمالی در فرایند جوشکاری

ردیف	نوع عیب	توضیحات
۱	ترک ها	تا آنجا که متنطاً امکان داشته باشد سگ زده شود و دوباره جوش نشود.
۲	ترک در حوصلجه مداد	اگر لازم شد بازرسی بیشتری در رفتار سطح ثانویه در نظر بگیرید
۳	تخلخل و منفذها (مک)	اگر لازم شد بازرسی بیشتری در رفتار سطح ثانویه در نظر بگیرید
۴	منفذ های خوش ای	
۵	تعوز گار و منفذ های کشیده	
۶	داخل شدن حامدات در جوش (غیر مس)	
۷	داخل شدن مس	ماسد ترک رفتار کنید.
۸	عیب های پیوندی	تشخیص بوسیله تست های غیر مخبر مخصوصاً <i>RT</i> مشکل است. فقط <i>UT</i> تست
۹	نفوذ ناقص	اگر لازم شد بازرسی بیشتری برای واسطه ها و حمله خوردگی در نظر بگیرید.
۱۰	فیلت شدن ناقص، جوش فیلت	برای جوش فیلت روی یک طرف دمله خوردگی را بررسی کنید.
۱۱	(بر برش)	تا آنجا که متنطاً امکان داشته باشد سگ زده شود و دوباره جوش نشود.
۱۲	تفویت جوش خیلی زیاد (BW)	اگر لازم شد برای حالت تنش های زیاد متناوب، تقویت جوش را بردارید.
۱۳	تفویت جوش خیلی زیاد (BW)	اگر لازم بود برداشته شود، فاکتور اقتصادی، جوشکاران را آموزش دهید.
۱۴	ضخامت جوش بیش از حد (FW)	
۱۵	ضخامت جوش کم شده (FW)	اگر بصورت منقطع یا پیوسته ضخامت کم شده است من توان بصورت ماهرانه دوباره جوشکاری شود. ضخامت کم در حد پذیرش را نیایستی دوباره جوش داد. جوشکاران را آموزش دهید.
۱۶	تفویت خیلی زیاد ریشه	اگر لازم بود برای تنش های خیلی متناوب تقویت برداشته شود. اگر لازم شد شرایط حریان سیال داخل را در پرограмون جوش بررسی کنید. اگر لازم شد بازرسی بیشتری در رفتار سطح ثانویه در نظر بگیرید.
۱۷	برآمدگی محلی	
۱۸	تنظیم ضعیف لبه های ورق	اگر لازم شد شرایط جریان سیال داخل را در پرограмون جوش بررسی کنید.
۱۹	لبه های تالای ورق گود و روی هم ایاشته شود.	اگر منطقاً امکان داشت دوباره جوش دهید.
۲۰	عدم مقابن جوش فیلت	اگر لازم بود عامل شکاف (<i>Notch</i>) را سگ بزنید.
۲۱	مکش بطوف ریشه. ریر برش	حمله خوردگی را در نظر بگیرید. اگر لازم شد بازرسی بیشتری در رفتار




سطح ثانویه در نظر بگیرید تا آنجا که منطقاً امکان ناسک برداشتن وجود داشت دوباره جوش ندهید.	ریشه
اگر لازم بود عامل شکاف (notch) را سک بردارید.	روی هم افتدگی (سر رفتگی)
محل برخورد قوس ممایستی دوباره جوشکاری شود.	جمع شدن عیب ها
در طول عملیات رفتاری سطح ثانویه اگر لازم بود تمیز و برداشته شود.	برخورد قوس (لکه قوس)
مطابق با اختلالات بوجود آمده شماره های ۱ تا ۲۵	پاشش جوش
	اختلالات چند گانه
	۲۶

جدول ۲-۲: دلایل بوجود آمدن چندین عیب

ردیف	نوع عیب	علت های مهم پیدایش
۱	تخلخل (مک)	۱- روش نادرست و یا اجرای ضعیف جوشکاری ۲- تمیز نکردن سطوح تماس ۳- سیم پر کننده کلیف ۴- طوبیت موجود در الکترود ۵- سرخ انجامد بالا ۶- فولاد گالولیزه شده ۷- فلز پایه با میزان گوگرد بالا وجود هیدرورژن و اکسیژن اضافی در فرایند جوشکاری ۹- عدم پیش گرمایش ۱۰- استفاده از شدت حریان کم ۱۱- استفاده از قوس گوتاه ۱۲- ایروله ننمودن محیط جوشکاری در فرایند GTAW
۲	وجود سرباره در جوش	۱- روش نادرست و یا اجرای ضعیف جوشکاری ۲- تمیز نکردن نادرست سطح جوش در بین پاس ها ۳- استفاده از الکترودهای بنی کیفیت ۴- آحالهای اکسیدی
۳	آحالهای تنگسن	۱- بالابودن شدت حریان ۲- تمیز نبودن الکترود ۳- فرو رفتن الکترود در مذاب جوش
۴	دوب ناقص	۱- روش نادرست و یا اجرای ضعیف جوشکاری ۲- پایین بودن شدت حریان ۳- سالابودن سرعت جوشکاری ۴- تمیز کاری ناکافی سطوح قبل از جوشکاری ۵- نوع یا اندازه مامناسب الکترود افزایش ماقص درجه حرارت چهت رسیدن به دمای ذوب فلز پایه با هلز جوش از جوشکاری مرحله قبل ۶- کنترل ضعیف قوس ۷- پایین بودن شدت حریان ۸- پایین بودن سرعت جوشکاری ۹- کم بودن فاصله دهانه در محل ریشه ۱۰- زاویه پخش نادرست ۱۱- حرارت جوش ناکافی ۱۲- اندازه الکترود حیلی بزرگ است ۱۳- ضخامت پیشانی ریشه بیش از نیار دهانه ریشه است
۵	بعد ناقص	۱- اجرای ضعیف عملیات جوشکاری ۲- سرد شدن ناکهانی دوش ۳- قطع بی موقع قوس و یا گارهای بی اثر ۴- دستورالعمل نامناسب جوشکاری ۵- الکترودهای معیوب ۶- اندازه الکترود بزرگ ۷- ایروله ننمودن محیط جوشکاری ۸- حاصیت شکل پذیری و درمی پایین ۹- تنش پسماند بالا ۱۰- پیچیدگی راویه ای ۱۱- وجود فازهای ترد در ریز ساختار هلز پایه
۶	ترک ها	۱- اجرای ضعیف عملیات جوشکاری ۲- سرد شدن ناکهانی دوش ۳- قطع بی موقع قوس و یا گارهای بی اثر ۴- دستورالعمل نامناسب جوشکاری ۵- الکترودهای معیوب ۶- اندازه الکترود بزرگ ۷- ایروله ننمودن محیط جوشکاری ۸- حاصیت شکل پذیری و درمی پایین ۹- تنش پسماند بالا ۱۰- پیچیدگی راویه ای ۱۱- وجود فازهای ترد در ریز ساختار هلز پایه
۷	ریز دروش (undercut)	۱- اجرای ضعیف عملیات جوشکاری ۲- بالابودن سرعت جوشکاری ۳-

شدت جریان زیاد ۴- نقص در پر کردن جله جوش با فلز جوش	(سوختگی کفار جوش)	
۱- کنترل ضعیف قوس ۲- شدت جریان زیاد ۳- پایین بودن سرعت جوشکاری ۴- زیاد بودن فاصله دهانه در محل ریشه	نفوذ بیش از اندازه	۸
۱- اجرای ضعیف عملیات جوشکاری	لکه قوس (برخورد قوس)	۹

جدول ۲-۳: نمونه معیار پذیرش عیوب جوش

No.	Imperfection designation	ISO 6250 reference	Remarks	Limits for imperfections for quality levels		
				Moderate D	Intermediate C	Stringent B
9	Lack of penetration (incomplete penetration)	402	 Figure A  Figure B  Figure C	Long imperfections: Not permitted	Short imperfections: $h \leq 0.2 s$ max. 2 mm	$h \leq 0.1 s$ max. 1.5 mm

۴-۵- تست های غیر مخرب و عملیات درارتی بعد جوش: (PWHT, NDT)

PWHT = Post Welding Heat Treatment, NDT = Non Destuctive Testing

یکی از روش های آزمایش کیفیت جوشکاری لوله ها استفاده از تست های غیر مخرب (NDT) می باشد. این تست ها بصورت کلی در ۴ روش تست رادیو گرافی با اشعه گاما یا ایکس (RT)، تست مایع نافذ (MT)، تست ذرات مغناطیسی (MT)، تست التراسونیک با استفاده از امواج فرماصوی (UT) انجام می پذیرند. هر کدام از آنها برای یک سری از عیوب جوشکاری مناسب می باشند (جدول ۲-۴). تجزیه و تحلیل و طریقه انجام دادن و تفسیر نتایج هر کدام از روش های فوق مستلزم گذراندن دوره های مخصوص آنها و گرفتن گواهینامه های تحلیل و بررسی و انجام روش های تست های فوق در سطوح متفاوت (Level) خواهد بود.

جدول ۲-۴: مقایسه روش‌های مختلف NDT و بازرسی چشمی

نوع بازرسی و تست	نوع جوش و شرایط	عیوب ها
چشمی (VT)	همه جوش ها	- جوش‌های ساختار کوچک - ترک ها - وجود سرباره - حفره های گاز - وجود سرباره - نفوذ ناقص - عیوب های هندسی دوش
رادیوگراف (RT)	- جوش لب به لب (BW)	- ترک ها - برای عیوب های بالای ۲۵٪ ایج ریر
ذرات مغناطیسی (MT)	- مواد فرومگنتیک	- تخلخل - گمود دوب
مایع های معود کننده (PT)	- مواد های فربتنی و غیر فربتنی	- ترک ها - شکاف و دررهای - تخلخل - چین خوردن - داخل شدن مواد خارجی به دوش - چروک شدن - عیوب سطحی
()	پاس نهایی جوش	- ورقه ورقه شدن
پاس ریشه جوش	- ساده و ارزان	- وجود سرباره در پلیت های صحیم
التراسونیک (UT)	- برای جوش های با کیفیت بالا در جویست های تحت فشار اجرا می شود	- عیوب های سطحی


در ریر بطور خلاصه اصول کلی تست های غیر مخرب بحث شده اند.

- ۱ : RT


رادیوگرافی با پرتونگاری یکی از روش‌های آزمایش غیر مخرب می باشد که نوع و محل عیوب داخلی و بسیار ریزجوش را نشان می دهد. روش کار بدین شکل است که بوسیله یک مولد اشعه کاما یا ایکس ار یک طرف به قطعه کار تابانده می شود و در طرف دیگر فیلم عکاسی خاص قرار داده می شود و از روی کیفیت ظهور فیلم (تاریکی و روشنی عکس) مفسر RT بی به عیوب جوش حواهد برد اصل حاکم بر رادیوگرافی عبارتست از میزان عبور و جذب متغیر اشعه کاما یا ایکس در مواد مختلف بر اساس ضخامت و چگالی مواد (شکل ۲-۱۹). بدین معنی هر چقدر قطعه کار ضخیم تر باشد میزان کمتری اشعه از آن عبور می کند و عکس بدست آمده روشن تر خواهد بود و بلعکس. و اگر چگالی ناحیه ای از قطعه کار نسبت به محیط اطراف بیشتر باشد میزان جذب اشعه

بیشتر و میزان عبور کمتر خواهد بود و نهایتاً عکس در آن ناحیه روشن تر خواهد بود و بلعکس. اشعه رادیوگرافی از ضخامت نفوذ کرده و پس از این ضخامت لکه ای بر فیلم ایجاد می‌کند. سرباره، حفره‌های گازی، ترک‌ها، بریدگی کناره‌ها، نفوذ ناقص حوش تراکم کمتری نسبت به فولاد سالم دارد. بنابراین در حوالی این عیب‌ها اشعه پیتری عبور کرده و به فیلم می‌رسد و عیوب به صورت لکه‌های ناریکی بر روی فیلم ثبت می‌شوند.

1. Different thicknesses




2. different densities




شکل ۲-۱۹: اصول کاری RT

رایج ترین مولد که در صنعت RT بیشتر بکار برده می‌شود ایریدیم ۱۹۲ می‌باشد. در عملیات لوله کشی صنعتی با توجه به شکل خاص جوش روشهای متنوعی برای قرار گیری فیلم و مبيع اشعه نسبت به یکدیگر مانند روش پرتوگیری دیواره تکی - نمای دیواره تکی، دیواره دابل - نمای دیواره تکی، دیواره دابل - نمای دیواره دابل (حداقل ۲ نما)، دیواره دابل - نمای دیواره دابل (حداقل ۳ نما) موجود می‌باشد. شکل‌های ۲-۲۰ و ۲-۲۱



شکل ۲-۲: روش‌های قرارگیری فیلم و منبع اشعه در تست RT



شکل ۲-۳: روش‌های قرارگیری فیلم و منبع اشعه در تست RT


: PT -۲

یکی دیگر از روش های تست عیر مخرب برای محل بانی عیوب سطحی، تست بوسیله مواد پا مایعات نافذ می باشد. مشابه با تست رادیو گرافی این روش برای فلزات غیر مغناطیسی نظریه فولاد ضد زنگ، آلومینیوم، منیریم، تنگستن و پلاستیک ها نیز کاربرد دارد. تست *PT* جهت مشخص کردن عیب های داخلی کاربرد ندارد.


این روش مطابق شکل شماتیک ۲-۲۲ شامل مراحل تمیز کاری قبل از شروع، پاشش ماده نافذ، خشک کردن و زدودن ماده نافذ اضافی، پاشش ماده ظاهر گشته، بازرسی، ثبت نتایج و تمیز کاری نهایی می باشد. ایندا بایستی سطوح مورد آزمایش از لکه های روغن، گریس و هر گونه مواد ناخالصی خارجی تمیز شود. سپس ماده نافذ (معمولًا مایع قرمز) روی سطح پاشیده شود، این ماده داخل ترک ها و سایر ناهمواری ها و عیوب سطحی نفوذ حواهد شود. ماده اضافی نفوذ کشده بایستی از روی سطح برداشته شود و سطح خشک گردد. سپس ماده ظاهر گشته (معمولًا سفید) که فوق العاده فرار است روی سطح پاشیده میشود. تغییر باعث می شود گرد سفید رنگی بر روی ماده قرمز نفوذ کرده در عیب های سطحی نافی بماند، بر اثر خاصیت مویینگی ماده قرمز رنگ از ترک ها و غیره بیرون کشیده می شود و بر روی ماده سفید ظاهر می گردد و به آسانی مفسر از روی شکل آنها می تواند بر روی نوع عیب ها تصمیم گیری نماید. بعد از ثبت نتایج توسط بازرس تست سطح بایستی کاملا تمیز گردد

: MT -۳


آرمون ذرات معناطیسی یکی از آسانترین آزمایش های غیر مخرب هوشکاری می باشد. این تست برای بررسی و بازبین عیوب سطحی لبه ورق قبل از جوشکاری و پیدا کردن عیوب سته و محبوس در زیر سطح تا عمق ۱۰ تا ۲۰ میلی متر و عیوب سطحی جوش بکار برده می شود. این روش محدود به مواد معناطیسی شونده نظریه چدن و فولاد حواهد بود. و برای مواد غیر مغناطیسی مانند فولاد ضد زنگ، آلومینیوم و مس کاربرد ندارد. روی قطعه کار مورد آزمایش در ناحیه جوش توسط یک آهن ریای الکتریکی مانند شکل ۲۴-۲ میدان مغناطیسی ایجاد می شود. در این حالت روی سطح جوش لایه نازکی از یک پودر معناطیسی مانند اکسید آهن قرمز پاشیده می شود. از روی نحوه جهت گیری درات پودر در امتداد میدان مغناطیسی موحد و تداخل طیف های تشکیل شده توسط پودر و حالت های اختشاش میدان بازرس تست *MT* نوع و محل عیب را تشخیص و ثبت می نماید. شکل ۲۳-۲



شکل ۲-۲۲: روش انجام تست PT



شکل ۲-۲۳: نحوه نمایش چند عیب در تست MT




شکل ۲-۲۴: روش تولید میدان مغناطیسی در تست MT

: UT-4

آزمون فرآصوتی از تست های نسبتاً پیش رفته در رده تست های غیر مخرب می باشد. این روش سریع بوده و قادر به تشخیص مغایب داخلی جوش بدون نیاز به تخریب قطعه جوش شده می باشد. این روش هم مغایب سطحی و هم نواص داخلی فلز جوش و فلر پایه را تشخیص ، مکان یابی و اندازه گری می کند. عملکرد *UT* براساس خاصیت اختلاف سرعت صوت در احجام مختلف بر حسب چگالی های متفاوت می باشد. شکل ۲-۲۵

آزمایش فرآصوتی توسط موج منتشره اریک مبدل (بلور کوارتز) که مشابه یک موج صوتی الینه با فرکانس بالاتر است، انجام می شود. موج های فرآصوتی از داخل قطعه مورد آزمایش عبور داده می شوند و با هر گونه تغییر در تراکم داخلی قطعه، منعکس می شوند. این موجها توسط یک مبدل (بلور کوارتز که تحت حریان متناوب قرار دارد) که به یک واحد جستجو گر متصل شده تولید می شوند. امواج منعکس شده بصورت بر جستگی هایی نسبت به خط مینا بر روی صفحه

نمایش دستگاه ظاهر می شوند. مفسر *UT* از روی کیفیت و اندازه های طول موج های انعکاسی عیوب داخل جوش را تشخیص خواهد داد.



شکل ۲۵-۲: نحوه تولید و انعکاس موج فرماصوتی در تست *UT*

همچنانکه می دانیم تحت اثر حرارت قوس الکتریکی یک سری تنش های حرارتی در مقاطع جوش ایجاد می گردد و همچین ساختار داخلی متریال پایه لوله و متریال جوش بسته به نوع ماده عوض می گردد. برای حذف کردن تنش های پسماند حرارتی و برگرداندن ساختار داخلی مواد پایه و جوش به ساختار استاندارد آن مواد، از عملیات حرارتی مخصوصی بعد از اتمام جوشکاری و احجام دادن تست ها استفاده می گردد، که اصطلاحاً به آن *PWHT* گفته می شود. اساس کار بدین شکل است که بوسیله یک سری هیترهای مخصوص و عابق های خاص جوینت و محدوده مشخصی از اطراف آن را تا دمای مخصوصی حرارت داده شده و به مدت زمان معین نگه داشته می شود، بعد در زیر عایق یا بدون عایق در هوای آزاد سرد می گردد. (طبق دستورالعمل و نظر طراح) این کار توسط دستگاههای خاصی انجام می گیرد که کلیه پروسه حریان، دما، ولتاژ و رمان را تحت کنترل دارند.

۴-۶-۲ نحوه آزاد شدن جوینت : (*Joint Release*)

بازرسان *QC* بایستی بعد از اتمام جوش و تأیید چشمی ناظران کارفرما در فرمت های خاصی گزارش جوشیهای انجام شده را بصورت روزانه تهیه نمایند و اقدام به امضاء گرفتن از ناظران مربوطه بنمایند. لازم بذکر است که *Stamp* جوشکار بایستی حتماً در گزارش برای هر *(Welding Control WCS)* جوینت ذکر گردد. این گزارشات به یک مرکز حامع جوش به اسم *Foxproo Access System* و ... یک پایگاه داده که شامل کلیه اطلاعات جوش سایت باشد، ایجاد می نمایند و برنامه *Delphi*

بایستی به شکلی طراحی گردد که بتوان هرنوع گزارشی مانند ، میزان کار کرد (براساس Area ، Size ، Class ، روز ، ماه) ، میزان کار ناقی مانده ، درصد پیشرفت . درصد های NDT و Spool ، درصد تعییرات جوشکار ، تاریخچه لوب های تست هیدرولاستاتیک ، ... را از آن استخراج نمود.

معمولآ در جوش های لوله کشی برای تست های NDT ، مثل RT درصد مشخصی (مثلا ۵ درصد) تعریف می گردد. که این درصد براساس سر جوش هایی که یک جوشکار جوش می دهد در فایل اصلی WCS اعمال می گردد. بطور مثال در صورتی که درصد RT ، ۵٪ باشد بایستی جوشکار حداقل 20 سر جوش بصورت مستقل یا اشتراکی جوش دهد تا یکی از سه جوش ها تست RT گردد. به این مجموعه از سر جوش ها که یک جوینت از آنها برای تست RT انتخاب می گردد لوت RT گفته می شود. در صورت حواب مثبت تست RT کلیه سر جوش های آن لوت آزاد می گردند. و می توان اسپول هایی را که شامل این سر جوش ها می باشد در سایت مصرف نمود و به اصطلاح اسپول ریلیز می گردد. پس بایستی در برنامه ریزی جوش اسپول ها دقت شود که یک اسپول را در صورت امکان فقط یک جوشکار ، جوشکاری نماید تا کل جوش های آن اسپول در یک لوت قرار گیرد. در عین اینصورت برای Release شدن یک اسپول شاید بیاز باشد چندین لوت آزاد گردد که احتیاج به زمان بیشتری خواهد بود.

در صورت جواب منفی جوینت تست شده ، بایستی جوینت معیوب تعییر شود و همچنین به کل لوت پنهانی بعلق می گیرد که بایستی ۲ جوینت دیگر از همان لوت تست شوند. و به همین ترتیب در صورت عدم جواب مثبت ۴ جوینت دیگر ، ۸ جوینت دیگر ، که ملاحظه می شود به ترتیب درصد RT لوت از ۵ درصد به ۱۵ ، ۳۵ ، ۷۵ افزایش می یابد. کلیه هزینه های اضافی تست RT این پنهانی ها از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد. ملاحظه می شود که کیفیت جوش خیلی فاکتور مهمی می باشد که شدیداً بر میزان درصد پیشرفت کار و صورت وضعیت تاثیرگذار خواهد بود. QC پیمانکار بایستی بر تعداد و نحوه کار کردن جوشکاران نظارت دقیق داشته باشند. زیرا جوشکار در پروژه ها از شغل های کلیدی است که کار کرد همه گروه ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بایستی دقت شود جوشکاران به آسانی بین پیمانکاران منتقل نشوند. همچنین در صورت عدم ادامه کار و تسویه حساب یک جوشکار بایستی سریعاً به WCS گزارش داد تا آخرین لوت آن جوشکار در هر تعدادی بسته شود و جوینت های کار شده توسط آن جوشکار از بلاتکلیفی و Hold بودن حلاص شوند.

۲-۵ ساپورت های لوله کشی صنعتی: (Piping Support)

مقدمه:

برای اتصال لوله ها به بدنه های فلزی، بتنی سایت ها و تحمل وزن سیستم و حفظ موقعیت خطوط ار قطعاتی استفاده می گردد که به آنها ساپورت گفته می شود. در بخش ۹-۲ همین فصل در مورد انواع و شرایط طراحی ساپورت ها بیشتر توضیح داده خواهد شد. در اینجا سعی می شود بیشتر روش های ساخت و نصب آنها شرح داده شود. قبل از هر اقدامی بایستی یک کارگاه سریبوشیده (با توجه به میزان کار از لحاظ حجم و برنامه تولید) مجهز به دستگاهها برداش گازی دستی و انوماتیک، پلاسمما ، گیوتین برداش ، میزهای کار ، دستگاه های جوش مختلف (طبق نیاز) برای ساخت و مونتاژ ساپورت در نظر گرفته شود.

۲-۵-۱ نقشه ها و ساپورت لیست:

ساپورت ها دارای انواع متفاوتی می باشند ولی اکثرا در سایت ها بصورت یکنوع انتخاب می گردند که فقط در سایز و ارتفاع با هم دیگر اختلاف دارند. معمولاً در پروژه های بزرگ یک نوع کد گذاری برای ساپورت ها انتخاب می شود که این کد بیانگر نوع سایز و ارتفاع آن خواهد بود کدهای متفاوت براساس نوع در دستورالعمل هایی کاملآ توصیف و نقشه جزئیات آنها ارائه می گردد همچنین المان های بکار رفته در آن براساس سایز جدول بندی خواهد شد. شکل ۲۵-۲ و ۲۶-۲ با توجه به اینکه محل ساپورت ها در نقشه های *Piping Plan* و *ISO* کاملآ مشخص می باشند و این نقشه ها براساس مختصات سایت ارائه می گردند. بنابراین نام ساپورت همراه ارتفاع و محل نصب آنها در روی این نقشه ها مشخص می شوند. در بعضی از *ISO* ها در گوشه ای کلیه ساپورت های تکار برده شده در آن نقشه لیست می گردد در سایت ها بعضی از ساپورت های احتیاج می شود که شکل ظاهری و اندازه آنها از هیچ کدام ساپورت های معمول تبعیت نمی کند بنابراین بایستی برای اینگونه ساپورت ها نقشه های جداگانه تحت عنوان *Special Support* (ساپورت ویژه) تهیه و بنا به ناحیه کاری اسم گذاری شوند و همان اسم ها که شماره نقشه ساپورت ویژه نیز می باشد بایستی در *Piping Plan* و *ISO* درج گردد.

بعد از اینکه کلیه نقشه های *ISO* و دستورالعمل ساخت ساپورت و نقشه های ساپورت های ویژه تهیه گردید پیمانکار سریعاً اقدام به تهیه یک فایل کلی ساپورت به اسم *Support List* خواهد نمود که این فایل، فایل اصلی هست ساخت، متربال، تحویل، انتار و رنگ ساپورت خواهد بود.


۲-۵-۲ پلان برداش: (Cutting Plan)

همچنانکه می دانیم ساپورت ها از قطعات پروفیل ها فلزی (بیشی ، ناودانی ، تیرآهن ، پلت ، لوله و ...) تشکیل شده اند. یکی از مهمترین کارهای ساخت ساپورت تفکیک هر کدام از این المان ها طبق نقشه و دادن دستور برداش آنها برای سری سازی می باشد. که دقیق در این مرحله باشد



سرعت در عملیات ساخت خواهد شد زیرا عملیات قبل موتنازیر مثل برش کاری، سنگ رنی، لبه سازی بصورت سری و طبق نقشه انجام خواهد شد و هرگز موتنازکارها و جوشکاران بیکار نخواهد شد. به عملیات تهیه دستور العمل های برش، تهیه Cutting Plan گویند. البته سنتگی به حجم پروژه می توان تهیه Cutting Plan را کامپیوترا نمود که می توان به قابل اصلی سایبورت لینک شود یا تحت یک قابل جداگانه باشد، بصورتی که فقط کد سایبورت و تعداد داده شود و فایل لیست المان های مورد نیاز با جزئیات کامل را در اختیار اپراتور قرار گیرد.

PIPING SUPPORT STANDARD DWG. ST-A4-1101 (1 OF 2)				SCHL	S-1	REV
				(FOR HOT INSULATED PIPE, SLOP TYPE)		DJ
PIPE SIZE "IN"						
1/2						
3/4						
1						
1 1/2						
2						
2 1/2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
14						
16						
18						
20						
22						
24						
26						
28						
30						
32						
34						
36						
38						
40						
42						
44						
46						
48						
50						
52						
54						
56						
58						
60						
62						
64						
66						
68						
70						
72						
74						
76						
78						
80						
82						
84						
86						
88						
90						
92						
94						
96						
98						
100						
102						
104						
106						
108						
110						
112						
114						
116						
118						
120						
122						
124						
126						
128						
130						
132						
134						
136						
138						
140						
142						
144						
146						
148						
150						
152						
154						
156						
158						
160						
162						
164						
166						
168						
170						
172						
174						
176						
178						
180						
182						
184						
186						
188						
190						
192						
194						
196						
198						
200						
202						
204						
206						
208						
210						
212						
214						
216						
218						
220						
222						
224						
226						
228						
230						
232						
234						
236						
238						
240						
242						
244						
246						
248						
250						
252						
254						
256						
258						
260						
262						
264						
266						
268						
270						
272						
274						
276						
278						
280						
282						
284						
286						
288						
290						
292						
294						
296						
298						
300						
302						
304						
306						
308						
310						
312						
314						
316						
318						
320						
322						
324						
326						
328						
330						
332						
334						
336						
338						
340						
342						
344						
346						
348						
350						
352						
354						
356						
358						
360						
362						
364						
366						
368						
370						
372						
374						
376						
378						
380						
382						
384						
386						
388						
390						
392						
394						
396						
398						
400						
402						
404						
406						
408						
410						
412						
414						
416						
418						
420						
422						
424						
426						
428						
430						
432						
434						
436						
438						
440						
442						
444						
446						
448						
450						
452						
454						
456						
458						
460						
462						
464						
466						
468						
470						
472						
474						
476						
478						
480						
482						
484						
486						
488						
490						
492						
494						
496						
498						
500						
502						
504						
506						
508						
510						
512						
514						
516						
518						
520						
522						
524						
526						
528						
530						
532						
534						
536						
538						
540						
542						
544						
546						
548						
550						



شکل ۲-۴۶: نقشه یک نوع ساپورت

۳-۵-۲ ساخت ساپورت :

بعد از برش و سینگ فنی، المان های گروه مونتاژ تحویل داده می شوند باقیستن سوپروایزر شاپ ساپورت کاملاً بر جریان تحویل دادن ها نظارت داشته باشد تا از هر گویه اشتباہ جلوگیری بعمل آید. مفید خواهد بود که میزان کار کرد روزانه بصورت دستور کار کاملاً مشخص به گروه های اجرای داده شود گروه های مونتاژ روی میز کارهای مسطح و ترار عملیات مونتاژ را طبق نقشه شروع خواهند کرد. بعد از مونتاژ سریعاً کد ساپورت روی آن حک شود. می توان با همایهگی با گروه دفتر فنی و قابل اصلی ساپورت برای هر ساپورت یک کد مختصر اختصاص داد و روی ساپورت پانچ نمود. (زیرا معمولاً کدها طولانی و بعضاً

سایپورت ها ابعاد گوچکی دارند) بعد از مونتاژ با توجه به دستور العمل جوش (WPS) و سایر سایپورت، عملیات جوشکاری را بصورت ساده یا داخل فیکچر شروع خواهد شد. بعداز جوشکاری و سرد شدن، سایپورت ها را به کارگاه رنگ و سند بلاست منتقل می شوند. توجه شود که بعداز سند بلاست حتماً محل پانج کد سایپورت توسط یک لایه چسب کاغذی پوشانده شود تا اینکه لایه رنگ کد سایپورت را نپوشاند و از کم شدن سایپورت حلول گیری به عمل آبد.

۲-۵-۴ سایپورت یارد :

بعد از اتمام رنگ پرایمر (لایه اول) و بعضًا تا لایه آخر (فقط سطوحی که در تماس بالوله هستند مثل سایپورت های زینی) سایپورت ها طبق شماره پانج شده (شماره مشخص کننده تمام اطلاعات محل مورد مصرف ، خط ، ISO و عیره خواهد بود) در محلی به نام سایپورت یارد انبار و نگهداری می شوند، تا در زمان مناسب به سایت حمل و مصرف شوند. بایستی گزارش ورود و خروج و گزارش حابجایی از مرحله تولید تا تحویل بصورت روزانه توسط سایپورت من ها به اپراتور فایل اصلی داده شود، تا بصورت رورانه اطلاعات موجود در فایل بصورت صحیح به روز گردد. و راهنمای خوبی برای همه گروه ها در زمینه سایپورت باشد در مورد طبقه بندی بایستی نکاتی همچون اسپول یارد در مورد سایپورت یارد رعایت گردد.

۲-۶ نصب و اجرای لوله کشی صنعتی در سایت : (Installation in Site)

مقدمه:

در سایت ها معمولاً برنامه کلی کار توسط کارفرما ارائه می گردد. در چیدمان برنامه کلی خیلی بایستی دقت شود که ترتیب کارهای مختلف (عمران ، مکانیکال ، الکتریکال ، ابزار دقیق) کاملاً رعایت گردد. بدین ترتیب ابتدا بایستی کارهای Civil زیرزمینی ناحیه های دارای اولویت بایان یابد سپس عملیات لوله گذاری زیرزمینی و کابل کشی انجام پذیرد، که فضای مناسب کاری و راه دسترسی برای کارهایی مثل لوله کشی A/G ، نصب تجهیزات و کارهای عمرانی روی زمین فراهم گردد. شاید برنامه ریزی بدین ترتیب فقط در حالت ایده ال امکان پذیر باشد ولی بایستی حداقل سعی شود بصورت ناحیه ای و در مقیاس کوچک تر این توالی کارها رعایت گردد و با حداقل کمترین برحوردهای کاری متضاد از لحاظ نوع کار را داشته باشیم.

۲-۶-۱ اجرای لوله کشی A/G (A/G Piping Installation)

بعد از آنکه گروه های Civil ، پایپ رک و اسلیپرهای یک ناحیه را تحويل دادند و گروه نصب تجهیزات حداقل چندین تجهیز یک ناحیه را نصب نمودند و تحويل بهای آنها انجام پذیرفت می توان گفت سایت یا قسمتی از آن شرایط شروع برای لوله کشی A/G را دارد. معمولاً لوله کشی را از فلنج های ثابت تجهیزات به طرف اسلیپرهای پایپ رک ها شروع خواهد نمود. یا اینکه طبق

نقاط مشخص مختصاتی می‌توان لوله کشی را شروع نمود. قبل از شروع عملیات بایستی گروه لوله کشی برنامه ریزی و الوبت بندی براساس سایت آماده و اسپول های آماده را انجام دهد و حداقل برای ۱۰ روز آینده همیشه کار در برنامه داشته باشد. جریان کار بدین ترتیب می‌باشد که اسپول و لوله های خام رنگ پراپر حورده، و ساپورت های متعلق به آنها به سایت حمل می‌گردد و در محل مناسب (نزدیک ترین محل به موقعیت اصلی) تخلیه گردند. در لوله کشی سایت بایستی صورت دقیق *EL* ها، موقعیت ها و شیب سدی ها طبق نقشه *Piping Plan* و *ISO* رعایت شود و هرچند وقت یکبار توسط نقشه بردار با نقشه چک گردد. مفید خواهد بود که قبل از کار نقشه بردار در چندین محل روی اسلیپر و پایپ رک مختصات دقیق را برای گروه های اجرایی مشخص نماید که فورمن فیلتر و فیلترها بتوانند از روی آنها نقاط مشخص مقاصد خود را پیاده نمایند. لته می‌توان طبق پلان لوله کشی از روی نقاط مشخص سایت و فواصل خطوط مستقیم آنها بیز موقعیت خطوط را توسط ابزارهای معمولی مثل متر بیز تعیین نمود (که این روش از دقت کمتری برخورداری ناشد). در صورت آماده بودن ساپورت ها به صورت کامل می‌توان در محل های مناسب از ساپورت های موقت جهت مهار نمودن خط و حفظ موقعیت اصلی و عدم بلند کردن دوباره خط هنگام نصب ساپورت استفاده نمود. در این کار بایستی به طور کامل اصول ایمنی را رعایت نمود. چند نمونه از لوله کشی اجراه شده در سایت ها در شکل های ۲۷-۲ و ۲۸ نشان داده شده اند.



شکل ۲-۲ : نمونه ای از لوله کشی A/G

کلیه عملیات *Fittup*، جوش، گزارشات، تست های *NDT*، شرایط *WCS* و عیره مشابه به جربانات ذکر شده برای شاپ می‌باشد. معمولاً لوله کشی زیر 2° در سایت انجام خواهد شد. زیرا

در اجرای این خطوط تغییرات بیشتری پیش می آید، و برای کاهش هزینه ها از اسپول ساختن خوداری می گردد و همچین در حمل و نقل اسپول سایز های پایین احتمال صدمه و خراب شدن اسپول دیدن بیشتر است. به این لوله کشی اصطلاحاً *Siterun* گویند.

در صورت هرگونه مغایرت نقشه ها و اسپول های آماده باش رایط واقعی سایت بایستی سریعاً نیروهای دفتر فنی رامطلع و شرایط در فرمت های خاص به کارفرما گزارش شود. از انجام دادن تغییرات بدون تأیید و دستور کار کارفرما پرهیز شود. لازم بذکر است برای کار کردن در ارتفاع باید از قبل محل دارست بتدی شده باشد و تائیدیه های آن همراه مجوزهای مورد نیاز گروه HSE اخذ شود تا از هرگونه وقفه در کار جلوگیری به عمل آید.



Fig. 10.1.e


شکل ۲۸-۲ : نمونه ای از لوله کشی A/G

در بصب لوله کشی سوپروایزرها نقش مهمی به عهده خواهد داشت که بایستی همیشه به فکر سریع و بهتر انجام دادن کار بدون وقفه و ایجاد جبهه های جدید کاری باشند که این کار جز با برنامه ریزی و اطلاع از وضعیت سایت، اسپول های آماده و متریال و پی گیری های مدام و همکاری با کلیه گروهها امکان پذیر نمی باشد.

(U/G Piping Installation) :

معمولآ لوله کشی *G* شامل *Pipeline* تاسیسات زیرزمینی شهری و تاسیسات زیرزمینی واحد های صنعتی خواهد شد. در اینجا هدف بیشتر لوله کشی تاسیسات زیرزمینی واحد های صنعتی می باشد قلل از انجام لوله کشی بایستی کanal مربوطه توسط گروه عمرانی تراز شده و *Compacted* شده تحويل گروه احرابی لوله کشی شود. و گروه احرابی نیز طبق نقشه اقدام به فراهم کردن

متريال مورد نياز و احتمالاً اسپول هاي آمده مي نماید. در لوله کشي زيرزمياني فلزي معمولاً لوله ها توسيط پوشش سرد(*Wrapping*) از خوردي بيرونی محافظت مي شوند. كه در حمل و نقل اسارت کردن اين لوله و اسپول ها بايستي کاملاً دقت شود تا به آنها صدمه وارد نگردد. بعد از تحويل کanal و فراهم شدن متريال گروهای اجرایي اقدام به *Fittup* و جوش لوله ها طبق نقشه و *WPS* مي نمایند که اين کار ناتوجه به حجم و شرایط مي تواند در داخل کanal يا بیرون کanal و يا روی کanal انعام يذيرد. قبل از حایگذاری لوله در کanal بايستي زیر آن بوسیله کيسه هاي کوچک ماسه طبق موقعیت خط در *Plan* و شب بندی خط بستر سازی گردد. (حداقل 10 سانتي مترا بر لوله تا کuf کanal فاصله وجود داشته باشد)، که به اين عملیات اصطلاحاً *Sandbeding* گويد. در شرایطی که از سطح کanal مطمئن نیستم بايستي سطح توسيط نقشه بردار چک شود و *EL.* هاي مورد نظر بر روی بدن کامال ذکر گرددند يا سطح کanal در *EL.* هاي مورد نظر میخ کوبی شود و گزارش برداشت هاي نقشه برداری به سپر وایزر لوله کشي داده شود. بعد از نصب و جوش و انجام دادن ديگر کارهای *QC* بايستي خط تحويل کارفرما گردد. درحالی که خط باید تست هيدرواستاتیک شود، بايستي در فواصل مناسب توسيط کيسه هاي شن و ماسه خط کاملاً مهار گردد(مخصوصاً در محل هاي انشعابات و رانويي)، که به اين عملیات *Sandbagging* گويند بعد از انعام تست (بشقی یا هيدرواستاتیک) بايستي سر جوش هاي فلزي توسيط گروه *Wrapping*. پوشش داده شوند. وكل خط *Holiday Test* گردد(در مورد اين عملیات در بخش رنگ و عایق بیشتر بحث مي گردد). بعد از انجام تست پوشش کanal تا ۳۰ سانتي متري بالاتر از لوله با ماسه پرمی گردد. که به اين عملیات *Sand filling* گويند. و بدین ترتیب کار گروه لوله کشي *U/G* پایان مي باید و بايستي کامال تحويل گروه *Civil* برای انجام عملیات *Backfilling* گردد. نمونه هاي از کارهای *U/G* در شکل هاي ۲۹-۲ و ۳۰-۲ بشان داده شده اند.



شکل ۲۹-۲ : نمونه اي از لوله کشي *U/G* (مرحله بعد نصب)



شکل ۳۰-۲ : نمونه ای از لوله کشی U/G (مرحله هالیدی تست)

۷-۲ تست لوله کشی صنعتی : (Piping Test)

بعد از اتمام عملیات لوله کشی در سایت (سایپورت و متعلقات) برای آزمایش یکپارچگی سیستم و کارایی مورد نظر خط را توسط فشار سیال تست می کنند.

۱-۷-۲ انواع تست :

باتوجه به شرایط طراحی و سرویس های لوله کشی تست های مختلف را روی آنها انجام خواهد داد. که معروف ترین عبارتند از : تست هیدرولاستاتیک، تست پتومانیک و تست نشتی، نوع تست و فشار تست در ISO ها توسط طراح مشخص و دکر می گردد. در تست هیدرولاستاتیک سیستم را توسط یک مایع تحت فشار قرار می دهند که معمولاً با توجه به در دسترس بودن، ارزان بودن و سالم بودن از آب استفاده می شود. برای بعضی از سرویس ها از فشار هوای فشرده برای تست استفاده می کنند. در سیستم هایی که در شرایط کاری تحت فشار نمی باشند مثل انواع فاصلاب ها، تخلیه ها و غیره فقط از لحاظ بست کردن جوییت ها، لوله و اتصالات توسط پر کردن سیستم از یک مایع آزمایش می شوند.

۲-۷-۲ تست پکیج :

بعد از طراحی سیستم های لوله کشی، طراحان لوله کشی صنعتی با گروه های مهندسی مستقر در سایت خطوط را برای تست در روی P&ID لوب بندی می نمایند. و مررهای تست را کاملًا مشخص و Markup و شماره گذاری می کنند به بیان دگر در لوب بندی مشخص می گردد که خطوط از چه نقطه ای تا کدامین نقاط ناید باهم و در یک زمان تست شوند. احتمال دارد یک یا چندین خط در یک لوب تست قرار گیرد.

تست پکیج مدرک خیلی مهم و با ارزشی است که بایستی توسط پیمانکاران اجرایی لوله کشی صنعتی تهیه، ارائه و تائیدیه های آن گرفته شود. برای هر لوب بایستی یک تست پکیج تهیه گردد که بوسیله آن ترتیب مرحله انجام تست بیز پی گیری می شود. تائیدیه تست پکیج و کامل شدن آن به منزله تکمیل آخرین مرحله عملیات لوله کشی و صورت وضعیت نهایی آن لوب خواهد بود. تست پکیج به صورت کلی شامل مدارک ریر خواهد بود مگر آنکه کارفرما مدرک حاصل به اضافه نماید.

۱- رو برگ پکیج (*Cover Sheet*) نشان دهنده مشخصات کلی تست اسامی شرکت های پیمانکار و کارفرما، شماره لوب تست، فشار، نوع تست، محل، شماره خط (بعضی) به صورت مختصر خواهد بود.

۲- فهرست (*Index*): نشان دهنده لیست مدارک موجود در تست پکیج می باشد.

۳- توصیف خط (*Line Schedule*): شامل اطلاعات ریز در مورد خط همچون شماره، فشار و دمای (کاری، طراحی و تست)، سرویس، کلاس، سایز، میدا و مقصد، مرجع *P&LD*. خواهد بود.

۴- گزارش چک کردن خط (*Line Check Report*):

این مدارک در اصل تائیدیه چک کردن خط توسط ناظر کارفرما می باشد که ناظر خط را از لحاظ تکمیل شدن جوینت ها آخرین *Rev.* نقشه، تکمیل شدن سایورت ها، موقعیت، تراز بندی، نصب سیرها و ... چک می نماید. این مدارک نیاز به امضاء ناظران کارفرما و پیمانکار دارد.

۵- لیست مغایرت ها (*Piping Line Check Punch List*):

در صورتیکه ناظر کارفرما به مواردی از خط ایجاد بگیرد و آنها را مغایر با نقشه یا دستورالعمل تشخیص بدهد، موارد ایجاد را در این لیست یادداشت می نماید تا پیمانکار در صدد رفع آنها برآید. که به این فرم پانچ لیست گویند. بعد از رفع این موارد مغایرت ناظر دوباره خط را چک خواهد نمود و امضای تائیدیه را در محل مخصوص آن درج خواهد نمود.

۶- چک لیست آماده کردن لوب چیت تست (*Release Loop for Test Check List*):

برای انجام دادن تست معمولاً عملیاتی چیت ایمن کردن خط زیر تست و حفاظت از بعضی از متعلقات روی خط صورت می گرد. از این قبیل عملیات می توان به بستن فلنج های مسدود کننده. بستن انتهای های آزاد، برداشتن شرکهای کنترلی، برداشتن شیرهای یک طرفه، برداشتن ابزار دقیق ها از روی خط، جدا کردن خطوط از تجهیزات و قرار دادن فلنج های عینکی (8 فیکور)، باز کردن کلیه شیرهای، جایگذاری اسپول های موقت، گذاشتن ساپورتهای اضافی بصورت موقت و غیره اشاره نمود. چک کردن این شرایط در بک فرمات چک لیست مائفند انجام می پذیرد. بعد از چک و تایید این فرمات لوب از نظر ناظر و کارفرما آماده انجام تست می باشد.



۸- تائیدیه تست (*Piping Pressure Test*)

بعد از تائید شدن خط و فراهم نمودن شرایط تست و انجام موفق آن طبق دستورالعمل تست سایت در حضور ناظر کار فرما، ناظر تائیدیه تست را در این فرمت صادر خواهد نمود.

۹- گزارش بازگرداندن خط به شرایط عادی (*Reinstatement Report*):

برای انجام دادن تست اقداماتی صورت خواهد گرفت که احتمالاًشکل خط را از حالت عادی بعد از تائید خط خارج کند. (ستون فلنج های کورکنده، مسدود کنندها، جدا کردن از تجهیزات ساپورت اضافی، اسپول موقت، حذف شیرهای کنترل) بایستی بعد از تست همه این کارها در جهت عکس انجام پذیرد و خط شکل عادی خود را بازیابد. ناظر کار فرما بعد از انجام شدن موفق تست این موارد را بصورت چک لیست در این فرمت چک خواهد نمود و در صورت درست بودن شرایط، تائیدیه را صادر خواهد نمود.

۱۰- علامت گذاری شد (*Markup P&ID*):

یک نسخه از *P&ID* که کلیه خطوط موجود در این لوپ تست در آن مشخص و های لایت شده و مرز های تست معلوم شده باشند، ضمیمه تست پکیج خواهد گردید.

۱۱- نقشه ایزوها (*Isometric DWG*):

برای اطمینان از آخرین *Rev* نقشه ها و بی کیری آخرین تغییرات اجرایی سایت بایستی یک نسخه از آخرین *Rev* نقشه های *ISO* اجرا شده ضمیمه تست پکیج گردد. که بدین صورت نقشه های *as built* (دوباره ساخت) نیز می سوید. قسمت هایی که در تست حضور دارند بایستی روی نقشه های مشخص و های لایت شوند.

۱۲- پلان لوله کشی (*Piping Plan*):

برای جلوگیری از هر گونه اشتباه اجرایی (باتوجه به اینکه *Plan* ها موقعیت دقیق خطوط را در سایت مشخص می کنند) یک نسخه از پلانی که آن لوپ مورد نظر را شامل می شود بصورت های لایت شده ضمیمه تست پکیج خواهد شد.

۱۳- تاریخچه جوش (*Weld History*):

مدرکی سیار مهم می باشد که بشار دهنده اتمام کلیه مراحل جوشکاری (فیناپ، جوش، گزارش نتایج *Repair, PWHT, NDT* و از قلم افتادگی سر جوش) می باشد. این مدرک از طرف *WCS* صادر گردد. *QC* پیمانکار بایستی قبل از تست اقدام به تبیه آن بنماید و در صورتی که هر گونه مشکلی داشت سریعاً در هیئت رفع آنها اقدام نماید (*Clear*) در نهایت یک نسخه از تکمیل شده این سند بایستی ضمیمه تست پکیج گردد.

۱۴- گزارش تائیدیه متریال (*Material Verification Record*):

این مدرک از طرف تهیه کننده های متریال لوله کش ارائه می گردد. و تأییدیه تست های انجام شده بر روی متریال و یا آنالیز مواد آنها خواهد بود. که کمی این مدرک در تست پکیج های مربوطه قرار داده می شود.

۱۴- گواهی کالیبراسیون گیج ها : (Pressure Gage Calibration)

در تست هیدرولاستاتیک و پنوماتیک برای نشان دادن فشار سیال در لوب از یک سری گیج های فشار استفاده می شود که بایستی حتماً کالیبره باشند و دارای کد مشخص باشند همراه ذکر تاریخ انقضا کالیبراسون ناشد. گواهی کالیبراسیون مربوط به گیج استفاده شده در آن تست بایستی صمیمه پکیج گردد.

۱۵- گزارش نقشه برداری : (Survey Report)

برای اطمینان از موقعیت درست خطوط اجراء شده بایستی مختصات اجراء شده با مقادیر طراحی در نقشه Plan ISO و توسط نقشه بردار صلاحیت دار چک شود و در یک گزارش امضاء شده مشخص، صمیمه تست پکیج گردد.

در بعضی از موارد تأییدیه سایپورت ها را نیز به تست پکیج اضافه می کنند. ولی با توجه به این که سایپورت های حوشی دارای سر حوش می باشند، بصورت اتوماتیک در Weld History خواهند آمد. و ناظران Line Check یکی از مواردی را که بدقت چک خواهند کرد نحوه اجرای سایپورت ها خواهند بود. بنابراین لزومی ندارد که بعنوان یک مدرک جداگانه در تست پکیج آورده شود. کلیه فرمات های تست پکیج در CD صمیمه جزوی آورده شده اند.

۳-۷-۲ اجرای تست :

اجرای تست نشتی تقریباً ساده تر از انجام دیگر تست ها می باشد، فقط کافی است منافذ خطوط سته شوید و در بالاترین نقطه خط یک Vent برای خروج هوا محبوس هنگام پرشدن خط از آب گذاشته شود. بعد از اطمینان از پرسدن خط بایستی کلیه حوینت ها مخصوصاً جوینت های مکانیکی از لحاظ نشستی چک شوند. در صورت عدم نشتی لوله ها و حوینت ها تست با موفقیت به پایان می رسد.

با توجه به اینکه در حالت تست هیدرولیک و پنوماتیک سیستم تحت فشار می باشد، بایستی موارد ایمنی بصورت کامل رعایت گرددند و موارد فنی ذکر شده در چک لیست آمده کردن خط برای تست بطور کامل اجرا گرددند. وبحوه انجام آن توسط ناظران تست چک شوید. کلیه منافذ و محل های اتصال بسته شوند (Cap یا Blind) و در محل های مناسب DrainVent (انشعابات جهت تخلیه هوا در جریان پرسدن خط از مایع و تخلیه مایع تست بعد از تست) تعییه گرددند. شیرهای کنترل از خط برداشته شوید و به جای آنها از اسپول های موقت استفاده گردد. همه شیرها در حالت بارقرار داده شوند. در بالاترین و پائین ترین نقطه و محل اتصال به بمب یک گیج فشار

مناسب با فشار تست کار گذاشته شود. خط بوسیله حالت ثقلی یا بوسیله یک پمپ دبی بالایی (سانتریفیوژ) پراز آب شود و بوسیله پمپ فشار بالایی (جابجایی مثبت) تحت فشار قرار گیرد. در همین حالت دقت شود که هوا بصورت کامل از خط خارج گردد و هوا در محل هایی از لوب محبوس نباشد زیرا در صورت وجود هوا فشار می تواند بصورت محلی در این نقاط به علت تراکم پذیر بودن هوا بالا رود و سبب وجود آمدن حطر برای سیستم شوند. قبل از بالا بردن فشار سیال داخل سیستم، بایستی از مهار شدن کامل خط (سایپورت، گاپد، Anchor) اطمینان حاصل گرد. مخصوصاً در مورد خطوط U/G که سایپورت ندارید بایستی بوسیله کیسه های شن (Sand bag) کاملاً خط مهار شود، و به محل های عوض شدن جهت حریان و تغییر راستای خط (Tee/Elbow) و استعابات در این زمینه توجه بیشتری معطوف گردد. این کارها بایستی بدقت انجام پذیرد، زیرا دیده شده عدم درست انجام دادن این کارها، باعث ترکیدن خطوط و بوجود آمدن خسارات مالی و جانی زیادی شده است. در تست پنوماتیک به علت اینکه از سیال قابل تراکم استفاده می شود، نتیجی فوراً باعث کاهش فشار در گیج نمی گردد، بنابراین بایستی جوینت ها توسط کف آب صافیون یا موارد مشابه از لحاظ نتیجی مورد بازرسی قرار گیرد.

۸-۲ آشنایی با لوله کشی غیر فلزی: (Nonmetallic Piping)

مقدمه:

با توجه به اینکه منابع خیلی محدودی به زبان فارسی لوله کشی غیر فلزی را مورد بررسی قرار داده اند، در این بخش سعی شده است مطالعی فنی و اجرایی در مورد این گونه مواد بصورت حلاصه و مفید بحث شود. در این بخش لوله کشی با مواد پلاستیکی و کامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفته است و در مورد لوله های سیمانی در فصل عمرانی مطالعی ارایه شده است.

در جریان جنگ دوم هیگامی که نیاز به موارد جایگزین بطور گسترده پیدا شد، مواد پلاستیکی به صحنه صنعت معرفی شدند. در سال های بعد این مواد به شکل لوله درآمدند و بصورت گسترده در لوله کشی صنعتی و ساختمانی به کار گرفته شدند. و از آن زمان به بعد مصرف آنها رور به روز رو به رشد گذاشته است. بطور کلی لوله های پلاستیکی را می توان به دو گروه ترمو پلاستیک و ترمو سخت تقسیم بندی کرد. مواد ترمومپلاستیک با تغییرات دما سفت و نرم می شوند و قابل بازیافت می باشند. لوله های PFA, PP, ABS, CPVC, PVC, PB, PE از این دسته مواد می باشند. مواد ترموموست موادی هستند که پایه رزینی یا پلاستیکی دارند ولی ساختار داخلی آنها بشکلی می باشد که دما هیچ گونه تغییری در شکل ظاهری آنها نمی تواند ایجاد کند و اصطلاحاً ذوب ناپذیراند. لوله های GRP, PEX, RTRP از این دسته مواد می باشند. موادی مثل ABS, PVC و لوله های رزینی (RTRP/GRP) را می توان بوسیله الیاف شیشه بافته شده یا الیاف شیشه تیکه تیکه



شده و نامنظم و یا غلاف های فلزی بصورت ورقه ای یا شبکه ای تقویت نمود، در این حالت مواد بشکل کامپوزیت خواهند بود و خواص مکانیکی آنها بشدت تقویت می گردد و که کارائی بهتری خواهند داشت. در جدول ۵-۲ ایست چندین نوع مواد پلاستیکی همراه استانداردهای که آنها را بوصیف می کنند آورده شده اند.

جدول ۵-۲: لیست مواد پلاستیکی همراه استانداردهای مربوطه

ردیف	نام خلاصه	نام لاتین	نام فارسی	استاندارد مربوطه
۱	PVC	<i>Polyvinyl chloride</i>	پلی ونیل کلراید (بولیکا)	ASTM D1785
۲	CPVC	<i>Chlorinated Polyvinyl chloride</i>	کلرونیتید پلی ونیل کلراید	ASTM D2846, D1784
۳	PE	<i>Poly ethylene</i>	پلی اتیلن	ASTM D2447, 2513
۴	PB	<i>Poly butylene</i>	پلی بوتیلن	ASTM D2662
۵	PP	<i>Poly propylene</i>	پلی پروپیلن	
۶	PEX	<i>Cross-linked polyethylene</i>	پلی اتیلن دارای ساختار نقاطعی	ASTM F876, F877
۷	ABS	<i>Acrylonitrile butadiene styrene</i>	کلرونیتریل بونادین استیلن	ASTM D1527, D3965
۸	PVDF	<i>Poly vinylidene fluoride</i>	پلی ونیل دن فلوراید	
۹	PFA	<i>polyfluoroalcoxy</i>	پلی فلوراید الوكسی	
۱۰	PTFE	<i>Poly tetrafluoro ethylene</i>	پلی تترافلور اتیلن	
۱۱	GRP	<i>Glass fiber reinforced pipe</i>	لوله های تقویت شده با فیبر مشیشه	ASTM D2992, 2996
۱۲	RTRP	<i>Reinforced thermosetting resin pipe</i>	لوله با پایه رزین ترموموستی تقویت شده	ASTM D2296, 2997

۱-۸-۲ مزایای لوله های پلاستیکی :

از عده مزایای لوله های پلاستیکی می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

- ۱- مقاومت بالا در برابر خوردگی و سایش (مناسب برای کل روان و انواع لجن)
- ۲- انعطاف پذیری زیاد نسبت به فلزات
- ۳- دارای وزن کمتر نسبت به فلزات
- ۴- عدم ترد شدن متریال در دماهای پایین صفر درجه سانتی گراد
- ۵- اصطکاک کم (نیاز به قدرت کمتر برای پمپاز)
- ۶- دوام زیاد (پایا بودن از لحاظ شیمیایی در محیط)

- ۷- عیز سمن (مصارف آب آشامیدنی)
- ۸- روش های متنوع اتصال دادن
- ۹- مقاومت های بیولوژیکی نala (صد فارج و باکتری، عدم اکسید شدن ...)
- ۱۰- تولید در رنگ های متنوع (جهت مصارف مختلف و مشخص)
- ۱۱- استانداردهای مورد استفاده در لوله کشی پلاستیکی :

لیست استانداردهای مهم در مورد لوله کشی غیر فلزی در جدول ۲-۵ آورده شده است. انته
سازندگان مختلف امکان دارد محصولات خود را بر اساس استانداردهای دیگری هم بسازند، که در
این موارد کاتالوگ شرکت های سازنده مدارکی مناسب جهت استفاده فنی خواهند بود.

۲-۸-۳- کاربردها و سایز بندی:

باتوجه به قابلیت هایی که این گونه مواد دارا می باشند، کاربرد این لوله ها در صنایع
مختلف رو به گسترش می باشد. که نمونه هایی از کاربرد این مواد عبارتند از ، خطوط اصلی
و پخش انواع آب (آشامیدنی، آبیاری، زهکشی، آب های بدون یوں، محلولهای اسیدی و بازی،
پساب، آب دریا، آب آتش نشانی...) خطوط پخش آب سرد و گرم، DWV (تخليه ها، انواع فاضلاب
ها(بهداشتی، صنعتی و ..)، ونت ها) خطوط توزیع گاز طبیعی، معابری کاملهای الکتریکی و مخابراتی،
لوله کشی فرایندی ...

همچون دیگر موادهای مورد استفاده در لوله کشی صنعتی . در لوله کشی لوله های پلاستیکی نیز
بر طبق استانداردهای خاصی ساخته و به بازار عرضه می شوند. سازندگان مختلف از استانداردهای
گوناگون استفاده میکنند. که معمولاً سایز لوله ها معمولاً بر اساس ID یا OD (قطر داخلی یا بیرونی)
ثابت حواهد نود. در مورد لوله های پلاستیکی بیشتر از استاندارد سایز بندی لوله های فلزی IPS
(که ضخامت دیواره لوله بر اساس SCH. متغیر و قطر خارجی ثابت می باشد). استفاده می شود. که از این موارد می توان استانداردهای ASTM D1785 را برای مواد
استفاده می شود. که از این موارد می توان استانداردهای ASTMD1527, PVC

ASTMD2447 ABS و PE را برای مواد

در مواردی نیز از سیستم سایز بندی بر اساس استاندارد Cuper (CTS) Tube Sizing
(که قطر داخلی لوله ثابت است و ضخامت دیواره بر اساس SCH. متغیر می باشد) استفاده می شود. می توان استانداردهای ASTM D3309, ASTM D2846 میان این روش خواهند

بود .

۲-۸-۴- نحوه اتصال لوله ها :

یکی از مزایای این گونه مواد همچنانکه ذکر شد روش های گوناگون متصل کردن آنها به
همدیگر و

اتصالات می باشد. بطور مختصر می توان روش های اتصالات چسبی های حلال (*Cement Joints*) و سلولزیک (Solvent) اتصال گستاخ سیل کننده آلاستومری (رینگ و hub)، حلقه های کوپلینگ پیچ و مهره ای، جوینت های فشاری و رزووه ای (سایز پایین)، اتصال فلنجی، روش اتصال ذوبی (ذوب لب به لب، سوکت، الکتریکی وزینی) را نام برد.

البته مواد ABS, CPVC, PVC را نمی توان بصورت اتصالات ذوبی بکار برد. همچنین مواد PP, PB, را نمی توان بصورت اتصالات چسبی استفاده کرد.

۲-۸-۵ انقباض و انساط :

لوله های پلاستیکی مختلف ضرایب تغییر طول نسبت به تغییر دمای متفاوت را دارند. ولی در حالت کلی و متوسط این ضرایب ۱ برابر فولاد و ۴ برابر مس می باشند. با توجه به این نکته در طراحی این سیستم ها نا پستی این مورد عناوan عامل مهم در نظر گرفته شود. البته روش هایی که انر تأثیر این ضرایب بزرگ را در سیستم لوله کشی صنعتی پلاستیکی کمتر می نماید، عبارتند از :

- ۱- استفاده از لوله های پلاستیکی تقویت شده توسط الیاف شیشه وغیره (حالات کامپورتی مواد) یا استفاده از لایه های از ورق های کم صخامت فلزی داخل مواد اصلی پلاستیکی (لوله های چند لایه).
- ۲- در لوله کشی زیر زمینی با جوینت های چسبی یا لوله های انعطاف پذیر می نوان آنها را بصورت مار پیچی جهت ذخیره اضافه طول در عرض برای جیران تغییرات طول در حالت انفصال و انساط لجرا نمود.

۳- استفاده از طول های محدود (کوتاه) در لوله کشی ساختمانی که معمولاً به این صورت می باشد

۴- استفاده از لوپ های انقباضی بیشتر.

۵- معمولاً از لوله های پلاستیکی بیشتر در داخل ساختمان های فرایندی و زیر زمین استفاده می شود که تغییرات دما در این نواحی کم می باشد.

۶- استفاده از جوینت های اورینگی دارای ایست انتهای لوله.

۷- و در صورت نیاز استفاده از جوینت های انساطی طبق نظر سازنده.

البته برای رفع این مشکل با توجه به تنوع محصولات و سازنده گان مختلف، دستورالعمل های سازنده ها بیشتر می توانند به طراحان و کاربران کمک کنند.

۲-۸-۶ لوله کشی پلی اتیلن: (PE Piping)

مقدمه:

لوله های پلی اتیلن توسط سازنده گان مختلف توسط روش های اکستروژن از سایز های 1/2 تا ۶ اینچ برای کاربرد های متفاوت مطابق جدول ۶-۶ تهیه می شوند. در سایز های پایین (ممولاً زیر



۴") به علت انعطاف پذیری زیاد لوله ها بصورت رول تهیه و انبار می گردند. در سایز های بالاتر بصورت مستقیم (شاخه ای ۱۰ و ۱۲ و ۱۶ فوت و ۱۲ متری) ساخته خواهد شد. ضخامت دیواره و سایز بندی مواد PE معمولاً براساس ۲ روش CTS, IPS توسط سازندگان مختلف طراحی می شود. از عمدۀ موادر مصرف می توان پخش انواع سیستم های آب، گاز، انواع فاضلاب، کامبودیت های الکتریکی و مخابراتی را نام برد. استاندار D2447 بطور کلی PE را معرفی می نماید. همچنین استاندارهای AWWA C906, AWWA C901 (موسسه امور آب آمریکا) نیز PE را معرفی نموده اند. با توجه به پایداری نسبت به دما از PE در پخش کننده های حرارتی، ذوب بخ، رینگ های یخ اسکیت وغیره نیز استفاده می گردد.

جدول-۶: معرفی مواد پلی اتیلن

Table 7-A: PE Piping Materials

PE	ASTM	Sizes (in)	Temperature Range °F	SDR (or SDR-R) Values	Pressure rating at 73°F (psi)
PE Plastic Pipe, Schedule 40	D 2104	1-6	73-100		60-90
PE Plastic Pipe (SDR-PR) Based on ID	D 2239	1-6	73-100	5.3 7 9 11 15 19	80-250
PE Standard Spec for Pipe Sch 40 & 80, OD	D 2447	1-12	73		50-267
Thermoplastic Gas Pressure Pipe, Tubing & Fittings	D 2513	1-12	73-140	7.3 9 11 13.5 15.5 21 28 26, 32.5	60-100
Plastic Insert Fittings for PE Plastic Pipe	D 2609	1-4			
PE Socket Type Fittings for OD Pipe and Tubing	D 2683	1-4	73-140		
PE Plastic Tubing	D 2737	1-2	73-100	7.3 9 11	125-200
PE Pipe (SDR-PR) Based on OD	D 3034	1-34	73-100	7.9 9.3 11 13.5 15.5 17 21 26 32.5	40-210
PE Butt Heat Fusion Fittings for Pipe and Tubing	D 3261	1-48 also 90-160 mm	73-140	7.9 9.3 11 11.5 15.5 17 21 26 32.5, 41	Not Given
PE Plastic Pipe (SDR-PR) Based on Outside Diameter	F 14	3-48	73	7.3 9 9.3 11 15.5 17 21, 26, 32.5, 41	33-254
PE Thermoplastic High Pressure Irrigation Pipeline System	F 773	1-6	73-100	SDR 11, 13.5 17, 21 SDR 5.3, 7.9 11.5 15, 19	80-300
PE Smoothwall Pipe for Drainage and Waste Disposal Absorption Fields	F 810	3, 4, 6	73-100	NA	NA
PE Corrugated Pipe with a Smooth Interior & Fittings	F 892	4	73	NA	NA
PE Large Diameter Profile Wall Sewer and Drain Pipe	F 894	18-63	73-140	*	NA
PE Electrofusion Type Fittings for OD Pipe and Tubing	F 055		73-140	NA	Not Given
PE Socket Fusion Tools for Socket Fusion Joining	F 056	1-4 IPS 1-1/2 CTS	NA	NA	NA

NA Not Applicable

* Standard F894 pipe are based on Ring Stiffness Constant (RSC) of 10, 63, 100, and 160. For more detail, consult the Standard.

۱-۸-۴-۱ ملاحظات:

درجیت سالم ماندن سیستم های لوله کشی پلی اتیلن از آسیب های محبوطی و انسانی معید حواهد ود موترد ذیل رعایت گردد

- در موقع انبار کردن و جابجایی این مواد بایستی از اعمانی همچون خراشیدن سطوح مواد با ابزار الات تیز و بربده. گرم شدن بیش از حد با منبع حرارت خارجی، تاب خوردن و پیچیدگی، لهیدگی، در زیر آفتاب بیش از حد ماندن، حلوقیری بعمل آید.
- در حالت های نصب افقی بایستی فواصل ساپورت گذاری مناسبی در نظر گرفته شود. نشیمن گاههای با عرض حداقل نصف قطر خارجی لوله و دارای سطح صاف بدون اثر گذاری روی لوله اصلی استفاده گردد.
- در حالت نصب داخل کانال زیر لوله حداقل به فاصله $cm\ 10$ و بالای لوله حداقل به فاصله $cm\ 20$ و اطراف لوله توسط ماسه مرم (ماسه بادی) پر شود و توسط پاشش آب فشردن گی مورد نیاز در ماسه ایجاد گردد.
- در حالت نصب قائم ساپورت گذاری در هر 3 فوت (نحویاً 1 متر) انجام پذیرد.

۲-۶-۸-۲ روش های اتصال :

لوله ها و اتصالات *PE* را می توان به روش های گوناگون به یکدیگر اتصال داد. یکی از پرکاربردترین روشها، روش ذوبی توسط حرارت (*Heat Fusion*) می باشد، که در 4 حالت لب به لب *Butt* (لوله های سایز بالا)، سوکتی *Socket* (لوله های سایز پایین). رینی *Saddle* (اشعبات) و الکتریکی *Electro Fusion* (حالت کوبلینگ) قابل اجرا است. (شکل ۳۱-۲) هر کدام از آن روشها ابزار آلات و شرایط خاص خود را دارند که می توان از دیدگاه و دستور العمل سازنده ها نیز استفاده نمود. ولی بصورت کلی در حالت لب به لب ابتدا مقاطع بصورت کاملاً قائم برش داده می شوند سپس لبه ها روی هیترهای صفحه ای قرار داده می شوند بعد از مدت زمان مشخص هیتر برداشته شده و لبه ها در حالت قائم تحت فشار مقابل همدیگر نگه داشته می شوند در این حالت ماده ذوب شده سرد می گردد و اتصال بین دو مقطع برقرار می گردد. در روش سوکتی سطح خارجی لوله و سطح داخلی اتصالات بوسیله حرارت در به مرحله ذوب سطحی می رسدند بعد لوله و اتصالات بداخل یکدیگر رانده می شوند و در این حالت ناسرد شدن نگه داشته می شوند. در روش زیپی که بیشتر برای ایجاد اشعبات در روی خط اصلی استفاده می شود سطح خارجی لوله در محل اشعب و سطح زیری قطعه زیپی شکل حرارت داده می شوند و این دو سطح روی هم قرار می گیرند و تحت فشار تا مرحله سرد شدن نگه داشته می شوند. در روش ذوب الکتریکی از کوبلینگ های حاصل استفاده می گردد که یک مقاومت سیمی شکل در آنها تعییه شده است بعد از حایگداری لوله در فینگ یا کوبلینگ جریان الکتریسیته از مقاومت عبور داده می شود و یک ناحیه ذوب شده از مواد *PE* در محل اتصال ایجاد می شود بعد از قطع جریان و سرد شدن حوینست اتصال شکل خواهد گرفت. از روش های دیگر اتصال دادن می توان به روش های مکانیکی (کوبلینگ مکانیکی، روش فلنجی، روش هاب و اورینگ (سایر بالا) ... و در سایر های پایین

روه ای تقویت شده با فلزات و فشاری) اشاره نمود. هیچ وقت برای اتصال PE از اتصالات چسبی استفاده نمی شود.



Standard butt fusion joint



Standard saddle fusion joint



Standard socket fusion joint



typical electrofusion joint

شکل ۲-۳۱ : انواع روش‌های اتصال ذوبی PE

۲-۸-۳ علامت گذاری :

روی لوله ها معمولاً هر سازنده مارک های مشخص و بر چسب هایی را حک یا چاپ می کند و باستی این برچسب ها شامل مشخصاتی همچون اسم سازنده و علامت تجاری آن، استاندارد مورد استفاده، سایز لوله، کد متریال، موارد کاربرد، رنح فشار (SCH)، در صورت نیاز تائیدیه های آزمایشگاه های مواد باشد.

۲-۸-۴ لوله کشی پلی وینیل کلراید: (PVC Piping)

مقدمه:

PVC یکی از پرکاربردترین لوله های پلاستیکی می باشد که در سایز های متنوع به صورت غیر انعطاف پذیر و مستقیم (شاخه ای) در طول های ۲۰ یا ۴۰ فوت بوسیله روش اکستروژن تولید می شوند در جدول ۲-۷ سایز بندی و شرایط کاری (تحت فشار و عیار فشار)، استانداردهای تولید و موارد مصرف لوله های PVC (سرвис های آب، فاضلاب، آب یاری، کاندومیت، خطوط فرایندی و DWV) آورده شده اند

الته سازنده گان مختلف ممکن است از انواع مختلف استاندارد و نوعه سایز و کلاس بندی استفاده نمایند. که در این حالت استفاده از دستورالعمل ها و کاتالوگ های سرکت های سازنده برای طراحان و کاربران مفید خواهد بود PVC را می توان بوسیله الیاف های بافته شده پارچه ای،

فیبری، فولادی بصورت تقویت شده برای کاربردهای خاص تولید نمود *PVC* در رنگ های متنوع برای کاربردهای مختلف قابل تولید و عرضه می باشند.

۱-۷-۸-۲ ملاحظات:

در مورد استفاده از لوله های *PVC* بهتر است موارد ذیل رعایت گردد.

- حداقل دمای استفاده 140°F (۶۰ درجه سانتی گراد) می باشد.

- به صورت طولانی مدت نبایستی مواد *PVC* زیر آفت ایجاد کرند زیرا اشعه *UV* حواس فیزیکی و شیمیایی آن را تنزل خواهد داد.

- در حالت های افقی بایستی فواصل ساپورت گذاری با دقیق رعایت شود.

جدول ۲-۲: معرفی مواد پلی ونیل کلراید

Table 9-A: PVC Piping Standards

STANDARD NAME	STANDARD	APPLICATION	SIZES (in)	PRESSURE RATING at 73°F psi	BASIS FOR DIMENSIONS
	ASTM OTHER				
PVC DWV Pipe & Fittings	D 2663 CSA I51.2	DWV	1"-12"	Not rated	IPS Sch 40
PVC Pipe with Foam Core	F 89,	DWV	1"-12" 2-6 3-18		IPS Sch 40 IPS - PS Series Sewer and Drain PS Series In the Standard
3.15" OD PVC DWV Pipe & Fittings	D 2946	DWV			
PVC Pipe Sch 40, 80, 120	D 780 CSA B.3-3	Pressure	.14 .14 .12	170/110 210-230 340-0.0	IPS Sch 40 IPS Sch 80 IPS Sch 120
PVC Pipe Pressure Rated (SDR)	D 2241	Pressure	.16	50-13	IPS SDR 13.5 17.22 26 37.5 41.62
AWWA PVC Pressure Pipe	C900	Pressure	4.12	Class 200 150 100	DR 14 18 22
AWWA PVC Water Transmission Pipe	C907	Pressure	4.36		
Type PS-M PVC Sewer Pipe & Fittings	D 3034	Sewer	4.12		SDR 22.5 26 35 41
Type PS-46 PVC Gravity Sewer Pipe & Fittings	F 789	Sewer	4.15		In Standard
PVC Sewer Pipe & Fittings	D 2119	Sewer	2-6		In Standard
Torpedoed PVC Fittings Sch 40	D 2164	Pressure	.6	40% of pipe	Sch 40
PVC Fittings Sch 40 (Socket & Threaded)	D 2465	Pressure	.8		Sch 40
PVC Sch 80 Socket Fittings	D 2467	Pressure	8		Sch 80
PVC Large Diameter Gravity Sewer Pipe & Fittings	F 679	Sewer	18-36		Pipe Stiffness
PVC Large Diameter Ribbed Sewer Pipe & Fittings	F 794	Sewer	4-48		Pipe Stiffness
Making Solvent Cement Joints PVC	D 2835	All			
Solvent Cement PVC	D 2864	All			
Joints for IPS PVC w/ Solvent Cement	D 2672	All			
PVC Primer	F 636	All			
Flexible Joints using Flexible Fluorocarbon Seal	D 3139	Supply and distribution lines for water			
Joints for Drain and Sewer Using Elastomeric Seal	D 3221	Drain and Gravity Sewage		24 ft Head	
Standard Practice for Safe Handling of Solvents	F 402				
Cements, Primers, and Cleaners Used for Joining Thermoplastic Pipe and Fittings					

NOTES: Pressure ratings for Schedule pipe vary by pipe size and by schedule number. Pressure ratings for SDR pipe are constant for all sizes in a given SDR, e.g. 10D 21 pipe is rated 200 psi.

Pressure ratings for AWWA pipe include no excess safety factor.

** Schedule 40 & 80 references apply only to IPS OD pipe. SDR references can apply to all OD or SDR 40-100 CTs.

Sch 40 & AWWA C900 line




- در داخل کانال در سایزهای پایین به صورت مارپیچ کار شوند و زیر و بالای لوله توسط ماسه نرم (ماسه بادی) پر شود.
- در حالت عمودی حداقل در هر طبقه یا هر ۱۰ فوت (تقریباً ۳ متر) ساپورت گذاری انجام گیرد.
- برای نصب و کاربرد دستورالعمل سازنده و استاندارد کامل رعایت گردد.
- برای نصب از ابزار آلات مخصوص استفاده نماید.
- قبل از استفاده از عدم آسیب دیدگی لوله (حراسن، شکستگی، لبیدگی و خم شدگی...) اطمینان حاصل نمایید.
- لوله های PVC را در محل های پر حرارت و نردیک منابع گرمایی و اشیاء برنده اجراء نکنید.

۴-۷-۸-۲ روشهای اتصال :



در سایزهای پایین زیر ۶ اینچ یکی از معمول ترین و بهترین روشهای اتصال برای لوله و اتصالات PVC چسب کاری می باشد. در هنگام چسب کاری کلیه نکات ایمنی و دستورالعمل ها بایستی بدت رعایت گردد و سطوح چسب کاری بایستی عاری از هرگونه آلودگی، رطوبت، گردودخاک و عیره باشند. روش کار بدين شکل خواهد بود ابتدا سطوح بوسیله روشهای دستی تمیز می گردد. سپس بوسیله یک حلال فرار قوی مثل استن سطوح شسته می شود، بعد از خشک شدن سطح ها چسب به میزان کافی روی سطوح مالیده می شود و بوسیله یک تیغه پلاستیکی ضحامت چسب روی سطوح یکنواخت می گردد سپس لوله و فیتنگ بداخل همدیگر رانده می شود و به مدت ۱۰ الى ۲۰ دقیقه بدون فشار و حرکت در همان حالت نگه داشته می شوند. بدين شکل اتصال محکم و پایدار می شود. در سایزهای بالا معمولاً از اتصالات مکانیکی مثل hub و گسکت های آلامتومری بیشتر استفاده می گردد. البته از روشهای فلنجی، کلمپ های مکانیکی و بعضی در سایز پایین از اتصالات فشاری و رزوه ای استفاده می گردد. شکل ۳۲-۲

توجه : علامت گذاری هم مانند لوله های PE بایستی روی انجام ژذیرد.

COATINGS OF SUFFICIENT THICKNESS



Solvent cement joint being assembled



شکل ۲-۳۷: انواع روش‌های اتصال مواد PVC

۸-۸-۲ لوله کشی (RTRP Piping) :

مقدمه:

همچنانکه گفته شد لوله های پلاستیکی به دو صورت ترموبلاستیکی و ترموموستی عرضه می شوند، که در گروه ترموموست ها، لوله های تقویت شده توسط الیاف شیشه و برایه انواع رزین ها مثل *RTRP* و *GRP* از پرکاربردترین نوع این دسته می باشند. این لوله ها به لوله های کامپوزیت بیز معروفند که ماتریس آنها را انواع مختلف رزین ها، و لایه های تقویتی از نوع الیاف بافته شده شیشه یا پلی استر و غیره تشکیل شده اند.

Glass fiber *GRP* و Reinforced Thermosetting Resin Pipe *RTRP*

Reinforced Pipe مخفف *GRP* و *RTRP* می باشد. این لوله ها معمولاً از سه لایه بصورت لایه میانی (همان لایه اصلی کامپوزیت بصورت تئیده شده از الیاف شیشه و آغشته شده به رزین و پخته شده در هر مرحله)، لایه داخلی (پوشش رزین خالص با افزودنی ها مختلف جهت برآورده کردن صافی سطح دلخواه و مقاوم در برادر خوردگی و سایش) و لایه خارجی (پوشش رزین با افزودنی های متفاوت جهت غیر

حاس نمودن به آفتاب و پوشاندن الیاف و مقاوم کردن لوله در برابر فرسایش (ایه میانی) تشکیل شده اند. شکل ۲۳-۲

این لوله ها توسط سازندگان مختلف در سایر و کلاس های متنوع تهیه می گردند. نمونه هایی از مشخصات لوله و اتصالات *RTRP* در جدول ۲-۸ نشان داده شده است.




Fig. 2.2.0

شکل ۲۳-۲: نحوه چیدمان لایه ها در لوله های کامپوزیتی

جدول ۲-۸: مشخصات اندازه های لوله *RTRP* مدل T20 ساخت شرکت AMERON

BONDSTRAND PRODUCT DIMENSION - 16.4BAR(T20)

PIPE (Taper Joint Data)	SOCKET DEPTH				45° ELBOW IF				45° ELBOW IF				22.5° ELBOW IF			
	DN (mm) (in)	OD (mm) (in)	W. (mm) (in)	SCC	SOCKET DEPTH FOR PIPES EXCLUDING WANSTROMS	SOCKET DEPTH FOR PIPES & FLANGE EXCLUDING WANSTROMS	W. (mm) (in)	OD (mm) (in)	W. (mm) (in)	OD (mm) (in)	W. (mm) (in)	OD (mm) (in)	W. (mm) (in)	OD (mm) (in)	W. (mm) (in)	
25	1"	35.8	27.3	0.7	21	21	65	32	0.3	22	48	0.2	8	36	0.1	—
40	1.5"	50.8	42.3	1.3	32	32	81	113	0.4	29	61	0.3	8	41	0.2	—
50	2"	59.3	53.4	0.7	50	50	87	137	0.6	45	95	0.5	29	79	0.4	—
80	3"	81.9	62	1.2	50	50	128	178	1.1	91	111	0.8	37	87	0.6	—
100	4"	111.3	106.4	1.6	90	50	153	205	2.1	75	123	1.3	45	93	0.9	—
150	6"	166.9	159.2	3.2	90	60	246	320	5.8	108	186	3.8	69	140	1.4	—
200	8"	218.7	200	5.4	90	60	315	386	12	137	217	7.4	78	166	5.1	—
250	10"	275	263.1	6.4	139	110	381	501	14.5	189	270	12.4	96	179	9.7	—
300	12"	337.6	313.9	11.9	140	140	463	603	28	198	338	22	77	217	15.5	—
350	14"	369.9	344.6	14.4	140	140	364	504	37	126	265	29	71	211	21	—
400	16"	411.2	382.9	18.9	170	170	468	572	53	142	312	41	85	255	24	—
450	18"	462.9	434	22.7	170	170	472	542	76	204	374	54	108	276	39	—
500	20"	503	482.3	27.7	200	200	523	723	125	229	425	75	116	310	56	—
600	24"	603.5	578.8	38.9	230	230	629	864	278	264	498	130	138	349	93	—
800	28"	677.8	660.3	50.1	260	260	873	985	280	288	678	202	148	436	149	—
1000	36"	728.7	700.2	56.0	290	290	728	1016	293	310	600	229	157	447	179	—
1200	30"	781.9	750.2	56.9	320	320	777	1007	310	331	681	254	167	481	197	—
1600	32"	833.8	800.2	70.0	320	320	826	1148	438.6	352	672	349	177	491	279.3	—
2000	34"	934.4	892.1	55.0	360	360	926	1279	714	294	744	571	187	547	460.5	—
10000	40"	1042	1000.3	118.8	410	410	1048	1460		450	869		233	643		—

Note 1) Pipe OD is for reference only and for use on support clamp design

۱-۸-۸-۲ ملاحظات :

در مورد لوله های *GRP* و *RTRP* نکات ذیل بایستی رعایت شوند.

- این لوله ها با توجه به جنس شدیداً شکننده و صدمه پذیر می باشند بنابراین بایستی در جابجایی و نگهداری حداکثر

دقیق رانمود و نکات ایمنی را کاملاً رعایت کرد. از قرار دادن روی زمین و بدون حفاظ روی همدیگر شدتاً پرهیز شود. برای جابجایی حتماً از بلت های تسمه ای استفاده شود.

- با توجه به خواص شیمیایی و بعضی سمنی رزین ها و الیاف و چسب های مورد استفاده در هنگام کار بر روی این مواد کلیه نکات ایمنی فردی را رعایت نموده و از پوشش های مناسب و *PPE* مقاوم در برابر این مواد (*Personal Protective Equipment*) (ماسک، دستکش، عینک و روپوش) استفاده شود.

- متعلقات این گویه سیستم ها نظیر چسب ها، رزین ها، هاردیر، رول های الیاف، روان گننده ها، گستک ها و *O* رینگ ها را طبق سفارش سازید گان نگهداری کنید و مواضع سپری شدن تاریخ انقضا آنها ناسید.

- برای کار کردن بالوله های *RTRP* از ابزار آلات مخصوص و سفارش شده توسط سارند گان استفاده نمایید (چین بلاک، پولر، گیربلت، دستگاه های شیور، گان های هوای گرم، سیک های پولیشر، برس، کاردک پلاستیکی، هیتر بلانکت) شکل ۳۴-۲

- در هنگام کار *A/G* هرگز لوله را بدون ساپورت کار نکنید، و از جایگذاری محافظ لاستیکی میں ساپورت های فلزی و لوله ها اطمینان حاصل کنید. در هنگام اتصال متعلقات لوله کشی (*valve*, ...) از *flange* متوجه شدن ورن متعلقات بر روی لوله ها جلوگیری شود. در اتصالات فلنجی، پیچ و مهره ها را بیش از حد سمعت نکنید.

- در هنگام اتصال جوئیت های چسبی از عاری بودن سطح اتصال از هر گونه گرد و خاک، ناخالص و رطوبت کاملاً مطمئن شوید. در هوای رطوبتی خیلی زیاد و بارانی کار چسب کاری را متوقف نمایید.



Fig. 41a



Type A



Type B

شکل ۲-۴-۳: دستگاه شیور و انواع هیتر بلانکت مخصوص RTRP

۲-۸-۸-۲ روش‌های اتصال دادن:

الف - روش چسبی :

یکی از مدل‌آولترین روش‌های اتصال لوله‌های **RTRP** روش چسبی می‌باشد که از چسب‌های خاص ۲ حزء‌ای پایه و هاردتر که در کیت‌های ۳,۶ آنسی عرضه می‌شوند استفاده می‌شود. با توجه به سایز و کلاس لوله‌ها طبق دستورالعمل تعداد مشخص از این کیت‌ها در هنگام نصب باز و با هم‌دیگر کاملاً مخلوط می‌گردید تا اینکه یک خمیر کاملاً همگن بوجود آید بعداز مدت زمان مشخص ذکر شده در دستورالعمل بوسیله کاردک‌های پلاستیک چسب روی سطح خارجی نری (Bell) و سطح داخلی مادگی (Spigot) مالیده می‌شوندو یک لایه با صخامت پکتواخت از چسب روی سطوح ایجاد می‌گردد. و بوسیله پولر و گیره بلت‌های مخصوص نری و مادگی داخلی هم‌دیگر رانده می‌شوند و در این حالت تحت فشار نگه داشته می‌شوند بعد از مدت زمان مشخص و سفت شدن اولیه مرحله پخت چسب توسط هیتر بلانکت‌های مخصوص به مدت ۱۵ الی ۹۰ دقیقه (با توجه به سایز و کلاس لوله) طبق دستورالعمل شروع خواهد شد (شکل ۳۵-۲) که مرحله پخت مطابق شکل شامل مراحل حرارت دادن و نگه داشتن در درجه حرارت مشخص و سرد شدن جوبیت زیر هیتر بلانکت می‌شود. بعد از اتمام و سرد شدن در هوای آزاد جوبیت ارتحت فشار نودن پولرها آزاد می‌گردد.




Fig. 3.1.b




Fig. 4.2.a

شکل ۲-۳۵: روش اتصال چسب در لوله های RTRP

لازم بذکر است لوله های فادریک بصورت یک سرمادگی و یک سرنری و اتصالات بصورت مادگی تولید می شوند. برای ایجاد طول های مشخص و دلخواه از لوله ابتدا آنها را در طول معین بصورت قائم برش داده و توسط دستگاهی مخصوص به نام *Shaver* حالت نری روی لوله بصورت مخروطی ایجاد می کنند. این دستگاه از یک هاب (که داخل لوله جا داده می شود و بوسیله فیکچر خاصی درون لوله کاملا سفت می شود)، بدنه اصلی (روی هاب سوار می شود و تیغه و محورهای بیش روی روی آن قرار می گیرند) و محرک (یک الکتروموتور پرتابل است که روی بدنه نصب می شود) تشکیل شده است در صورتی که لوله به میز کار بسته شود و دستگاه روی لوله قرار گیرد با روشن شدن محرک تیغه در زاویه از قبل تعیین شده پیش رفته و بدنه لوله را تراش داده و درجهایت انتهای لوله بشکل مخروطی و حالت نری تبدیل می شود.

ب - روش های مکانیکی :

از روش های مکانیکی می توان فلنجی (شکل ۲-۳۶)، ۰ رینک های الاستومری (شکل ۲-۳۷)، ۰ رینک های الاستومری همراه *rod* های قفلی (شکل ۲-۳۸) و کوپلینگهای مکانیکی (شکل ۲-۳۹) را نام برد. در روش ۰ رینک انتهای لوله ها را به شکل های شیار دار خاصی دشت جایگذاری ۰ رینک و مبله قفلی می سارند. انتخاب نوع روش اتصال دادن سنتگی به نوع کاربرد لوله ها دارد. معمولاً از روش های مکانیکی بیشتر در خطوط انتقال (که حالت اتصال لوله به لوله مورد نظر است) استفاده می شود.




Fig. 6.2.e

شكل ۲-۳۶: روش اتصال فلنجي در لوله های RTRP




Fig. 5.2.a

شكل ۲-۳۷: روش اتصال O رینگ الاستومري در لوله های RTRP




Fig. 5.2.b

شكل ۲-۳۸: روش اتصال O رینگ با ميله های قفلی در لوله های RTRP





Fig. 8.2.c


شكل ۲-۳۹: روش اتصال كوبلينگ مكانيكي در لوله های RTRP

ج - روش های تعمیراتی و متفرقه :

کاربرد این روش ها اکثرا در حالت هایی که لوله و سیستم دچار صدمه و نشتی می گردد و با در حالت های خاص (نری معمولاً) می باشد. در این حالات معمولاً از روش لامیناسیون با کوپلینگ تعمیراتی استفاده می گردد. در روش لامیناسیون از مواد اولیه ساخت لوله بصورت لایه به لایه همراه پخت در هر لایه (الیاف، رزین، هاردنر) طبق دستورالعمل استفاده می گردد (شکل ۲-۴). در روش کوپلینگ های تعمیراتی از مقاطع تهیه شده لوله ها استفاده می گردد که بوسیله چسب به لوله ها زده می شوند و توسط یک کوپلینگ مکانیکی (پیچی) در حالت اولیه چسب محکم می شود و کل سیستم توسط هیتر بلانکت پخته خواهد شد (شکل ۲-۴). از روش کوپلینگ های تعمیراتی برای ایجاد انشعابات و محل نشیمن ساپورت ها در حالت قائم نیز استفاده می گردد.




شکل ۲-۴: روش اتصال لامیناسیون در لوله های RTRP




شکل ۲-۴: روش اتصال کوپلینگ های تعمیراتی در لوله های RTRP

توجه ۱ : در ساپورت گذاری لوله های RTRP باید دقت شود لوله به بدنه فلزی تماس نداشته باشد و مانند شکل ۲-۴ از یک لایه لاستیکی استفاده گردد.

شکل ۲-۴: یک نمونه از ساپورت گذاری لوله های *RTRP*

توجه ۲: در حالتی که سیستم های لوله کشی *RTRP* باید به بدنه بتی متنل هول ها (در کاربرد های انواع فاضلاب های واحد صنعتی) متصل شود ماسد شکل ۲-۴۳ باید از کوپلینگ های مخصوص لبه دار، لایه های رابر و لاستیک و یا حالت *O* رینک و علاف استفاده شود.

شکل ۲-۵: اتصال لوله های *RTRP* به بدنه های بتی

۹-۲ اطلاعات فنی در مورد لوله کشی صنعتی:

در مقوله لوله کشی صنعتی کتاب های فراوانی تالیف شده اند که هر کدام در زمینه های جالب و حاوی اطلاعات مفیدی من باشند. در این بخش سعی من شود ایندا خلاصه ای از ASME (Piping Plant) B31.3 بیان کردد و اصول طراحی اولیه لوله کشی ذکر کردد و به ترتیب اطلاعات مورد نیاز و مفید در مورد لوله کشی و جوشکاری بصورت جداوی و اشکال یا فایل های کامپیوتربه ارایه گردد.

۹-۳ خلاصه طراحی سیستم لوله کشی واحدهای صنعتی فرایندی:

یکی از مهم ترین استانداردهای جهانی که به لوله کشی صنعتی را به طور کامل با تمام جزئیات بیان کرده است استاندارد ASME می باشد. در جدول ۹-۲ لیست کد هایی از استاندارد ASME که در زمینه لوله کشی صنعتی بحث می کنند آورده شده است. در بخش ۳ ASME به لوله کشی صنعتی واحدهای فرایندی پرداخته است. مطالب این بخش بصورت خیلی خلاصه برگرفته از این استاندارد می باشد. استاندارد کامل ASME B31.1 و ASME B31.3 اسلاید های دوره آموزشی CD در ASME B31.3 آورده شده اند.

جدول ۹-۲ معرفی بعضی از کدهای ASME

ردیف	کد استاندارد	موضوع
۱	ASME B31.1	جهت طراحی خطوط لوله نیروگاههای حرارتی و سیکل ترکیبی
۲	ASME B31.2	جهت طراحی خطوط لوله شبکه های توزیع گاز سوخت
۳	ASME B31.3	جهت طراحی خطوط لوله در واحد های صنعتی (نفت و گاز و
۴	ASME B31.4	جهت طراحی خطوط لوله انتقال مایعات مختلف مایعات
۵	ASME B31.5	جهت طراحی خطوط لوله سیستم های تبرید و سردخانه ها
۶	ASME B31.8	جهت طراحی خطوط لوله انتقال و توزیع سیالات گازی
۷	ASME B31.9	جهت طراحی لوله کشی سرویس های مختلف داخل ساختمان
۸	ASME B31.11	جهت طراحی خطوط لوله انتقال سیالات محلول (مانند آب)
۹	ASME Sec. I	جهت طراحی بویله های نیروگاهی
۱۰	ASME Sec. II	مشخصات فنی مواد
۱۱	ASME Sec. III	جهت طراحی بیروگاه های هسته ای
۱۲	ASME Sec. VIII	جهت طراحی معابر تحت فشار

- بصورت کلی واحدهای فرایندی شامل پالایشگاههای نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی، واحدهای شیمیایی، واحدهای دارویی، واحدهایی ساخت پارچه و کاغذ، واحدهای نیمه رساناهای، واحدهای

تبریدی، واحدهای هسته ای، واحدهای نیروگاههای گازی، آبی، ترکیس و غیره خواهد شد. البته در طراحی خطوط اصلی نیروگاهها از استاددارد های خاص آنها استفاده می شود.

- از سیستم لوله کشی برای انتقال سیال بین دو نقطه در واحدهای صنعتی استفاده می گردد. این سیستم ها شامل لوله، اتصالات (زانو، کاهنده، انشعابات، جوینت ها و غیره) فلنج، گسکت و بولت ها، شیرها، سایورت ها می شود.

- در لوله کشی مراحل طراحی، خرید متریال، پیش ساخت، نصب، بازرسی و تست از اصول کار خواهد بود.

- در انتخاب متریال بایستی مقاومت تسلیم، خستگی، خرش، نهایی، خوردگی و حجم آلیاژ سایز دانه ها و ساختار داخلی، فرایند تولید متریال بایستی در نظر گرفته شود.

- یکی از فاکتورهای مهم که سبstem های لوله کشی با آن مواجه می باشند، مقاومت خوردگی متریال می باشد. مقدار مجاز خوردگی بایستی به ضخامت المان ها افزوده شود. انواع خوردگی در جدول ۱-۲ بحث شده اند.

جدول ۱-۲: انواع روش های خوردگی در سیستم های لوله کشی

ردیف	نوع خوردگی	توضیحات
۱	خوردگی عمومی و یکموخت	تصورت میزان ضحامت خورد شده یکموخت از سطح فلز تعریف می شود. ممکن است با حالتی که مواد در معرض دریان سیال بر سرعت باشند با حالتی که مواد سیال خورنده باشند ترکیب شود
۲	خوردگی حصرهای	اگر محل هایی که مواد بصورت اتفاقی از سطح جدا شده اند شروع می شود. اغلب در محل هایی که سیال راکد یا دارای سرعت کم می باشد رخ خواهد داد.
۳	خوردگی گالواسک	وقتی که دو ماده دارای حنس مشابه باشند با هم دیگر برحورد داشته باشند. محبط آماده شرایط الترکیب خواهد بود و این نوع خوردگی رخ خواهد داد
۴	خوردگی ناشی از ترک مویی	خوردگی محلي شبیه به حالت حفره های پیشتر در محل هایی همچون گسکت ها، بیج و مهربه ها، فلنج های لبه ای و هر حا که شکاف و خود داشته باشد رخ می دهد
۵	خوردگی ناشی از اختلاف غلظت بیو ها	وقتی که یک سیال خورنده با علتبت های متفاوت یا اکسیژن غیر حلal با سطح فلز برخورد داشته باشد این نوع خوردگی رخ می دهد. معمولا در سیالات راکد و بدون حرکت ظاهر می گردد.
۶	خوردگی گرافیتی	در چدن ها وقتی که در معرض آب شور اسید ضعیف باشند رخ می دهد نسبت فولاد کم می شود و گرافیت در چدن باقی می ماند در نتیجه مواد با کاهش قبول نرم می شوند.

- فاکتور دیگری که بایستی به آن توجه ویژه شود، چقرمگی متریال و نوسان آن با دما سبال خواهد بود. که عواملی همچون *PWHT*، اندازه دانه ها، سرعت رشد ترک نوسان دما زیر صفر بر آن موثر می باشند.

- متریال انتخاب شده بایستی شرایطی همچون سادگی فرایند ساخت، روش راحت اتصال دادن، انواع حالت متریال، در دست رس بودن، شرایط اقتصادی، هزینه نگهداری و نصب را داشته باشد.

- از اتصالات معمولاً جهت تغییر جهت جریان، اتصال لوله ها به همدیگر، عوض کردن سایز لوله، پایان رساندن خط، ... استفاده می شود.

- یکی از اتصالات مهم فلنج ها می باشد که انواع آن در جدول ۱۱-۲ ذکر شده اند. فلنج ها براساس *ASME 16.5* به هفت کلاس ۱۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۹۰۰، ۱۵۰۰، ۲۵۰۰ تقسیم می شوند، قدرت تحمل فشار با شماره کلاس افزایش پیدا میکند. لیکن در انتخاب کلاس فاکتورهای دما، فشار و حسن نقش اساسی را باری می کنند.

- از گسکت ها جهت آبندی بین سطوح فلنج ها استفاده می گردد و بصورت کلی در شکل های ورقه ای، پیچ خورده حلزونی (*Spiral wound*)، رینگ های فلزی جامد در دست رس می باشد.

- در بیوست بطور کامل طبقه بندی متریال ها و روش های تعیین ضعامت و لوله و کلاس فلنج ها آورده شده است.

جدول ۱۱-۲: انواع فلنج های مورد استفاده در سیستم های لوله کشی

نوع براساس نحوه اتصال	نوع براساس سطح فلنج
فلنج های رزوه ای <i>Thearded Flanges</i>	سطح تخت <i>Flat Faced</i>
فلنج های جوش سوکتی <i>Socket-Welded Flanges</i>	سطح برآمده <i>Raised Face</i>
فلنج های کور کنده <i>Blind Flanges</i>	جوینت رینکی <i>Ring Joint</i>
فلنج های اسلیپ آن <i>Slip-on Flanges</i>	
فلنج های حلقه ای و لبه دار <i>Lapped Flanges</i>	
فلنج های گردان دار <i>Weld Neck Flanges</i>	

- از شبکه ها اساساً جهت کنترل جهت، میزان جریان (دبی) و فشار استفاده می شود. براین اساس شبکه ها از تنوع زیادی مeroxوردار می باشند. هر کدام نسبت به همدیگر مزایا و معایب دارد و برای کاربرد های خاصی مناسب می باشند. از انواع شبکه ها می توان انواع شبکه های دروازه ای (*Gate Valve*)، انواع شبکه های تنظیم جریان (*Globe valve*)، انواع شبکه های کروی و سوزنی (*Ball & Safety Valve*)، انواع شبکه های بک طرفه (*Check Valve*)، انواع شبکه های اطمینان (*Needle Valve*)، انواع شبکه های زاویه ای (*Angle Valve*)، انواع شبکه های کنترل (*Control Valve*) و شبکه های (*Valve*)

بروونه ای (*Butterfly Valve*) را نام برد. برای اطلاعات تمیا تر می توان به مشخصات فنی از ایه شده در کاتالوگ سازنندگان یا استاندارها مراجعه نمود.

- در انتخاب شیرها بایستی فاکتورهایی همچون اطلاعات طراحی (فشار، دما، کاربرد شیر، متریال) شرایط بالقوه شیر، محدودیت های فضایی، سرویس و توصیف علمی کامل را مدد نظر قرار داد.


- در طراحی سیستم بایستی انواع بارگذاری (دراز مدت، ابساطی، نوسانی) را بطور کامل آنالیز نمود و نتایج آنها را در طراحی پیاده کرد.

- در آنالیز تنش ابندای بایستی کلیه بارگذاری ها و شرایط غیر نرمال (تش های ثانویه، بیک و بله) و نقاط تکیه گاهها، خواص مواد، ضریب ایمنی ... به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. در آنالیز تنش، نیرو و جابجایی از فرمول ها و جداول خاصی استفاده می شود که برای اطلاعات بیشتر می توان به هند بوک و کتاب های طراحی *Piping* مراجعه نمود.


- جهت تعیین نحوه تقویت اطراف انشعابات بدون سه راهی بوسیله بلیت های تقویتی بایستی از روایط و حدول مخصوص استفاده نمود که به طور کامل در فایل *CD* پیوست آورده شده اند.

- در مورد حامیان تجهیزات و خطوط بایستی مواردی همچون ترانس مناسب برای تعمیرات و نگهداری، فضا برای تعویض دستگاهها، فضا کافی برای دست رسی به سایپورتها، موارد ایمنی (شخصی و آتش نشانی)، فواصل خطوط و شرایط دسترسی فیزیکی انسانی (ارتفاع شیرها) مطابق جداول و استاندارد رعایت گردد.

- معمولا از سایپورت ها و نگهدارنده ها در سیستم لوله کشی برای مقاصدی همچون تحمل وزن سیستم، کاهش تنش های خمشی، کاهش خیر لوله، جذب ابساط حرارتی، تحمل نیروهای اضافی و تحمیلی، کاهش بار روی نازل تجهیزات، جذب ارتعاش سیال، حذف ضربه فوق سیال، جلوگیری از حرکت لوله، حفظ موقعیت خطوط استفاده می گردد. ۲. معمولا سایپورت ها بصورت ساده، گاید با راهنمای (*Guide*) و ثابت (*Anchor*) خواهند بود. سایپورتهای ساده فقط وزن سیستم را تحمل میکنند و خط می تواند در هر راستایی حرکت کند (شکل ۲-۴۲). سایپورتهای گاید علاوه بر اینکه وزن را به تکیه گاههای زیری منتقل می کنند از حرکت جانبی خطوط نیز جلوگیری می کنند، خط فقط می تواند در راستای محور طولی جابجا شود (شکل ۲-۴۵). سایپورت های ثابت هم وزن سیستم را تحمل میکنند هم اینکه جلوی هر گونه حرکت سیستم را در آن کلیه می گیرند (شکل ۲-۴۶).




شکل ۲-۴: ساپورتهای ساده Simple



Examples of Guides

شکل ۲-۵: ساپورتهای راهنمای Guide



Restraints/Anchors

شکل ۲-۶: ساپورتهای ثابت Anchor

- سیستم های لوله کشی بایستی انعطاف پذیری طبق شرایط محیط و طراحی را داشته باشند، در صورت عدم انعطاف پذیری مواردی همچون نشتی فلنج ها، شکست خستگی، تعویرات بیش از حد و صدمه به تجهیزات احتمالا برای سیستم پیش خواهد آمد.

- از فاکتورهای مهم طراحی برای سیستم لوله کشی می توان موارد جامیابی، طراحی جزئیات اجزاء، سرویس سیالات، نوع اتصالات، دستورهای عملکردی، ضخامت و قطر لوله، فشار و دمای طراحی، حرکت نقاط انتهایی، موقعیت استراکچر را نام برد.

- برای طراحی بایستی از نرم افزارهای کامپیوتربی جهت آنالیز تنفس، نقشه کشی، برآورد متريال، حرکت ساپورت ها توسط روش المان محدود و شبیه سازی سه بعدی واحد فرایندی و غیره استفاده نمود.

- مهندسان بایستی شرایط نرمال و غیر نرمال را از لحاظ دمایی برای سیستم و فرایند بررسی نمایند. بعضی از اینگونه شرایط عبر نرمال در جدول ۱۲-۲ بحث شده اند.

جدول ۱۲-۲: شرایط غیر نرمال حرارت در سیستم

ردیف	نوع	تفصیلات
۱	از دست رفتن خنک	تغیرات درجه حرارت در حالتی که سیستم خنک کاری از کار افتاد ناید در تحلیل کاری نوسط سیال میانی
۲	تمیر کاری بوسیله بخار و زدودن کار و هوا	در بیشتر خطوط و تجهیزات داخل سایت ها و خطوط حارج از سایت ها هوا و گاز بوسیله بخار از خط حارج می گردد. در این حالت بخار 300°C درجه فارنهایت و 125 psig بکار گرفته می شود مخصوصا خطوطی که به بالای برج ها متصل می باشند بایستی با بخار تمیر شوند. و حتما باید تأثیر این دما بر روی فلز لوله بررسی شود.
۳	حریان فرایند قطع شده در حالی حرارت دادن ادامه دارد	در حالتی که جریان فرایند متوقف می شود ولی حرارت دادن ادامه پیدا می کند پیش خواهد آمد. انعطاف پذیری سیستم بایستی در حداقل درجه حرارت چک شود. این وصیعت می تواند در حالت گرم کردن سیستم توسط بخار (Steam) رخ دهد

- در مورد جوشکاری قبل از بخش ۲-۴ بیشتر توضیح داده شده است.


- عملیات گرم کردن حونیت ها قبل از جوش (Pre Heating) طبق WPS جهت کاهش گرادیان حرارتی شدید، خشک کردن سطح، کاهش اختلاف دما بین فلز پایه و فلز جوش، کمک به پایدار بودن حوضچه های مذاب، کمک به دفع کردن گازهای جذب شده ایجاد می پذیرد.

- **PWHT** به عملهای آزاد کردن تنش های حرارتی، رفع چروک شدن سطح جوش در طول سرد شدن، آزاد و برطرف نمودن تنش های پسماند که به علت گرادیان حرارتی بوجود می آیند، بازیابی مقاومت خوردگی مواد جوش و فلز پایه، جلوگیری از بوجود آمدن حالت شنکنندگی در مواد و کاهش سختی جوش انجام می پذیرد.

- درمورد استفاده از جوینت های فلنجی نایستی موارد تمیر کردن سطح آنها، تنظیم فلنج، روانکاری پیچ و مهره ها، قرار دادن درست گسکت، ستن و سعت کردن پیچ ها بصورت ضربدری (شکل ۲-۴۷) و بیش از حد سفت نکردن بطور کامل رعایت گردد.

- در مورد بازرسی و جوشکاری و عیوب جوشکاری در بخش ۲-۴ بیشتر بحث شده است.

- فشار تست هیدرو استاتیک معمولاً $1/5$ برابر فشار طراحی می باشد. در حالی که دمای طراحی بالاتر از دمای تست باشد برای محاسبه فشار تست از فرمول $P_T = 1/5 P S_T / S$ استفاده می گردد. که در آن P فشار طراحی، S تنش مجاز در دمای طراحی و S_T تنش مجاز در دمای تست حواهد بود.



Typical "Criss-Cross" Bolt-Tightening Sequence

شکل ۲-۴۷: روش سفت کردن ضربدری پیچ های فلنج ها

۲-۹-۳ اطلاعات کلی :

۲-۹-۲ ابعاد و اندازه های متعلقات لوله کشی :

در چندین فایل بطور کامل طبق استاندارد ASME ابعاد و اندازه ها کلیه متعلقات لوله کشی (انواع لوله، انواع اتصالات، انواع فلنج، انواع شیر، پیچ و مهره ...) بر اساس سایز و کلاس (متن کامل و تمام فصل های کتاب انگلیسی آلمانی **PIPING EQUIPMENT / MATERIEL**)

شامل لوله ها، فینیگ های جوشی ، محصولات فلنج ها و آب بند ها، فینیگ های فولادی فورج شده، شیرهای ریخته گری شده، شیرهای فورج شده، استانداردهای *ASTM*، شیرهای صنعتی و جداول تبدیل) در *CD* پیوستی آورده شده اند. فایل های اتوکد مربوط به استاندارد شرکت ملی نفت ایران (*Standard IPS= Iranian Petroleum*) نیز در *CD* پیوستی آورده سده اند. که حاوی اطلاعات خیلی مفیدی (ابعاد، فاصله ها، سایورت گذاری، عایق کاری...) در زمینه لوله کشی صنعتی می باشد.

۲-۲-۹-۲ دستور العمل ها و استاندارد ها :

فایل های مربوط به استاندارد *ASME B31.1*، *ASME B31.3* اسلاید های دوره آموزشی دوره *ASME 31.3* استاندارد شرکت نفت ایران *IPS* (کامل در تمام زمینه ها مکانیکال، لوله کشی، سیویل، برق و ابزار دقیق، فرایند، *HVAC* و ...) و دستور العمل ها و اطلاعات مورد نیاز لوله کشی چدن داکتیل بطور کامل در *CD* پیوستی آورده شده اند. اطلاعات معیدی در مورد *Piping* بصورت جداول و اشکال در پیوست آورده شده است. فایل های کامل هندبوک لوله کشی صنعتی شامل کلیه اطلاعات طراحی در *CD* پیوست آورده شده است.

۳-۲-۹-۲ اطلاعات تکمیلی جوشکاری :

فایل های دوره آموزشی کامل *IWE= International Welding Engineering* (صفحه ۱۰۰) در *CD*، *AWS= American Welding Society*، مهمنترین تست های *NDT* می باشد به همین دلیل نموده هایی از عکس های رادیو گرافی و تفسیر حلاصه آنها در پیوست آورده شده اند. موارد معیدی جهت انتخاب الکترود و فیلر در پیوست بحث شده است.

فصل سوم:

رنگ و عایق

Painting & Insulation Introduction

مقدمه:

در این فصل سعی شده است مطالبی بصورت خلاصه در مورد رنگ و سند بلاست سطوح لوله کشی و سازه های فلزی، عایق کاری سرد و گرم خطوط و تجهیزات و همچنین پوشش های سرد لوله های فلزی زیر زمینی و نکات مربوط به هر کدام ارایه شود. و برای کسب اطلاعات کامل تر بایستی به دستواعمل ها و استادارد های مختص به آنها مراجعه نمود.

۱-۳ رنگ و سند بلاست:

در واحدهای صنعتی سطوح لوله ها، تجهیزات، سازه های فلزی و دیواره ها را جهت حلوگیری از پوسیدگی و بالابردن طول عمر و همچنین متعدد الشکل کردن و زیبایی رنگ آمیزی می نماید. در واحدهای صنعتی نا توجه به حجم کار برای رنگ گروه اجرایی حداکانه ای در نظر گرفته می شود.

یکی از مهمترین کارهایی که بایستی در مورد رنگ دقت انعام شود و شدیداً بر کیفیت موثر است آماده ساری سطح می باشد. معمولاً رنگ در سه لایه اعمال می گردد که خواص، ضخامت، نوع رنگ، نوع روش اعمال رنگ و غیره در دستورالعمل ها به پیمانکاران ابلاغ می گردد. عموماً رنگ لایه اول *Primer* در شاپ ها قبل از انتقال به سایت جهت حلوگیری از زنگ زدگی و انعام دادن راحت تر سند بلاست در شاپ انجام می پذیرد. لایه های میانی ونهایی *Intermediate*، *Final* بعد از لکه گیری لایه اول در سایت اعمال حواهد شد.

۱-۴ مواد تشکیل دهنده رنگها:

رنگها شامل ترکیبات زیر می باشند :

- رنگدانه و پرکنده (*Pigment & Filler*)

- محمل یا رزین (*Resin*)

- مواد افزودنی و کمکی (*Additives*)

- حلal و رفیق کنده (*Solvent & Thinner*)

عمده وظایف رزینه عبارتند از:

- مقاومت در مقابل عوامل

- ایجاد چسبیدگی روی سطح

- ایجاد فیلم روی سطح

حوزه

- خشک شدن رنگ

از مهمترین انواع رزینها می توان به موارد زیر اشاره نمود

- رزینهای آلکیدی - رزینهای اپوکسی - رزینهای کولنار
بورتان

- رزینهای کاتوجو - رزینهای سیلیکونی - رزینهای آکریلیک
رزینهای فنولیک

- رزینهای غیرآلی پایه سیلیکات
انواع رنگدانه عبارتند از

- رنگدانه های آلی - رنگدانه های غیرآلی (معدنی) - رنگدانه های
شف رنگ

انواع رنگدانه معدنی عبارتند از

- اکسید تیتانیوم (TiO_2) - اکسید روی (ZnO) - اکسید آنتیموان (Sb_2O_3)

- اکسید سرب (FeO , Fe_2O_3 , Pb_2O_3) - اکسیدهای آهن ($Red Lead - Pb_2O_3$) - کرومات ها
بطور خلاصه مهمترین خواص حلالها رنگ عبارتند از :

- قدرت حلایت - میزان تبخیر - نقط اشتعال و قابلیت شعله وری - سمیت
- حلوص - وزن مخصوص - میران رطوبت - قدرت اسیدی و قلبائی آها
مواد کمکی و افزودنی ها

این مواد به مقدار سیار جزیی برای ایجاد یکسری خواص مطلوب و همچنین جلوگیری از پیدایش
خواص نامطلوب به رنگ اضافه می گردد. مهمترین مواد افزودنی عبارتند از :

- مواد خشک گننده - مواد ضد پوسته - مواد نرم گننده - عوامل جریان دهنده - عوامل
معلق گننده

- ضد فارچها - ضد خزه - مواد ضد بخ - مواد جذب گننده
بور ماوراء بنفش

۳-۱-۲ انتخاب سیستم رنگ

۱- سیستم رنگ قابل تبدیل آلکیدی

این سیستم بر پایه روعن که در یک واکنش با رین ترکیب شده و دارای رنگدانه معدنی و آلی بو
ده و برای نبود آن افزودنیهایی به آن اضافه شده، قرار دارد. این سیستم از طریق اکسید اسیون
خشک می شود. رنگ یک جزئی بوده و بسادگی قابل مصرف است. از خصوصیات آن: پائین بودن
قیمت، تعمیر ساده، چسبندگی خوب و دوام قابل قبول می باشد. از معایب آن می توان به
مقاومت اندک در مقابل اسیدها، بارها و عدم کاربری در داخل محاذن که تماس با مایعات- بویژه

آب - دارند، اشاره نمود. برای رنگ آمیزی ساختمانها که بیشتر حالت تزئینی دارند و همچنین سازه‌های فلزی در شرایط متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرایمر آن معمولاً رنگ آلکیدی اکسید سرب می‌باشد.

X - پوشش‌های اپوکسی *Epoxy Coating*

این پوشش از حمله پوشش‌های ناخواص ویژه، مقاومت بسیار خوب، دوام قابل قبول در شرایط معمولی، در مجاورت مواد شیمیایی و رطوبت (آب) می‌باشد. اینها در صورتی حاصل می‌گردد که بتوان روش آماده سازی سطح و اجرای رنگ را به طور صحیح انجام داد. این سیستم از دو حزء تشکیل شده و اجزاء پس از ممزوج شدن و اعمال بر روی سطوح در انر اکسیداسیون حشك می‌شوند. سرعت خشک شدن به درجه حرارت محیط بستگی دارد. پهنگام اجرا، دمای محیط نباید کمتر از ۵ درجه سانتیگراد باشد.

ار پوشش اپوکسی می‌توان عنوان لایه‌های پرایمر، میانی و نهائی بهره جست. همچین می‌توان پس از اعمال پرایمر اپوکسی از نوع Zinc Rich برای لایه اول و سپس لایه‌های بعدی استفاده نمود. تنها عیب آن این است که در برابر اشعه خورشید (UV) دچار حالت رنگ پریدگی می‌شود. سیستم اپوکسی بسته به نوع کاربری و محیط خورنده با روش‌های گوناگون بهبود می‌یابد. از اپوکسی‌های اصلاح شده می‌توان به اپوکسی فنول که در مقابل مواد شیمیائی دارای مقاومت بسیار عالی است و Coal Tar Epoxy که در برابر آب و مواد فلزی و سایر مواد قلیائی موجود در خاک مقاوم است، اشاره نمود.

پوشش Coal Tar Epoxy علاوه بر مقاومت خوب در برابر سایش می‌تواند حفاظت قابل قبول برای سطوح غوطه‌ور، پوشش داخل مخازن و شبکه‌های انتقال آب، ساره‌های فلزی شناور در آب و آب دریا و ساره‌های نیکه در زیر خاک مدفون می‌شوند (Under ground structures) داشته باشد.

این پوشش از آجاییکه ما فامهای سیاه و قهوه‌ای مایل به سیاه مصرف می‌شود جبئه تزئینی ندارد. مصرف آن در مخازن آب آشامیدنی توصیه نمی‌شود. با توصیف فوق امروزه کاربرد رنگ‌های اپوکسی اصلاح شده در صنایع مختلف نفت، گاز، پتروشیمی، نیتروگاه و غیره بسیار متداول می‌باشد.^۳

X - سیستم پلی اورتان

این سیستم دو جزء (جزء A و جزء B) بوده و با ترکیب اجزاء اولیا (Polyol) هیدروکربور ایزوپیتان، فیلم مقاومی تشکیل می‌شود. این سیستم می‌تواند به تنهایی در سه لایه و یا بر روی اپوکسی بعنوان لایه سوم مصرف گردد.

بخاطر مقاومت بسیار خوب در مقابل *UV* از جمله سیستم‌های مناسب در برابر نور خودشید می‌باشد در سازه‌های متعارف و در صنایع هواییما و هلیکوپتر سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۴- سیستم سیلیکات روی

این پوشش بخاطر دوام بسیار عالی و مقاومت در برابر خوردگی بعضان پوشش ضد خوردگی در سرایط دشوار آب و هوایی برای سطوح فلزات آهنی استفاده می‌شود در برای مواد شیمیائی مقاوم بوده و دمای 400°C درجه سانتیگراد را بخوبی تحمل می‌نماید. در سالهای اخیر کاربرد این پوشش برای حفاظت از تأسیسات صنعتی بسیار متداول شده و آن را میتوان به تنهائی و با لایه‌های بعد از اپوکسی، مورد استفاده قرار داد. نکته قابل توجه در مورد این پوشش آنست که بهنگام احراز آن حتماً اتمسفر باید مرطوب باشد. لذا در مناطقی که هوا خشک است به هنگام اجرای پوشش سیلیکات روی باید محیط مرطوب ایجاد کرد که این کار با پاشش آب در محیط صورت میگیرد.

۵- سیستم رنگ‌های سیلیکونی (*Silicone Based Paints*)

این سیستم مقاوم در برابر دمای بالا (تا 70°C درجه سانتیگراد) بوده و تا مدت‌های طولانی می‌تواند این دما را تحمل نماید. مهمترین پوشش حرارتی مقاوم از این سیستم بر پایه رزین سیلیکون و رنگدانه مقاوم می‌باشد. بطور کلی سیستم سیلیکونی به سه گروه پوشش مقاوم حرارتی زیر تقسیم می‌شود:

- پوشش سیلیکونی مقاوم در دمای پائین (تا 25°C درجه سانتیگراد) که از حنس سیلیکون پلی استر می‌باشد.
- پوشش سیلیکونی مقاوم در دمای متوسط (تا 50°C درجه سانتیگراد) با پایه سیلیکون و پودر آلومینیوم.
- پوشش سیلیکونی مقاوم در دمای بالا (تا 70°C درجه سانتیگراد) با رزین سیلیکون و رنگدانه مقاوم به حرارت.

آنچه قبل از اجرای این سیستم مهم است آماده سازی سطح با استانداردهای بالا می‌باشد

۶- سیستم‌های رنگی کلره کائو چو (*Chlorinated Rubber Systems*)

این نوع رنگها از جمله سیستم‌های رنگی تغییر ناپذیر (*Non Convertible Coating*) می‌باشند. بدین معنی که ساختار آنها پس از خشک شدن تغییر نمی‌کند و با از دست دادن حلال خشک می‌شوند این رنگ‌ها یک جرئی بوده و در مقابل مواد شیمیائی، رطوبت و آب کاملاً مقاوم می‌باشند از نظر کاربرد در لایه میانی بسیار توصیه می‌شود چون به لایه‌های قبلی و بعدی چسبیدگی خوبی دارد. از ویژگیهای دیگر این پوشش خشک شدن در دماهای مختلف حتی زیر صفر می‌باشد. به این گروه از رنگها به دلیل آنکه در مقابل حرارت مقداری نرم می‌شوند، ترمoplastیک می‌باشند.

گویند. از این‌رو در مناطق گرم توصیه نمی‌شوند ولی، در مناطق سرد سیر کاربرد فراوان دارد.
این سیستم بخاطر عدم مقاومت، در رنگ روئی توصیه نمی‌گردد.

۷- سیستم رنگهای کوره‌ای

رنگها در دمای بالاتر زودتر خشک می‌شوند و تا اندازه‌ای مقاومت مکانیکی آنها بالاتر می‌رود. بر این اساس، فرمولاسیون تعدادی از رنگ‌ها شکلی می‌باشد که برای هر چه سرعت‌تر خشک سدن در معرض گرمای زیاد ناید قرار گیرند. لذا، در صورتی که این سیستم رنگ پس از احرا در معرض حرارت قرار نگیرد چه بسا مدت‌ها بصورت خسیس باقی بماند. از این‌رو در هنگام ساخت و سائل خانگی و نظائر آن بدین شکل عمل می‌شود که بعد از رنگ آمیزی، قطعات مربوطه در کوره‌های مناسب و در مدت زمان معین پخت می‌گردند. زمان، بستگی به ضخامت و جنس پوشش ذواهد داشت

از این نوع رنگ می‌توان به رنگ کوره‌ای ملامین آلکید و آلکیداواره اشاره نمود که بمدت ۱۵ الی ۳۰ دقیقه و در دمای ۹۰ الی ۱۵۰ درجه سانتیگراد در کوره قرار داده می‌شوند. پوشش ایجاد شده دارای چسبیدگی و مقاومت مکانیکی خوبی می‌باشد. از انواع دیگر رنگ کوره‌ای می‌توان به رنگ اکریلیک کوره‌ای اشاره کرد که به مدت ۱۵ دقیقه تا دمای ۲۵۰ درجه سانتیگراد پخته شده که علاوه بر چسبیدگی و مقاومت مکانیکی، در برابر نور ماوراء بنفش نیز مقاوم بوده و درخشنده‌گی آن بسیار خوب است.

۳-۱-۳- کنترل شرایط محیطی

به منظور موفقیت در عملیات اجرایی آماده‌ساری سطوح، اعمال و مرحله پخت پوشش، کنترل شرایط محیطی ضروری می‌باشد. پارامترهای محیطی که باید کنترل و نظارت شوند عبارتند از:
- دمای هوای سطح؛ - رطوبت نسبی (*RH*)؛ - دمای نقطه شبنم (*Dew-Point*)؛
- اختلاف بین دمای سطح و دمای نقطه شبنم

باید دقت شود شرایط کار طوری تنظیم گردد که این شرایط با شرایط ایده‌آل دکر شده در کاتالوگ شرکت‌های سازنده رنگ مطابقت داشته باشد.

۳-۱-۴- آماده‌سازی سطوح فلزی قبل از رنگ آمیزی

آماده‌سازی سطح کار، بکی از عوامل مؤثر در اجرای صحیح رنگ آمیزی، استفاده درست از رنگ و آستر و نیز بهره‌مندی از حداکثر عمر معید رنگ است که در ضمن، پرهزینه‌ترین مرحله رنگ آمیزی می‌باشد. طول عمر پوششها به میزان درجه آماده‌سازی سطح بستگی فراوانی دارد. دولت اصلی برای آماده‌ساری سطح وجود دارد:

- تمیز شدن سطح برای کاهش تخریب زودرس سیستمهای پوششی؛

- به دست آوردن سطحی با زمینه و زبری مناسب که به راحتی توسط رنگ، مرطوب شود تا چسبیدگی رنگ به سطح را افزایش دهد
به طور کلی روش‌های آماده‌سازی به شکل زیر طبقه‌بندی می‌گردند:

۱- روش‌های مکانیکی

- آماده‌سازی با وسائل دستی؛ - آماده‌سازی با ابزارهای الکتریکی؛ اشیدن آب؛ - بلاستیک؛
- روش‌های شیمیایی و فیزیکی

- چربی‌زدایی با حلال (اسید-شوین، با مواد قلیای، غوطه وری در الکتروولیت)
- روش‌های حرارتی و انرژیک (استفاده از شعله؛ استفاده از امواج مأوراء صوت؛ استفاده از لامپ؛ استفاده از اشعه لیزر)

۳-۱-۱-۴-۱ تمیز کاری با ابزار دستی (*Scraping Hand Tool Cleaning*)

با استفاده از کاردک، برس زبر، سمباده و وسائل اصطکاک دهنده، رنگ و آلودگی سطح را به طور مکانیکی و دستی حتی‌المکان پاک کرده ولی برای از بین بردن رنگ‌های چسبیده به سطح یا ناشی از جوش و بورد فلز مؤثر نمی‌باشند. تأثیر این روش کمتر و زمان لازم بیشتر و دارای هزینه بالایی می‌باشد.

۳-۱-۱-۴-۲ تمیز کاری با ابزار ضربه زننده برقی (*Impact Power Tool Cleaning*)

با استفاده از برس‌های سیمی برقی، وسائل ضربه زننده مانند آسیابهای برقی، ارتعاش دهنده‌ها و چکشی‌های مکانیکی و سنگزنهای برقی کلیه رنگ‌های کهنه و مواد زائد سطح را پاک کرده ولی سطح به طور کامل آماده رنگ زنی نمی‌گردد. استفاده زیاد از این وسائل ممکن است منجر به تخریب سطح قطعه گردد.

۳-۱-۱-۴-۳ تمیز کاری به کمک شعله (*Flame Cleaning*)

شعله اکسی استیلن داغ و پرفشار را روی سطح قطعه گرفته و کلیه رنگ و مواد خارجی و زاید را از روی سطح فلز جدا می‌کنند و سپس با کمک برس سیمی و در صورت لزوم یک حلال سطح را پاک و قبل از سرد شدن کامل آن، آن را با لایه آستری می‌پوشانند. این روش برای فولاد بو و رنگ نشده کاربرد دارد. قبل از به کار بردن شعله، سطح نایستی به کمک حلال، تمیز و سپس از خشک شدن کامل سطح اطمینان حاصل نمود. قبل از گرفتن شعله، اضافات جوش به کمک قلم یا کاردک زدوده شود، این روش به دلیل هزینه زیاد و خطرات مختلفی که استفاده کردن از درجه حرارت‌های بالا ابعاد می‌کند، کمتر استفاده می‌شود.

۳-۱-۴-۴ تمیز کاری به کمک سایش با شن (*Sand Blasting*)

در این روش ذرات ساینده، تحت فشار و با سرعت از دهانه نازل یا چرخهای گرد از مرکز بر روی سطح قطعه پرتاب گشته و آن را صیقل می‌دهند و نهایتاً سطح با درجات مختلف برآفیت حاصل می‌گردد.

مواد مصرفی در بلاستینگ عبارتند از:

- *Sand*- درات ریز شن و ماسه؛
- *Grit* ذرات گوشیدار و جی‌شکل فلزی یا پلیمری (ساقمه شکسته یا برآدهای فلرات و مواد پلیمری)؛

در انتخاب ذرات مناسب به عواملی همچون نوع، اندازه، شکل، ترکیب شیمیایی، وزن مخصوص، قابلیت تهیه، زنگ و قیمت دقیق شود. هنگام بلاستینگ فاکتورهای زیر را باید تحت کنترل داشت:

- انتخاب قطر نازل
- سختی ذرات ساینده
- وزن مخصوص مواد ساینده
- انتخاب فشار هوای نازل
- زمان و مدت انجام بلاستینگ

عوامل مهم در انتخاب ذرات بلاستینگ عبارتند از:

- طبیعت سطح فلز (سختی، درجه زنگ زدگی)
 - هدف از تمیز کاری (تعوییر، محافظت، نگهداری و ...)
 - پروفیل نهایی و درجه تمیز کاری سطح (حساسیت انعام کار)
 - نوع سیستم بلاستینگ (استفاده از نازل، چرخهای گریز از مرکز / سانتریفوژ)
- در رابطه با سطوح آماده شده، چهار مؤسسه استاندارد شناخته شده به نامهای انجمن ملی مهندسین خودگی (*NACE*), انجمن پوششی‌های حفاظتی (*SSPC*), استاندارد سوئدی (*SS*), استاندارد بریتانیایی (*BS*), تقسیم‌بندی واحدی از سطوح تمیز شده دارند. این تقسیم‌بندی بر روشهای مکانیکی استوار است.

الف - بلاستینگ سک یا برس زنی (*Sa1*) (*Brush off / Light Blast Cleaning*)

در این درجه، سطح فلز از زنگ و رنگهای کهنه پاک شده و همچیnen عاری از روغن، گریس، آلدگی و گرد و عبارت می‌شود و بلاستینگ سک انجام می‌گیرد. در این مورد پوسته‌های اکسیدی چسبنده، زنگ و رنگهای چسبنده به سطح باقی می‌مانند.

ب - بلاستینگ تجاری (*Sa2*) (*Commercial Blast Cleaning*)

در این درجه حدود ۶۰٪ زنگ و رنگهای کهنه پاک شده و نهایتاً سطح با فشار هوا یا ایجاد مکش، تمیز می‌گردد. زنگ سطح خاکستری تیره به نظر می‌رسد. این روش برای محیط‌های معتدل و استفاده از پرایمرهای بازدارنده مناسب است.



(Near – White Metal Blast Cleaning) (Sa2.5)

در این درجه از تمیز کاری سطح، حدود ۷۹۵ از رنگ و زنگهای کهنه و مواد زاید، پاک گشته و بلاستینگ به طور کامل و دقیق صورت گرفته است، قبها سایهای روشن روی سطح فلز دیده می شود و سطح حاکستری روشن به نظر می رسد. این حالت حداقل میران قابل قبول آماده سازی سطح برای سرویسهای مفروق در آب است.

(White Metal Cleaning) (Sa3)

تمام آلودگی ها (روغن، گریس) و مواد زائد و زنگ ها از روی سطح پاک و بلاستینگ صدد رصد انجام شده است و سطح نمونه کمی زبر می باشد. رنگ سطح سفید براق به طور یکدست و خالص نمایان می گردد. نظر به اینکه هرینه انجام این روش زیاد می باشد فقط برای شرایط بسیار خورنده که هزینه زیاد توجیه دارد به کار می رود.

برای اجرای سند بلاست به تجهیزات زیر نیازمندیم:

- دیگ ماسه با شرایط کاری

- کمپرسور هوا با طرقیت مناسب و کافی

مطلوب

- شلنگ هوا با خصوصیت فشار قوی با متعلقات مربوط (کوبیلینگ های آن)

- مخزن ذخیره هوای فشرده

- نارل ویژه مناسب با شلنگ و فشار اعمالی

- جداگفته و یا گیرنده رطوبت و روغن از هوای فشرده

- ماسه با درجه خلوص دانه بنده مناسب

- توری جهت صافی ماسه

عملیات سیدبلاست بر حسب استانداردهای رابح انجام می شود ولی در حال حاضر بیشتر از استاندارد سوئیس SIS که به $Sa2 \frac{1}{2}$ و $Sa3$ تقسیم نندی می گردد. در جدول ۱-۳ میزان صافی سطح در استانداردهای مهم رنگ با هم مقایسه شده اند. در جدول ۲-۳ میزان هوای مصرفی و مواد ساینده در روش بلاستینگ بر اساس قطر نازل پاشش ذکر شده است. (CFM = فوت مکعب بر دقیقه (واحد دینی))

جدول ۱-۳ مقایسه استانداردهای معروف و متداول جهان در مورد بلاستینگ

SURFACE CONITION	AMERICAN SPECIFICATIO N	N.A.C.E STANDARD N.A.C.E	BRITISH STANDARD 4232	SWEDISH STANDARD
WHITE METAL	SSPC.SP.5	NACE 1	FIRST QUALITY	SA.3
NEAR WHITE MATAL	SSPC.SP.10	NACE =2	SECOND QUALITY	SA.2 1/2
COMMERCIAL BLAST	SSPC.SP.6	NACE =3	THIRD QUATITY	SA.2
BRUSH OFF BLAST	SSPC.SP.7	NACE = 4		SA.1

جدول ۳-۲ میزان مصرف هوادر فشار-- Psi و مصرف مواد ساینده

مصرف ساینده در ساعت	هوای مورد نیاز (100 psi)	سوارخ بازل
۴۶ lbs	۶ CFM	3/16"
۴۹ lbs	1.5 CFM	1/4"
۸۱۲ lbs	16 CFM	5/16"
۱۱۵۲ lbs	۲۳۲ CFM	3/8"
۱۵۸۴ lbs	۲۱۵ CFM	7/16"
۲۰۲۴ lbs	۴۱۲ CFM	1/2"
۲۵۱۸ lbs	۵۰۸ CFM	5/8"
۳۱۷۴ lbs	۸۴۰ CFM	3/4"

۳-۱-۳ روش های اجرای رنگ

روش های متداول اجرای رنگ و سیستم های حفاظتی سطحی که در این قسمت شرح داده میشود عبارتند از:

قلم مو، غلطک، سیستم پاشش رنگ توام با جریان هوا و سیستم پاشش رنگ بدون هوا. روش های اجرای رنگ آمیزی دیگری بیز در خطوط رنگ آمیزی بعضی از صنایع متداول می باشند که ار آن *ROLLER COATING SYSTEM , CURTAIN . Electro Static System* جمله *COATING SYSTEM* می باشند که در اینجا فقط به ذکر نام آنها اکتفا می شود.

۳-۱-۴ رنگ آمیزی با قلم مو

روش رنگ آمیزی با قلم مو در مقابله با روش های دیگر از نظر سرعت پیشرفت کار بسیار کند می باشد ولی برای رنگ آمیزی در بخش ساختمان و همیطور در رنگ آمیزی سطوح کوچک و لکه گیری ها بطور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. این روش برای سطوح حاصل و پیچیده که استفاده از سیستم های پاششی موج ضایعات زیاد یا رنگ آمیزی خارج از کنترل بعضی از قسمتهای دیگر می شود بیز مناسب است.

۳-۱-۵ رنگ آمیزی با غلطک

این روش سبتا از رنگ آمیزی با قلم مو برای سطوح بزرگ سریع تر می باشد و برای اجرای پوشش های حفاظتی و رنگ های ساختمانی بکار برده می شود. در این روش اجرای رنگ آمیزی با

ضخامت تعیین شده به سادگی ممکن نیست. همینطور مانند روش اجرای رنگ آمیزی با فلم مو. اجرای سیستم های پوششی بالایه ضخیم و یکواخت (*High Build*) با این روش به دست نمی آید. با توجه به رنگ و وضعیت سطح مورد رنگ آمیزی، انتخاب غلطک با طول پر ز و ابعاد مناسب اهمیت زیادی دارد.

۳-۵-۱-۳ رنگ آمیزی با سیستم پاشش رنگ و جریان هوا

این روش بطور وسیعی مقبولیت داشته و مورد استفاده قرار گرفته و در مقایسه با روش های قبلی سریعتر می باشد ابزار و لوازم این سیستم نیز نسبتاً ساده و ارزان می باشد. در این روش رنگ به کمک هوا بصورت پودر بر روی سطح مورد نظر پاشیده می شود. نسبت مخلوط شدن هوا و رنگ همینطور میزان فشار هوا و جریان رنگ را بایستی بحوبی رعایت نمود تا رنگ در زمان خروج از نازل تشکیل پودر یکواخت داده و پودر رنگ بخوبی پاشیده شده و فیلم رنگ بدون نقص تشکیل گردد.

۳-۵-۱-۴ رنگ آمیزی با سیستم پاششی بدون هوا (*Airless Spray*)

به عکس سیستم پاششی با جریان هوا در این روش پاشش رنگ بدون مخلوط شدن با جریان هوا انجام می گیرد و حالت پودری (*Atomisation*) رنگ در زمان پاشش در نتیجه فشار وارد شده به رنگ (*Hydraulic Pressure*) و عنور آن از نارلهای مخصوص با طراحی خاص به دست می آید. فشار هیدرولیک لازم معمولاً توسط پمپ هایی که با جریان هوا کار می کنند به دست می آید. سبب فشار حریان رنگ به جریان هوا در این روش معمولاً بسیار بالا و بین $60/1$ تا $1/45$ است و نسبت $1/45$ بسیار متداول می باشد مرایای مهم استفاده از روش پاشش رنگ بدون هوا (*Airless Spray*) به شرح زیر می باشد:

- سرعت رنگ آمیزی.
- اجرای لایه رنگ با ضخامت زیاد (*High Build*)
- کاهش ضایعات

۳-۱-۶ شستشوی سطح :

بعد از انجام کلیه کارهای مکانیکی روی اسکلت فلزی، خطوط لوله کشی، تجهیزات مکانیکی مختلف و تحویل آنها به گروه رنگ، گروه اجرایی بوسیله دستگاه *Waterjet* کلیه سطوح رنگ لایه پر ایم را جیت برداشتن گرد و غبار، کثافت، لایه های روغنی و زینک زدگی جزئی شستشوی می دهند. بدین حیث سطح را برای پاشش لایه های دیگر آماده می کنند.

۳-۱-۷ مراحل کار :

بعد از شستشو، سرچوش ها و محل هایی که رنگ لایه اول آنها آسیب دیده باید توسط رنگ لایه اول یا رنگ مخصوص *Touchup*, و لکه ردایی شوند. بعد از لکه گیری کل سطح در فرمت های خاص تحویل ناظران *QC* داده می شود و سطح برای اعمال رنگ لایه دوم آماده شود.

بعد از اعمال و جک کردن ضخامت لایه رنگ و بازرسی سطوح از لحاظ کیفیت ظاهری (ترک، یوسته پوسته شدن، صافی، دانه دانه نبودن، درخشش، لکه نداشتن ...) ناظران QC کار انعام گرفته را تایید می نمایند.

کیفیت رنگ اعمال شده به فاکتور های جوی مثل دمای سطح، رطوبت، آفتاب شدیداً وابسته است بنابراین بر اساس سرایط جوی محیط، در واحد های صنعتی ساعات مناسب از طول رور برای اعمال رنگ در نظر گرفته می شود. در بقیه ساعات روز گروه های اجرایی مسئول آماده کردن سطوح یا بر طرف نمودن مشکلات سطوح رنگ شده خواهند بود. با توجه به دید محدود و دقیق بودن عمل رنگ آمیزی، مجوز اعمال رنگ برای شیفت های کاری شب داده نمی شود. و به همین ترتیب رنگ لایه نهایی با دقت بیشتری اعمال می گردد. با توجه به اینکه رنگ ها از مواد شیمیایی گوناگون ساخته می شوند در موقع تکه داری، میکس کردن و اعمال بایستی کلیه دستورالعمل های شرکت های سازنده رعایت گردد. نکات ایمنی با توجه به سمی بودن بخارات و درات و آتش زا بودن مواد شدیداً رعایت شود. نمونه ای از مشخصات فنی یک نوع رنگ (لایه پرایمر، میانی و نهایی) در شکل ۱-۶ آورده شده است.

FULL PRIMER SYSTEM

► Paint type	Polyaniside zinc rich epoxy primer
► Supplier	HEMPEL
► Reference	HEMP2DUR 15360 with hardener 93740
► Colour	Red-grey
► Thinner	06450 (10%)
► Application	airless spray gun
► Coats number	1
► Dry film thickness	75 µm (-0/+10 µm)
► Drying time before handling/recovering	1 hour / 3 hours at 20°C
► Cleaning solvent	06450

UNDERCOAT

► Paint type	two components epoxy micaceous iron Oxide pigmented epoxy
► Supplier	HEMPEL
► Colour	Light Grey
► Thinner	06450
► Application	Airless spray gun
► Coats number	1
► Dry film thickness	125 µm (-0/+10 µm)
► Drying time before handling / recovering	2 hours / 12 hours at 20°C
► Cleaning solvent	06450

See annexed technical sheet.

FINISHING COAT

- ▶ Paint type Acrylic polyurethane
- ▶ Supplier HEMPEL
- ▶ Reference HEMPATHANE 55210
- ▶ Colour Light Grey RAL 7032
- ▶ Thinner 08080
- ▶ Application Airless spray gun
- ▶ Coats number 1
- ▶ Dry film thickness 50 µm (0+10 µm)
- ▶ Drying time before handling/covering 8 hours at 20°C
- ▶ Cleaning solvent 08060

INSPECTION

- ▶ Total thickness 250 µm checked by magnetic measurement

Note : Treatment for small sheet steel welded by discontinuous soldering.

- ▶ Sand blasting SA 2 1/2
- ▶ Degreased if required
- ▶ Primer coat HEMPADUR 15360
- ▶ Tightness by SIKAFLUX or similar product
- ▶ Intermediate coat HEMPADUR 47200
- ▶ Finishing coat HEMPATHANE 55210

شکل ۱-۳: مشخصات فنی یک رنگ

۲-۳ عایق کاری : *Insulation*

مقدمه:

در واحد های صنعتی جهت حداقل کردن افت های حرارتی و جلوگیری انتقال حرارت از سیستم به بیرون و یا از بیرون به سیستم، حفاظت افراد از خطرات تماس با لوله و تجهیزات گرم و سرد و جلوگیری از انتشار بیش از حد سر و صدای اضافی، طبق نظرات طراح و مهندسان پروسس و دستورالعمل های احرایی سایت خطوط و تجهیزات را عایق کاری می نمایند. عایق کاری بسته به اینکه سرویس داخل لوله ها یا تجهیزات سرد و گرم باشد به عایق کاری گرم و سرد تقسیم می شود. روش اعمال و کار یکسان می باشد ولی احتمال دارد نوع مواد بکار رفته و ضخامت آنها و نحوه سایورت بندی با هم بگر متغیر باشند

قبل از عایق کاری یک یا ۲ لایه رنگ روی سطوح جهت جلوگیری از خوردگی سطحی اعمال می گردد عایق کاری بر حسب نوع و شکل متریال بکار برده شده و روش انجام آن به روش های گوناگونی انجام می پذیرد.

متربال ها عایق معمولاً به شکل های متفاوت مثل رولی و باندی، پتویی، شکل لوله (انعطاف پذیر) و شکل لوله (صلب)، مواد اولیه جیت ریخته گری و تزریق و از جنس های پشم شبشه، پشم سنگ، مواد شیمیایی مثل فوم های خاص، بلوک های کلسیم سیلیکات، لایه های یورتان در ضحامت های متفاوت در صنعت یافت می شوند.

۱-۲-۳ عایق کاری گرم: *Hot Insulation*

در شکل ۲-۳ لیست استاندارد هایی که مربوط به عایق کاری گرم می شوند لیست شده است. در جدول ۳-۳ انواع عایق و کاربرد های آنها طبقه بندی شده است. در جدول ۴-۴ مواد مصرفی عایق و پوشش محافظ عایق در برابر آب و هوا برای مصارف گوناگون آورده شده است. در جدول ۳-۵ صحامت مورد نیاز عایق گرم جیت جلوگیری از هدر رفتن حرارت و نحوه لایه بندی عایق در حالت چند لایه ای لیست شده است.

در بعضی از کاربرد های خاص که افت های حرارتی حلی کوچک نیز مهم می باشد محیط لوله را توسط جریان بخار در دمای مورد نظر گرم نگاه می دارد که به این روش *steam tracing* گویند. این روش یا بصورت لوله های سایز پایین کوبل مانند دور خط اصلی یا بصورت ژاکت کردن خط داخل بک لوله سایز بالاتر انجام می پذیرد. در جدول ۴-۶ سایز لوله پوشاننده در این روش براساس سایز خط اصلی آورده شده است.

در جدول ۷-۳ ضخامت عایق در حالت محافظت فردی جیت لوله بر اساس سایز و روی تجهیزات لیست شده است. در جدول ۸-۳ ضخامت عایق صوتی در ۳ کلاس متفاوت بحث شده است.

مواد عایق باید کیفیت و ظاهر خوبی داشته باشند، از لحاظ شیمیایی خنثی باشند، غیر سورفوریکی و ضد پوسیدن و حائز رزایی باشند، غیر قابل نفوذ آب و بخار، برای سلامتی مضر نباشند، بر رزوی تجهیزات و لوله ها اثرات خورندگی نداشته باشند، غیر قابل اشتعال، شامل آربستان نباشند. در جدول ۹-۳ و ۱۰-۳ به ترتیب حواص مکانیکی مواد بک نوع عایق و پوشش های محافظ عایق آورده شده است. که فقط برای نمونه می باشد و در سایر موارد و اطلاعات دقیق تر باید به کاتالوگ های شرکت های سازنده این متربال مراجعه نمود.

مواد سیم و توری برای نگه داشتن مواد عایق باید از جنس فولاد رنگ نزن نوع ۳۰۴ و آبیل شده با حداقل قطر 1.22 mm باید با عرض 13 mm با 19 mm و ضخامت 5.5 mm از جنس فولاد رنگ نرن نوع ۳۰۴ و آبیل شده پرج ها از جنس فولاد رنگ نزن نوع ۳۰۴ و آبیل شده نوع چشمی با ابعاد

و پیچ ها از جنس فولاد زنگ نزن نوع ۳۰۴ و آنل شده با انتهای شیار دار و حالت خودرو $4.8*10\ mm$ و $4*12\ mm$ (self tapping) با ابعاد $4*12\ mm$ باشند.

ASTM A167	Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Steel Sheet and Strip
ASTM A463	Specification for Steel Sheet, Aluminum-Coated by the Hot Dip Process.
ASTM B209	Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate
ASTM C165	Test Method for Measuring Compressive Properties of Thermal Insulation
ASTM C547	Specification for Mineral Fiber Pipe Insulation
ASTM C552	Cellular Glass Thermal Insulation
ASTM C592	Mineral Fiber Blanket Insulation and Blanket Type Pipe Insulation (metal mesh covered)
ASTM C612	Specification for Thermal Fiber Block and Board Thermal Insulation
ASTM C795	Specification for Thermal Insulation for use in contact with Austenitic Stainless Steel.
EEMUA 142	Acoustic Insulation of Pipes , Valves and Flanges
BS 476 Pt 7	Method of test to determine the classification of the surface spread of flame of products
BS 3958 Pt 4	Bonded pre-formed man made mineral fiber pipe sections
BS 5970	Thermal Insulation of Pipework and Equipment in Temperature Range -100°C to +870°C

شكل ۳-۲ : لیست استاندارد های عایق کاری گرم

جدول ۳-۳: طبقه بندی انواع عایق و موارد کاربرد

TABLE 1 : INSULATION, CLASSIFICATION AND GENERAL CONDITION OF USE

Type Codes	Classification		Insulation Thickness Table No. Ref.	Insulation Thickness Selection Consideration	Notes			
HC / HCF	Heat Conservation (Process Line) where normal operating temps exceed 93°C		Table 3	Normal Operating Temp. of Process fluid and nominal pipe size	Each section of the Equipment having defined sections operating at differing temperatures may be insulated to suit its individual temperature. For Shell and Tube Exchanger Shells and Channels use the higher of the Inlet and outlet temperature			
	Heat Conservation (Steam and Condensate lines)							
ST	Steam Tracing		Table 3	Normal Operating Temp. of Process fluid and nominal pipe size	Insulation where operating plant requires a protective heating system to protect piping, equipment and instruments against the effects of ambient temperatures (including hydrate formation, condensation, viscosity change and pour point suppression)			
STS	Steam Tracing with spacers							
STH	Steam Tracing with heat transfer cement							
ET	Electric Tracing							
SJ	Steam Jacketing							
FPH	Fire Hazard Protection		Table 5	(1)	Insulate to prevent fast boil-off of liquids. Stainless steel protective cover to be used over insulation in place of standard metal covering			
PH / PP	Personnel Protection (insulation or stand-off metal guard)		Table 4	Normal Operating Temp. of Process fluid and nominal pipe size	Over piping and equipment insulate or provide open mesh metal guards on operating plant which would normally be left uninsulated and which may be accessible during the performance of routine duties by operating (not maintenance only) personnel. For the details of open mesh metal guards, please refer to Drawing 271-05-S-002			
NA	Acoustic attenuation for noise control at various levels of requirement	CL.A	Table 6	Acoustic category attenuation subject to calculation insertion loss requirement	selected acoustic insulation symbols shall be added to any other thermal insulation symbol that applies. If no other insulation symbols apply, Acoustic symbols A, B or C shall be used alone			
NB	CL.B							
NC	CL.C							
NI	Not Insulated		-	-	-			

Note : Contractor shall submit details of any special considerations for fire hazard protection for Company review and approval. Insulation thickness shall not exceed the values stated in Table 3. Flanged joints will be insulated and covered with the stainless steel bands or PTFE bands according to the fluid service as special considerations for fire hazard protection.



جدول ۳-۲: توصیف مواد عایق و پوشش و روش بکارگیری برای کاربردهای مختلف

TABLE 2 : INSULATION AND METAL COVER . FORM AND SECUREMENT METHOD

Note 1 : Bottom needs enclosed with weather protective support skirt shall not require metal cover finish.

Item	Nominal Size of Item	Insulation Materials Form	Insulation Material Securement Method	Insulation Metal covering	Pipe Size Range (size)	Cover thickness	Insulation Cover Securement Method
Straight Pipe	Up to 200mm (8")	Pre-formed Pipe Sections	1.22mm (18SWG) minimum diameter stainless steel tie wire	Flat Metal*	Up to 6"	0.63mm thk	Screws or Rivets
Straight Pipe	250mm (10") to 500mm (20")	Pre-formed Pipe Sections or multi segments	13mm wide X 0.5mm thk stainless steel bands	Flat Metal*	8" to 18"	0.76mm thk	Screws or Rivets
Straight Pipe	Above 500mm (> 20")	Multi Segments	19mm wide X 0.5mm thk stainless steel bands	Flat Metal*	20" & Over	0.88mm thk	Screws or Rivets
Welded Valves and Butt-Weld Tees and Reducers	All sizes	As per straight pipe cut and shaped to fit	As per straight pipe	Flat Metal*	All sizes	As per straight pipe	As per straight pipe
Flanged Valves, Flanged joint	All sizes	Suitable Pre-formed	Prongs, studs, rivet, adhesive as necessary to removable cover	Flat Metal Removable Cover*	All sizes	1.0 mm thk	Quick Release Toggle Clips
Bends and Elbows	All sizes	As per straight pipe cut and shaped to fit	As for straight pipe	Flat Metal Stove pipe or pressed Flat Metal	Up to 3"	As for straight pipe	As for straight pipe
Equipment Heads (Except Bottom Heads of Vertical Equipment)	All sizes	Blocks & Slabs cut and shaped to fit	19mm wide X 0.5mm thk stainless steel bands	Fabricated mitred larger	3" & straight	As for straight	Screw or Rivets
Equipment Shells	All sizes	Pre-formed pipe or multi-pipe segments or Slabs cut and shaped to fit	19mm wide X 0.5mm thk stainless steel bands	Flat Metal "Orange Peel" fabrication	All sizes	1.0 mm thk	Screws or Rivets
Vertical Equipment Bottom Heads w/o Skirt	All sizes	Mesh backed Blankets	19mm wide X 0.5mm thk stainless steel bands	Flat Metal fabricated to suit	All sizes	1.0 mm thk	Screws or Rivets
Vertical Equipment Bottom Heads with Skirt	All sizes over 1200mm	Mesh backed Blankets	19mm wide X 0.5mm thk stainless steel bands	Flat Metal fabricated to suit	All sizes	1.0 mm thk	Screws or Rivets
Casing of Pumps, Turbines, Compressor etc. M.B.Holes and where required Exchanger Channels	All sizes	Pre-formed slabs cut to suit lining	Wire Netting and Lacing	Not Required	-	-	Quick Release Toggle Clips
			Prongs, studs, rivets , adhesive as necessary to removable cover	Flat Metal Sheet fabricated removable covers	All sizes	1.0mm thk	



جدول ۳-۵: ضخامت عایق گرم چهت جلوگیری از افت دما در دماهای متفاوت

Table 3A INSULATION THICKNESS FOR HEAT CONSERVATION

Over 34° and Flat	NORMAL OPERATING TEMPERATURE (°C) AND THICKNESS (mm)										THK	LAYER THICKNESS
	30	30	40	60	80	100	120	150	180	210		
34	20	30	40	60	70	90	110	140	160	220	50	25/25
28	20	30	40	60	70	90	110	140	160	220	60	30/30
26	20	30	40	60	70	90	110	130	160	220	70	30/40
24	20	30	40	60	70	90	110	130	160	210	80	40/40
20	20	30	40	60	70	90	110	130	150	180	90	50/40
18	20	30	40	60	70	90	110	130	150	180	100	50/50
16	20	30	40	60	70	90	110	130	150	170	110	50/60
14	20	30	40	50	70	90	100	130	150	170	120	30/40/50
12	20	30	40	50	70	90	100	120	140	170	130	30/50/50
10	20	30	40	50	70	80	100	120	140	160	140	40/50/50
8	20	30	40	50	70	80	100	110	130	150	150	50/50/50
6	20	30	40	50	60	80	90	110	130	150	160	50/60/50
4	20	30	40	50	60	70	90	100	120	140	170	50/70/50
3	20	30	40	50	60	70	80	100	110	130	180	50/70/60
2	20	30	40	50	60	80	90	100	120	140	210	70/70/70
1.5	20	30	40	50	60	70	90	100	110	130	220	70/80/70
1" & below	20	20	30	40	50	60	70	80	90	100	-	-
Nominal Pipe Size (inches)	Up to 100	101 to 150	151 to 200	201 to 250	251 to 300	301 to 350	351 to 400	401 to 450	451 to 500	501 to 550	-	-
	Single Layer					Multi Layer						

Multi Layer shall be constructed with layer thickness as follows :-

جدول ۳-۶: سایز لوله پوشاننده در روش steam tracing

Table 3B INSULATION TABLE FOR STEAM TRACED LINE

Pipe Size	1/2" Pipe Tracer		3/4" Pipe Tracer	
	1 - Tracer	2 - Tracer	1 - Tracer	2 - Tracer
14" and larger - next size up on schedule. For larger tracers, pipe insulation size must be calculated.				
12"	14"	14"	14"	14"
10"	12"	12"	12"	12"
8"	10"	10"	10"	10"
6"	8"	8"	8"	8"
4"	6"	6"	6"	6"
3"	4"	4"	4"	6"
2"	3"	3"	3"	3-1/2"
1-1/2"	2-1/2"	3"	3"	-
1"	2"	2-1/2"	-	-
3/4"	2"	2"	-	-
1/2"	2"	2"	-	-

The determination for insulation cover size shall be used by Manufacturer's Standard.

جدول ۳-۷: ضخامت عایق گرم جهت محافظت فردی در دماهای متفاوت

Table 4 INSULATION THICKNESS OVER PROCESS PIPING AND EQUIPMENT FOR PERSONNEL PROTECTION

NORMAL OPERATING TEMPERATURE (°C) AND THICKNESS (mm)										
Over 34" and Flat	30	30	40	50	80	100	120	150	180	210
34	20	30	50	70	100	120	150	190	220	260
28	20	30	50	70	100	120	150	180	220	260
26	20	30	50	70	100	120	150	180	220	250
24	20	30	50	70	100	120	150	180	210	250
20	20	30	50	70	90	120	140	170	210	240
18	20	30	50	70	90	110	140	170	200	230
16	20	30	50	70	90	110	140	170	200	230
14	20	30	50	70	90	110	140	160	190	230
12	20	30	50	70	90	110	140	160	190	220
10	20	30	50	70	90	110	130	160	190	220
8	20	30	50	60	80	100	130	150	180	210
6	20	30	40	60	80	100	120	140	170	190
4	20	30	40	50	70	90	100	130	150	180
3	20	20	40	50	70	80	100	130	150	170
2	20	20	30	50	60	70	90	110	130	160
1.5	20	20	30	40	60	70	90	100	120	150
1" & below	20	20	30	40	50	60	80	90	110	130
Nominal Pipe Size (inches)	Up to 1.00	101 to 1.50	151 to 2.00	201 to 2.50	251 to 3.00	301 to 3.50	351 to 4.00	401 to 4.50	451 to 5.00	501 to 5.50
						Single Layer				Multi Layer

Note : Table is based on achieving surface temperature of no greater than 65°C with still air at ambient temperature of 35°C

TABLE 5 : MINIMUM INSULATION THICKNESS OVER EQUIPMENT FOR FIRE PROTECTION PURPOSES

Item	Minimum Thickness (mm)	Insulation Materials	Insulation Materials
Fire Hazard Protection	100	Mineral Rock Fiber Fire Batts applied in two layers	Only Stainless Steel Sheet 1.0mm thick, secured with Stainless Steel Bands shall be used on this service

جدول ۳-۸: ضخامت عایق صوتی جهت کاهش انتقال صدا

MINIMUM THICKNESS OF ACOUSTIC INSULATION

The level of acoustic attenuation is indicated by the Class Symbol as required by Table 1. Where acoustic attenuation symbol A,B or C is combined with thermal insulation symbols the selected insulation thickness shall be the greater of the two requirements.

When the following acoustic insulation cladding thickness requirements differ from the thermal insulation protection sheeting requirements the greater of the two thickness shall be selected.

Class	Minimum Thickness of Acoustic (Porous) layer Insulation (mm)	Acoustic Insulation Cladding Thickness (mm)	Cladding Materials
A	50	0.76mm or Table 2 Whichever is greater	Aluminum or Stainless Steel
B	100	0.76mm or Table 3 Whichever is greater	Stainless Steel Only
C	100 (in two 50mm layers)	0.76mm or Table 4 Whichever is greater	Stainless Steel Only

Class A, B and C correspond to the classification given in EEMUA 142.

Class C attenuation shall be achieved by applying two layers each of 50mm thickness porous insulation and the defined thickness of sound barrier acoustic insulation cladding sequentially.

جدول ۳-۹: خواص مکانیکی مواد یک عایق خاص



* Rockwool Materials

Item : Rockwool Pipe Section , Cover / Slab / Blanket

Mermal Density	110 - 145 kg/m ³	
Adeanlity	pH 6 - 10	
Thermal Conductivity	Mean Temp. (°C)	Ave max λ' (W/m°C)
	50	0.043
	100	0.052
	150	0.064
	200	0.078
	250	0.093
	300	0.110
Combustibility	Non-combustible	

Average compressive strength at a minimum 10% deformation	169 - 320 kg/m ²
Hygroscopy	0.2% vol. Max
Linear Shrinkage	< = 2%
Chloride Content	< = 20 ppm
Sodium plus Silicate content	< = 40 ppm

جدول ۳-۱۰: مشخصات مواد پوشش عایق

Weatherproof jacket

* Aluminum Sheet Alloy 3003 H-14 or Alloy 1050 H-14 / Stainless Steel Sheet

Thickness (mm) : 0.63 , 0.76 , 0.88 & 1.00

عایقکاری به روشهای گوناگون انعام می‌پذیرد ابتدا مواد عایق را بوسیله پیچیدن دور لوله یا تجهیز و ستن آمها توسط نوارهای فلزی و کلمپ‌های مخصوص با سیم‌های استنلس استیل یا گالوانیزه کاملاً فیکس می‌کنند بعداً منافذ باقی مانده را بوسیله تکه‌های کوچک مواد عایق کاملاً پر می‌کنند. برای حفاظت مواد عایق از باران و آفتاب و اثرات خارجی روی آنها را بوسیله ورقه‌های کم ضخامت از فولاد صد زنك یا که قللاً در شاب طبق اندازه برش داده شده و طبق سایز لوله نورد گردیده اند پوشش داده می‌شوند و این ورق‌ها توسط پیچ‌های خودرو به هم‌دیگر متصل می‌شوند. دررهای این ورقها را توسط چسب‌های سیلیکون آب بستی می‌نمایند. ولی در اجرای عایقکاری نکات زیر باید رعایت گردد:

- لوله کشی و تجهیزات باید طبق نقشه مهندسی عایق کاری شوند.
- مواد عایق قبل از بکار بردن در محل حشك و تمیز و عاری از مواد قابل اشتعال نگهداری شوند.
- عملیات عایق کاری باید بعد از انجام تست هیدرواستلتیک و بعد از اینکه محل تعویل گروه عایق داده شد باید شروع شود.
- عایق تا یک فاصله مناسب از اتصالات فلنجی ادامه داده شود که اکران بار و بسته کردن پیچ و مهره‌ها وجود داشته باشد. فاصله طرف مهره و پیچ به ترتیب ۵۰ و ۲۵ mm باشد.
- پلاک مشخصات تجهیزات نباید عایق شود فقط باید درزگیری شوند.
- پوشش‌های عایق باید در حالت شعاعی و طولی هم پوشانی ۵۰ mm داشته باشند.

- همه لبه و گوشه های نیر ورقه های فلزی پوشش ها باید جهت جلوگیری از خطرات فردی لبه گرد شوند.

- تله های بخار نباید عایق شوند.

- عایق پشم سینک نا سایز لوله ۸" استفاده می شود و برای سایز بالاتر از پشم سینک چند قسمتی اتفاقade می گردد.

- در حالت لوله کشی قائم مواد عایق بوسیله رینگ های خاص به بدنه لوله در فاصله های ۴۵۷۰ و ۳۶۶۰ mm به ترتیب برای حالات دمایی تا ۳۷۱، ۴۸۰-۴۸۱ و ۶۵۰ ساپورت شود.

- مواد عایق باید به روشهای سیم به قطر ۱.۲ mm، باند با عرض mm1۳ و باند به عرض mm1۹ به ترتیب برای حالات لوله تا ۶" و کمتر، ۸" تا ۲۰" و بالاتر از ۲۰" در فواصل حداقل mm ۳۰۰ مسته شود.

پوشش عایق عا در فاصله حداقل mm1۵۰ بوسیله پیچ یا پرج به همدیگر متصل شوند

- شیرها و فلنح ها با همان مواد عایق و در همان ضخامت ها بصورت جعبه های قابل باز شدن عایق می شوند.

- همه جعبه شیرها باید طوری ساخته شوند که دسته شیر و میله رابط و محفظه گلند دارای تلرانس مناسب برای عملکرد باشد. برای بالای ۱۸" مواد پتویی پشم سینک باید روی شیرها بکار برده شود.

- مخازن با شعاع کمتر از ۸ اینچ بوسیله مواد عایق لوله عایق می شوند ولی در سایز های بالاتر از از قطعات عایق استفاده می گردد. در این حالت دقت شود شکل قطعات تا حد امکان به شکل پروفیل دستگاه نزدیک شود.

- پوشش محافظ آب و هوایی کلگی مخازن باید در فواصل mm1۲۵ به همدیگر پیچ شوند. و هم بوسانی mm ۱۵۰ روی هم داشته باشند.

- پوشش نوع پوست نارنگی برای قطر های بالای mm55 بکار برده شود. (حالت خورشیدی هم گفته می شود).

- کلیه سطوح بی قاعده مثل پمپ ها توربین ها ماشین الات مختلف باید توسط عایق پتویی عایق شوند با بوسیله صفحهای که به شکل پروفیل دستگاهها نزدیک شوند.

- همه دررهای ما بین لبه های پوشش عایق ها توسط چسب های لاستیکی سیلیکوئی جهت جلوگیری از نفوذ آب آب بندی می شوند. مشخصات یک نوع ماده در زیر بند در جدول ۱۱-۳ آمده است.



جدول ۳-۱۱: مشخصات یک نوع مواد درز بند پوشش عایق

Material name : Foster 95-44 Elastolar Sealant

Solid content	52% to 58% by volume
Service temperature limit	- 40°C to + 121°C
Wet flammability	Flash point 41°C, ASTM D3278

در جدول ۱۲-۳ ضخامت ورقه های برش عایق برای کاربرد های متفاوت لیست شده است.

جدول ۳-۱۲-۳: ضخامت ورقه های پوشش عایق

The water jacket shall be following thickness in mm

Piping up to 6" NPS	- 0.63mm thk
Piping 8" up to 18"	- 0.76mm thk
Piping 20" & Over	- 0.88mm thk
Equipment / Valve and Flange	- 1.00mm thk

۱-۲-۳ عایق کاری سرد: *Cold Insulation*

همچنانکه ذکر شد عایق کاری سرد در حیلی از جیفات مقابله عایق گرم می باشد در شکل ۳-۳ چندین استاندارد که به موضوع عایق سرد پرداخته اند لیست شده اند.

ASTM C177	Standard Test Method for Steady State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus.
ASTM C240	Test Method for Testing Cellular Glass Insulation Block.
ASTM C303	Test Method for Density of Preformed Block-Type Thermal Insulation.
ASTM C518	Steady-State Thermal Transmission Properties by means of the Heat Flow Meter Apparatus
ASTM C552	Specification for Cellular Glass Thermal Insulation
ASTM C591	Specification for Unfaced Preformed Rigid Cellular Polyisocyanurate Thermal Insulation
ASTM C623	Test Method for Young's Modulus, Shear Modulus, and Poisson's Ratio for Glass-Ceramics by Resonance.
ASTM D1621	Test Method for Compressive Properties of Rigid Cellular Plastics.
ASTM D1622	Test Method for Apparent Density of Rigid Cellular Plastics
ASTM D1623	Test Method for Tensile and Tensile Adhesion Properties of Rigid Cellular Plastics.
ASTM D2856	Test Method for Open-Cell Content of Rigid Cellular Plastics by the Air Pycnometer.
ASTM D3014	Test Method for Flame Height, Time of Burning and Loss of Mass of Rigid Thermoset Cellular Plastics in a vertical position.
ASTM E84	Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials.
ASTM E96	Test Method for Water Vapour Transmission of Materials
EEMUA 142 (withdrawn 1988)	Acoustic Insulation of Pipes, valves and Flanges

شکل ۳-۳: لیست استاندارد های عایق کاری سرد

در جدول ۳-۱۳ کلاسه بندی و شرایط عمومی عایق سرد نشان داده شده است. در جدول ۳-۱۵ توصیف متریال عایق و ورقه های پوشش دهنده همراه روشبای تامین شرح داده شده است.

جدول ۳-۱۳: شرایط عمومی و طبقه بندی عایق سرد

INSULATION, CLASSIFICATION AND GENERAL CONDITIONS OF USE

Classification	Insulation Thickness Table Reference	Insulation Thickness Selection Consideration	Notes
Prevention of heat gain (process lines) where normal operating temps. are below 35°C	Table 1 , 2	Normal operating temp of process fluid and nominal pipe size	Each defined section of Equipment operating at different temps. May be insulated to suit its individual temp. For shell and tube exchanger shells and channel use the lower of the inlet and outlet temps
Personal Protection (Stand-off metal guard)	-	-	Over piping and equipment provide open mesh metal guards over surfaces which would normally be left uninsulated and which may be accessible. See Note E. For the details of open mesh metal guards, refer to Fig. 6.
Acoustic Attenuation for noise control at various level of requirement	Table 4	Acoustic Category Attenuation subject to calculated insertion loss requirements	Mineral fiber insulation applied under cold service insulation system to achieve attenuation.
Fire protection required in addition to prevention of heat gain	Table 3A or 3B but with a minimum thickness of 50mm	Normal operating temp of process fluid and nominal pipe size	Insulation to be applied in two layers and checked against required fire rating.
Not Insulated	-	-	-

Note . ۱ Exposed surfaces below minus 10°C and located within 600mm horizontally or 2100mm vertically of a normal access, walkway, or work area. Pipe and equipment designed for personnel protection shall be fully painted in accordance with Project Specification

در جدول ۳-۱۴ خواص فیزیکی چند ماده بصورت نموده که برای عایق سرد از آنها استفاده می سود آورده شده است.

جدول ۳-۱۴: خواص فیزیکی مواد عایق سرد

Item : Glass wool Blanket

Density	32 - 33 kg/m ³
Thermal Conductivity (at 25°C mean temp.)	0.035W/m°C
Free from any or coarse fibers	

Item : Rockwool Pipe Section, Cover / Slab / Blanket

Density , average	80-100 kg/m ³
Alkalinity	pH 6-10
Combustible	Non-combustible
Flow resistivity of acoustic mineral fiber (porous layer)	25,000-75,000 Ns/m ⁴ (As specified in EEMUA Publication No. 142)
Chloride content	20 ppm max.
Sodium plus silicate content	40 ppm min.



جدول ۳-۱۵: توصیف متریال عاک و پوشش و روش‌های تامین

TABLE 2: INSULATION, VAPOUR BARRIER AND METAL COVER. FORM AND SECUREMENT METHOD

Note 1 : Bottom heads enclosed with weather protective support skirt shall not require metal cover finish.

Item	Nominal Size of Item	Insulation Materials Form	Insulation Material Securement Method	Vapour Barrier	Pipe Size Range (NPS)	Metal Cover Th'ness	Insulation Cover Securement Method
Straight Pipe	150mm (6") NPS and Below Above 150mm (6") NPS up to 750mm (30") NPS	Pre-formed Pipe Sections Multi piece pipe section or radiused & bevelled lags	13mm wide X 0.5mm thick stainless steel bands	Two coats of continuous membrane reinforced vapour barrier mastic	Up to 6" 8" to 18" 20" & Over	0.63mm thk 0.76mm thk 0.88mm thk	1.3mm wide X 0.5mm thick stainless steel bands
Welded Valves and Butt-Weld Tees and Reducers	All sizes	Oversized sections and laps as per "straight" pipe cut and shaped to fit	As for straight pipe	As for straight pipe	All sizes	As for straight pipe	As for straight pipe
Bends and Elbows	All sizes	As per straight pipe cut and shaped to fit	As for straight pipe	As for straight pipe	All sizes	As for straight pipe	As for straight pipe
Flanged Valves and Joints	All sizes	Oversized sections and laps as per "straight" pipe cut and shaped to fit	As for straight pipe	As for straight pipe	All sizes	1.0mm thk	As for straight pipe
Equipment Heads (see note 1)	Up to 900mm (36" O/D) 900mm(36") to 3600mm(140") O/D 750mm(30") O/D and below	Flat blocks shaped to fit. Radiused and bevelled Head segments in sets	19mm wide X 0.5mm thick stainless steel bands	Two coats of continuous membrane reinforced vapour barrier mastic	All sizes	1.0 mm thk	19mm wide X 0.5mm thick stainless steel bands
Equipment Shells	Above 2500mm(30" O/D) Up to 2600mm(140") Above 3600mm (140") O/D	Radiused and bevelled lags in sets Flat blocks shaped to fit in sets	19mm wide X 0.5mm thick stainless steel bands	Two coats of continuous membrane reinforced vapour barrier mastic	All Sizes	1.0 mm thk	19mm wide X 0.5mm thick stainless steel bands
Casing of Pumps, Manholes and Handholes Exchanger Channels	All sizes	Flat blocks shaped to fit in sets	Adhesive tape as necessary to secure	As for " Equipment Head "	1.0mm thk	1.0mm wide X 0.5mm thick Stainless Steel bands	1.0mm wide X 0.5mm thick Stainless Steel bands



در حدول ۱۶-۳ ضخامت لایه های عایق بر اساس درجه حرارت سرویس داخلی لوله ها با تجهیزات و سایز لوله ها لیست شده است. همچنین نحوه لایه بندی در عایق کاری چند لایه نیز مشخص شده است.

جدول ۱۶-۳: ضخامت لایه عایق بر اساس درجه حرارت سرویس و سایز لوله

INSULATION THICKNESS FOR HEAT CONSERVATION (POLYISOCYANUARATE) - PIR						
NORMAL OPERATING TEMPERATURE (°C) AND THICKNESS (mm)						THK LAYER THICKNESS
Over 43° and Flat	40	70	90	110	140	160
42	40	70	90	110	130	160
40	40	70	90	110	130	150
38	40	70	90	110	130	150
36	40	70	90	110	130	150
34	40	70	90	110	130	150
32	40	70	90	110	130	150
30	40	70	90	110	130	150
28	40	70	90	110	130	150
26	40	70	90	110	130	150
24	40	70	90	110	130	150
22	40	60	80	110	130	150
20	40	60	80	100	130	150
18	40	60	80	100	120	130
16	40	60	80	100	110	130
14	40	60	80	100	110	130
12	40	60	80	90	110	130
10	40	60	70	90	110	120
8	40	50	70	90	100	120
6	40	50	70	80	100	110
4	30	50	60	80	90	100
3	30	50	60	70	80	100
2	30	40	50	70	60	90
1.5	25	40	50	60	70	80
1	25	40	50	60	70	80
0.75	25	40	50	60	60	70
0.5	25	30	40	50	60	70
Nominal Pipe Size (Inches)	+35 to +1	0 to -20	-21 to -40	-41 to -60	61 to -80	-81 to -100
	Single Layer			Double Layer		


بعض از مواد عایق از یک لایه ۲-۳ mm جنسیت ماستیک مانند روی مواد عایق قبل از اعمال ورقه های پوشش استفاده می شود که مشخصات یک نوع از ماده ها در جدول ۱۷-۳ نشان داده شده است.


جدول ۱۷-۳: خواص فیزیکی مواد ضد آب

Material Name : Foster 81-84 Adhesive / Sealant

Coverage	0.49 ~ 6.14m ² /litre
Solid content	98% by volume
Drying time	Set to touch 8 hours
Service temperature limit	- 190°C to + 93°C
Solvent	no-solvents

روشهای کاربرد و نکات اجرایی تقریبا مشابه حالت عایق کاری گرم می باشد.
عایق کاری تزریقی معمولاً برای حالت سرد در سایزهای بالا (بالای ۲۴) بکار رده می شود. در
عایق کاری تزریقی ابتدا قالب بوسیله این ورقه های فلزی دور لوله یا مخازن ایجاد شده بوسیله
سپورت های ظریفی به بدنه اتصال داده می شوند. سپس مواد قالب گیری را که شامل چندین
 محلول بوده و هنگام مخلوط کردن بصورت نیمه قوم در می آید به درون قالب تزریق می کنند
 در صفحات بعد چندین نقشه اجرایی عایق گرم و سرد برای حالات مختلف لوله، شیر، مخزن فقی و
 قائم اورده شده اند.






NO. DESIGNATION MATERIAL QTY. COMMENTS

DIMENSION FOR PIPE SUPPORT


PIPE SIZE (mm)	L (mm)	H (mm)	COLD INSULATION THICKNESS (mm)				
			25 to 50	51 to 100	101 to 120	121 to 150	151 to 200
1" & 2"	370	310					
3" & 4"	420	360					

STRUCTURAL CRADLE

REINFORCED VAPOUR BARRIER MASTIC
TWO COATS (min. 1 litre/m² x 2 ps)



SECTION A-A



DETAIL A

NO. DATE DESCRIPTION EDITION APP'D BY
1 271-05-C-021


COLD INSULATION PIPING FOR PIPE SUPPORT
-SINGLE LAYER-

NOTE: Pipe Size (mm) Description of Insulation Specified
1" to 6" 0.5 mm
8" to 9" 0.75 mm
10" & over 0.9 mm

DRAWN DESIGNED CHECKED APPROVED
J.C.H. J.W.D. C.J.B. APP'D
F.D.E.

TITLE
COLD INSULATION PIPING FOR PIPE SUPPORT
-SINGLE LAYER-
Dwg. No. 271-05-C-021

271-05-C-021





1	NO.	DESIGNATION	MAT.	Q.TY	REMARKS
2					

Note:
 1. Insulation
 Mineral wool preformed pipe sections or equivalent shall be used all insulation
 materials for heat convection. All forms of insulation shall be staggered.

2. Binding wire/Band
 Up to Ø : Min. 1.25mm diameter stainless steel wire

Spacing : Min. 300mm center

10° to 20° : 1.5mm wide x 0.5mm thick, stainless steel band
 Above 20° : 18mm wide x 0.5mm thick, stainless steel band

3. Cladding

Pipe Size Range (NPS)	Thickness of Flat Aluminum Sheet(mm)
Up to 6"	0.65
8" to 18"	0.76
21" & over	0.89

4. Self-tapping screws

Self-tapping screws made of stainless steel shall be of 4mm in diameter and 12mm long with slotted pan head or round head.

5. Rivets


Rivets made of stainless steel shall be of expandable type having a diameter of 4.8mm in diameter and 16mm long.

NO.	DATE	DESCRIPTION	DESIGN	CHIEF : APD
1		REV. 1		
2		FOR		
3				
4				

TITLE: HOT INSULATION FOR HORIZONTAL CLODN
 "SINGLE LAYER -
 (11 BLOWS AVE OVER)

DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED

DWG. NO. 271-05-H-005



271-05-H-005

۳-۳ خوردگی زیر زمین (*Under Ground*) و جلوگیری از آن:

ار آنجاییکه اکثر تجهیزات و لوله های زیر زمینی در صنایع بویژه صنایع نفت، گاز پتروشیمی و غیره، در صورت عربان بودن شدیداً تحت تأثیر خوردگی قرار می کیرند. محیط داخل خاک که محل دفن لوله های زیر زمینی است محیط خورنده از نوع الکتروشیمیائی است که الکترولیت آن محلول حاصل از حل شدن نمکها و خاک های فلرات قلیائی و قلیائی خاکی من باشد. لذا، تجربه ثابت کرده که باید تجهیزات بخصوص لوله های زیر زمینی حاوی نفت گاز خسارت های زیر زمینی در صورت عدم اجرای حفاظت در لوله های زیر زمینی حاوی نفت گاز خسارت های زیر زمینی را و مالی رخ خواهد داد. لازم به تذکر است که انتخاب درست مواد آلیاژی خود بیز تأثیر بسیاری در این امر دارد. برای حفاظت این نوع سازه ها دو روش زیر متدائل می باشد :

- حفاظت کاتدی
- استفاده از پوشش های مناسب (*Wrapping*)

مبحث حفاظت کاتدیک بعلت تخصصی بودن از موضوع این فصل حارج است.

۱-۳-۳ استفاده از پوشش های مناسب (*Wrapping*)

منظور از پوشش مناسب در این خصوص، نوار پیچی دور لوله هاست. معمولاً دوشیوه نوار پیچی تکار گرفته می شود. گرم و سرد. در حالاتی که لوله ها برای خطوط انتقال و در حجم زیادی بکار روند این عمل در کارخانه های مخصوص روی لوله ها انجام می کیرد، و به آن پوشش گرم گویند و در سایت فقط سرجوش ها توسط لایه هایی مخصوص راپینگ گرم می شوند (این کار خلی شیوه ایزو گام می باشد). ولی برای مصارف لوله کشی تاسیساتی زیر زمینی واحدهای صنعتی معمولاً از راپینگ سرد استفاده می کردد.

در راپینگ سرد نوار معمولاً از جنس پلی اتیلنی است که پس از سند بلاست و پرایمر بر روی لوله ها پیچیده می شوند. آماده سازی سطح توسط یکی از روش های ذکر شده در بخش قبل انجام می کیرد. درجه سند بلاست از نوع $Sa2\frac{1}{2}$ می باشد. پس از آن که چربی و روغن های احتمالی پاک شد و پس از پاشتن هوای فشرده برای خارج کردن گرد و غبار، بوسیله پرایمر که شامل پرایمر فیری رقیق و باکول تار می باشد سطح سازه مورد نظر پوشش داده می شود. پرایمر توسط دستگاه پرایمر پاش و یا دستی انجام می کیرد. قبل از استفاده، پرایمر باید کاملاً با حلال مخلوط کردد. پس از اعمال پرایمر و خشک شدن کامل که معمولاً ۲ ساعت طول می کشد نوار پیچی انجام می کیرد. این کار در *Shop* و یا در محل لوله گداری انجام می سود. معمولاً نوار پیچی در *Shop* پس از پرایمر اجرا می گردد. بسته به اهمیت لوله ها، رویهم افتادگی نوار (*Overlapping*) معمولاً ۴۰ تا ۵۰ درصد عرض نوار در نظر گرفته و انجام می شود. در صورتیکه بخواهیم نفاطی نظیر اتصالات سه راهی . درپوش و غیره را نوار پیچی نمائیم باید از نوارهای با انعطاف، پذیری بالاتر و عرض کمتر استفاده نمائیم. مواد راپینگ سرد بصورت رول در پهیای ۲,۳,۴ اینچ برای سایر های

محفل لوله موجود می باشدند. راستای اعمال بایستی بصورت زاویه دار $30 - 15$ درجه با محور اصلی لوله باشد.

نوار خارجی که به نوار سخت معروف است معمولاً سعید رنگ بوده و سختی آن بالاتر از نوار زیرین می باشد. این نوار، پس از آزمون منفذ یابی (*Holiday Test*) و بمیظور جلوگیری از آسیب های مکانیکی، بر روی نوار داخلی در جهت عکس اعمال لایه اول کشیده می شود. روییم افتادگی نوار خارجی به اندازه نوار داخلی می باشد..

۳-۳-۲- محافظت از نوارهای پلی اتیلنی

نوارها را باید با بسته بندی اولیه به دور از نور خورشید و گرد و غبار در انبار سر پوشیده نگهداری نمود. حتی المقدور اندازه چیدمان نوارها بر رویم نباید از مقدار معین خارج شود. (ارتفاع چیدمان حدود ۲ متر باید باشد). توجه داشته باشید که پرایمر اولیه و نوار باید از یک کارخانه سازنده باشد. در صورتیکه نوار پیچی در کارگاه(*Shop*) انجام شود باید دقیق لازم برای حمل آن به محل کانالی که لوله در آن قرار داده می شود صورت پذیرد.

در هوای مرطوب و بارانی و در هوای سرد و دمای حدود صفر درجه سانتیگراد، عملیات نوار پیچی بعلت نقصان خاصیت کشسانی (*Elongation*) نباید صورت بگیرد. هم چنین، برای جلوگیری از چروک شدن و پف کردن نوار در دمای بالا در تابستان و در برابر نور مستقیم خورشید، نباید نوار پیچی انجام شود. از اینtro در فصل تاسستان سعی شود در سایه این کار انجام شود.

۳-۳-۳- تست منفذ یابی (*Holiday Test*)

پس از انتقال لوله به محل لوله گداری و جوش دادن و نوار پیچی محل جوش ها، بمیظور ارزیابی کیفیت پوشش و هم چنین اطمینان از اینکه تمام سطوح نوار پیچ (*Wrapping*) شده اند و هبچگونه سوراخ و منفذی بر روی سطح وجود ندارد از آزمون *Holiday Test - H.T* استفاده می گردد. در این تست بسته به ضخامت مجموعه پرایمر و نوار، جریانی با ولتاژی از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ ولت از روی پوشش می گذرد و در صورت وجود عیب، دستگاه با ایجاد صدا و علامت عیب را نشان می دهد. در اینصورت محل به اندازه کافی عریان شده و پس از سمباده زنی و پرایمر بصورت وصله ای (*Patch*) با نوار مربوطه تعمیر می گردد.

۳-۳-۴- مراحل آزمون منفذ یابی

بطوریکه اشاره شد، تمام قسمت های لوله که نوار پیچی شده است، توسط روش *H.T* ارزیابی می شوند. بهنگام تست مزبور، سرعت پرورب نباید بیش از $1/30$ متر در ثانیه باشد. شروع تست بدهین صورت است که ابتدا سوراخ سیار ریزی بر روی یکی از نقاط نوار پیچی سده ایجاد می شود و با حرکت دادن پرورب (الکترود دستگاه) بر روی آن سعی حواهد شد ولتاژ را بحدی بررسانیم که

بین دو الکتروود در محل سوراخ جرقه ایجاد شود (محل دیگر الکتروود در انتهای قسمت عربیان لوله قرار می‌گیرد). با ولتاژ بدست آمده آزمایش در سرتا سر لوله نوار پیچی شده انجام می‌گیرد. در تمام مدت این آزمون، ابراتور مربوطه بهمراه بازرسی فنی در مسیر خط لوله حضور خواهد داشت.

۳-۲-۳-۲ نکاتی پیرامون بازرسی عایق لوله‌های زیرزمینی

- تمام سطح عایق لوله ابتداء مورد بازرسی چشمی قرار گرفته و پس از آن اقدام به تست هالیدی می‌شود.
- تست هالیدی بمنظور شناسائی نقاط معیوب از جمله منافذ، شکستگی، ترک و تکه‌های سوخته عایق مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- کلیه عیوب شناسائی شده توسط بازرسی باید علامت گذاری شود.
- برای بازرسی قسمت زیرین لوله‌های نوار پیچی شده از آئینه استفاده گردد.
- ولتاژ دستگاه هالیدی باید قبل از تست تنظیم گردد.
- ولتاژ دستگاه مناسب با ضخامت پوشش انجام شده انتخاب گردد.
- کلیه عیوب شناسائی شده و پس از رفع عیوب محدوداً تست هالیدی شوند.



فصل چهارم:

آشنایی با نقشه برداری *Survey Introduction*

مقدمه:

در قسمت های قبلی *Piping*، نصب تجهیزات و سازه های فلزی به مرائب از نقشه برداری صحبت شد، جا دارد در این فصل دارد بیشتر با نقشه برداری آشنا شویم. نقشه برداری بعنوان یک یا دو واحد درسی برای خلی از رشته ها مثل مهندسان کشاورزی، زمین شناسی، معدن و مخصوصاً عمران در دانشگاهها تدریس می شود ولی مناسفانه حز واحد های درسی مهندسان مکانیک، برق، شیمی و مواد نیست.

نقشه برداری یکی از رشته های مهندسی است (گرایش مهندسی عمران) و علم کاملاً گستردگی است. در این قسمت سعی شده فقط مطالبی جهت آشنایی با مختصات سایت ها، انواع دوربین هاب نقشه برداری، مقاطع عرضی و طولی، نحوه محاسبه خاک برداری و خاک ریزی به صورت خلاصه ارایه گردد. برای مطالعه بیشتر باستی به کتابهای نقشه برداری عمومی مراجعه گردد.

۱- مختصات در سایت ها: (*Site Coordinate*)

در کلیه واحد های صنعتی برای مشخص نمودن کلیه موقعیت ها یک نقطه مشخص مبنای تعریف خواهد نمود و بعنوان *0,0,0* مختصات محلی(*Local*) سایت از آن اسم خواهد سرد. این نقطه نسبت به مختصات کلی(*Global*) و جامع کشوری و جهانی مشخص و ذکر خواهد شد. برای مشخص کردن هر نقطه در فضا از سه پارامتر *z, y, x* استفاده می شود. که در نقشه برداری این سه عامل به *(E, N, EL)* *East / North / Elevation* (شمال، جنوب، ارتفاع) تبدیل می گردد. در سایت ها برای راحتی کار و یکسان نمودن مختصات برای همه کاربران تعدادی نقطه در سایت مشخص می نمایند و موقعیت این نقاط *E/N/EL* همراه محل قرارگیری آنها روی نقشه کلی سایت در لیست هایی به کلیه پیمانکاران ابلاغ می گردد. که به این نقاط مشخص مختصاتی *Bench Mark* گفته می شود. هر بنج مارک کد مخصوص دارد و کاملاً توصیف شده است. بنابراین نقشه بردارها برای انجام دادن هر کاری در سایت که نیاز به مختصات (*E / N / EL*) داشته باشد نزدیک ترین بنج مارک ها را انتخاب و از روی آنها موقعیت دلخواه را مشخص می کنند.

۴-۲ انواع دوربین نقشه برداری : (Type of Topography Camera)

دوربین ها بر حسب کارآیی و موارد استفاده و شرکت های سازنده و دارای مدل های مختلف و تنوع زیادی می باشند. ولی در اینجا ۳ نوع دوربین نیو، تیودولیت و توتال مورد بحث قرار خواهد گرفت.

یکی از اندیابی ترین کارها در نقشه برداری مشخص نمودن ارتفاع نقاط نسبت به همدیگر و تخمین فاصله یک نقطه نسبت به نقطه دیگر است که این کار توسط دوربین های نیو (Level) انجام می گیرد عمدۀ کار برداز دوربین های نیو تراز یا خطوط، کابل کنی، انجام عملیات پدینگ و leveling، محبوطه سازی، شبیه بندي و غيره می باشد.

اساس کار بدین شکل است بعد از علم کردن سه پایه و تراز کردن دوربین روی سه پایه، شاخص روی نقطه ای که ارتفاع آن مشخص است قرار داده می شود و عددی از سه پایه که در امتداد تا افقی اصلی عدسی دوربین قرار دارد خوانده می شود، این عدد را بعلاوه ارتفاع نقطه مشخص نموده و ارتفاع تار افقی عدسی دوربین بدست خواهد آمد. حال فقط کافی است شاخص در هر نقطه ای دلخواه قرار گیرد و عددی که از روی آن قرائت می شود را از ارتفاع بدست آمده برای تار افقی کم نموده و ارتفاع آن نقطه بدست خواهد آمد. در صورتیکه فاصله نقطه مورد نظر از بنج مارک ریاد باشد این کار را در چندین ایستگاه تکرار خواهند نمود.

البته توسط دوربین های نیو می توان مسافت را بیز تخمین زد. روی عدسی دوربین ۲ عدد تار افقی فرعی در بالا و پایین تار اصلی نیز وجود دارند، در صورتی که روی شاخص اختلاف عدد های در امتداد این دو تار بدست آید و ضرب در ضریبی (بر اساس نوع دوربین منفأوت) شود، حاصل بدست آمده معروف فاصله مرکز دوربین ناشاخص می تواند باشد.

یکی دیگر از دوربین ها، دوربین تیودولیت میباشد که قادر به محاسبه زاویه های افقی و قائم نقاط نسبت به همدیگر است. قبل از اختراع شدن دوربین های توتال از روی این زاویه ها فاصله ها، محصصات (*N* و *E*) نقاط را نسبت به همدیگر به روش های تحلیلی و ترسیمی بدست می آورند. ولی امروزه کار برداز این دوربین ها محدود شده و فقط برای کارهای شاغلی ستونها، *Alignment* تجهیزات قائم، شاغلی قالب های بتن ریزی و تعیین و ادامه راستای خطوط استفاده می گردد. اساس کاربرای *Alignment* بدین شکل می باشد که بعد از تنظیم دوربین تار عمودی را روی لبه ستون یا تجهیز در بالاترین نقطه تعیین و چرخش حول محور عمود بر صفحه افقی دوربین را قفل می نمایند و تار را روی لبه تا پایین ترین نقطه بوسیله چرخش عدسی حول محور افقی می لعزاپند. در صورتی که یک شاخص مثل متر در پایین ترین نقطه بصورت افقی قرارداده سود میران انحراف بالاترین نقطه ستون یا تجهیز نسبت به پایین ترین نقطه روی شاخص قابل رویت می باشد.

با بوجود آمدن دوربین های توتال و دستگاههای GPS علم نقشه برداری متحول شده و کاملاً بصورت اتوماتیک و کامپیوترا، پروسه قابل پیگیری و تنظیم است. دوربین توتال براساس اشعه لیزر و بازگراندن آن توسط یک منشور در نقطه مشخص عمل خواهد کرد. بوسیله دوربین توتال و برنامه ریزی آن (وارد کردن بنج مارک ها در داخل حافظه آن) می توان مختصات ($E/N/EL$) هر نقطه از سایت را در کمترین زمان از روی دو نقطه مخصوص دیگر تعیین نمود. از این دوربین ها در پیاده کردن انواع فنداسیون، انکربولت ها، محورهای مرکزی تجهیزات، خطوط لوله کشی بصورت گسترده استفاده می شود.

۴-۳ مقاطع عرضی و طولی : (Longitudinal & latitudinal Section)

معمولآ در پرده های راه سازی و خطوط انتقال (pipe lines)، راه آهن، تاسیسات شهری قبل از طراحی و نهایی کردن مسیر مقاطع طولی و عرضی توسط گروه های نقشه برداری تهیه می شود.


بعد از آنکه مسیر اولیه طرح از روی نقشه های توپوگرافی مشخص شد، نقشه بردارها شروع به برداشت مختصات کلی ($E/N/EL$) در فواصل تکراری از طول مسیر طبق نظر مشاور خواهند نمود. که چون مسیر از قبیل تقریباً مشخص است روی گراف هایی EL ها بر اساس شماره نقاط و مختصات ترسیم می شوند. که به این گراف، مقطع طولی می گویند.

در هر نقطه مشخص مسیر در راستای عمود بر مسیر در فواصل تکراری به دو طرف به تعداد از قل تعبیین شده مختصات نقاط را برداشت می کنند. و ارتفاع آنها را با توجه به نقطه اولیه مسیر و نقاط روی مسیر عمودی روی گراف ترسیم می کنند که به آن مقطع عرضی می گویند. مقاطع عرض و طولی در اختیار طراحان قرار می گیرد که بر اساس آن بتوانند طرح را از لحاظ اقتصادی (خاک برداری، خاک ریزی، موائع، بل ها) بینه نمایند یا مسیر را تغییر دهند.

۴-۴ نحوه محاسبه حجم خاکبرداری و خاک ریزی : (Backfilling & Excavation)

به روشهای گوناگون می توان حجم خاک ریزی و خاکبرداری را محاسبه نمود، مخصوصاً در مورد حفر کانال و فنداسیون با توجه به مشخص بودن ابعاد و سطح مقاطع کار حیلی سختی نمی باشد. اما در صورتی که در حفر کانال و فنداسیون ها به لایه های سنگ برخورد نمودیم با توجه به تفاوت قیمت زیاد این دو نوع خاک برداری بایستی حتماً در گام هایی کوچک (بستگی به میزان دقت) اقدام به تهیه مقطع طولی نمود. در حالاتی که یک تپه خاکبرداری می شود یا یک گودال خاک ریزی می گردد. با توجه به معلوم نبودن شکل آنها از روش خیلی مرسوم شبکه بندی

(استفاده می گردد. یک نقشه سماتیک شبکه تهیه و شبکه برای مشخص شدن نقاط گره ها در حالت واقعی روی آن تپه یا گودال اجرا می گردد. شکل ۴-۴)



شکل ۴-۱: نحوه مش بندی یک ناحیه

فاصله شبکه بستگی به میزان دقت، حجم و ابعاد کار دارد. بعد از مشخص شدن گذهای شبکه، از هر سلول شبکه در سایت یک ارتفاع بداشت می شود و در جداولی همراه گذ سلول شبکه (C25- 26 EL9.8) پاداشت می گردد. بعد از انجام کار خاکبرداری یا خاک ریزی ارتفاع نهایی همان نقاط طبق شبکه دوباره بر داشت می شود. اگر اختلاف این ارتفاعات در سطح مقطع سلول ها ضرب شود و مقادیر بدست آمده در همه سلول ها با همدیگر حمله گردد. حجم خاکریزی و حاک برداری با بهترین تقریب بدست خواهد آمد.

فصل پنجم:

Civil Introduction آشنایی با عمران

مقدمه:

سیویل یکی از بزرگترین و عمده ترین کارهای اجرایی هر کشور می باشد، عملیات سیویل شامل راه، سد، محوطه، ساختمان، برج، اسکله، فرودگاه، شهر سازی، ساخت تاسیسات زیربنایی و غیره خواهد بود. برای هر کدام از رشته های ذکر شده توسط سازمانهای مختلف جهانی استانداردهای خاصی برای طراحی و اجراء تدوین شده است. این رشته در اکثر دانشگاهها در سطح های مختلف تدریس می شود. بررسی کلی و حیی اجمالی سیویل در چنین کتاب تیر مقدور نمی باشد. در اینجا فقط سعی شده است کارهای اجرایی مرسوم سیویل در واحدهای صنعتی جیهت آشایی افراد غیر از مهندسان و تکنسین های سیویل بصورت خلاصه شرح داده شود.

۱- اجرای فنداسیون : (*Foundation Construction*)

در واحدهای صنعتی جیهت قرارگیری انواع تجهیزات، ستون ها، سایپورت ها، و غیره از فنداسیون ها استفاده می شود. این نوع فنداسیون ها فنداسیون های ساختمانی (بصورت پیوسته) از لحاظ شکل و اجرا متعاقبت می باشند.

بطور کلی می توان مرحله اجراء یک فنداسیون بصورت پداشتال را بصورت زیر طبقه بندی نمود.

Surface Marking

- مشخص کردن موقعیت توسط نقشه بردار

Excavation

- خاکبرداری

Leveling & Compaction

- تراز کردن و کوبیدن سطح

Meager Cement

- احرای سنتون مگر

Bar Bending

- آرماتور بندی

Footing Form Work

- قالب بندی فوتینگ

Casting

- بتن ریزی پایه

Curing

- خشک شدن پایه

Pedestal Formwork

- قالب بندی پدستال

Anchor Bolt Adjustment

- تنظیم انکربولت یا انکرباکس

Casting

- بتن ریزی پدستال

Curing & Covering

- خشک شدن و پوشاندن


Coating

- پوشش توسط لایه ضد آب


البته در مورد فنداسیون های جعبه ای که بتن ریزی در یک مرحله انجام می پذیرد . برای جلوگیری از اتلاف وقت احتمال دارد کارهای آرماتوربندی در یک محل دیگر انجام شود که به آن محل **Bar Bending Shop** گویند . و در سایت فقط عمل تنظیم آرماتورسی پیش ساخته شده انجام می گردد . همچنین امکان دارد ساخت فنداسیون های مشخص با دقت پایین (انواع فنداسیون چاع های رونایی ، انواع من هول هاف انواع داکت ها و اسلک ها) بصورت سری سازی در شاپ انجام شود و در سایت نصب شوند .

۵-۵ حفر انواع کanal : (Trench Excavation)

عمده مواد خاکبرداری در واحدهای صنعتی بعد از آماده شدن سطح ، مرسوط به حفر کanal برای جایگذاری انواع لوله ، داکت ، کابل گذاری و غیره می باشد . عمق کanal ها طبق نقشه توسط طراحان مشخص می شوند . ولی برای تعیین عرض و روش اجرای آن دستورالعمل هایی با توجه به نوع و مقاومت خاک آن محل و روش های حفر (دستی - مکانیکی) و حالت مورد استفاده تهیه می گردد . در شکل های ۱-۵ و ۲-۵ دو نوع کanal که معمولاً به شکل U ، V و دابل V می باشد . نشان داده شده اند .



شکل ۱-۵: یک نوع کanal ۱ شکل



شکل ۲-۵: یک نوع کanal ۲ شکل

مراحل حفر کanal به ترتیب عبارت خواهد بود از علامت گذاری سطح توسط نقشه بردار، کندن کanal توسط بیل مکانیکی ، دستی یا دستگاه پیکور هیدرولکی یا بنوماتیکی، مارک کردن گف کanal و یا میخ کوبی، تراز کردن، کویندن گف کanal با توجه به کاربرد (یا اجرای بتن مکر) و در صورت نیاز فیک کردن دیواره ها جهت جلوگیری از ریزش و تحويل به گروه های دیگر خواهد بود.

۵-۳ عملیات خاص :

چندین عملیات احرابی سیویل که معمولاً بیشتر در واحد های صنعتی بیشتر اجراء می شوند در این بخش معرفی می شوند.

۵-۴-۱ لوله کشی، لوله های سیمانی: (Cement Piping)

معمولآ برای خطوط انتقال آب (سلیز های بالا)، آب راهها و جمع آوری آب باران و بعضی از سرویس های فاضلاب بهداشتی و صنعتی از لوله های سیمانی با پوشش نفلون داخلی یا بدون پوشش بصورت بن مسطح و عیرمسطح استفاده می گردد. در سایرها پایین (قطر ۱۵ الی ۳۰ سانتی متر) از لوله های سیمانی جهت *Exast* و *Vent* ساختمانی نیز استفاده می گردد. معمولاً حفظ آب بندی جوینت های لوله ها و نگهداری آنها از سازه های بتونی به روش های متنوع استفاده می شود.

طول لوله ها با توجه به نوع کاربرد، نحوه نصب ، شرایط سازنده گان و روش حمل و نقل متفاوت می باشد. این لوله می توانند بصورت تقویت شده (بتن مسلح) در سایرها بالا و روش جوینت اورینگی و انتهای نر و مادگی جهت خطوط آب رسانی بین شهری استفاده شوند.

۵-۴-۲ خاک ریزی: (Back Filling)

در کلیه عملیات های خاکی در واحدهای صنعتی (احرابی فنداسیون ، لوله گذاری (بعد از *Sand filling*) بایستی قسمت های حفر شده بعد از اتمام عملیات اصلی بصورت لایه لایه با خاک (۱۵-۲۵ سانتی متر) پر شود. بعد از خاک ریزی هر لایه، بوسیله کامپکتورهای دستی و ماشینی خاک کاملاً فشرده می شود. و بوسیله آب پاشی می توان میزان فشردگی خاک را بالا برد. بعد از هر لایه تست فشردگی روی خاک انجام می گیرد. در صورت تایید ناظر مربوطه و نتیجه منبسط آزمایشگاه مجوز کار برای لایه بعدی صادر می گردد. این کار در چندین لایه ادامه پیدا می کند تا

ارتفاع سطح گودال به ارتفاع سطح اصلی زمین بازگردانده شود. به این مجموعه عملیات کوبند. *Backfilling*

۳-۳-۵ کف سازی: (*Paving*)

در قسمت هایی از واحدهای صنعتی (داخل سوله ها، واحدهای شیمیایی، لیستگاههای پمپاژ روناز، واحدهای تولید مواد خاص، پکیج ها، راهروها) عملیات کف سازی جزو ایجاد راههای دسترسی، تمیزی، امکان شستشو و بالابردن مقاومت سطح انجام می گیرد. کف سازی شامل مرادل تراز کردن و شیب بندی سطح، خاک ریزی یا خاک برداری، کوبیدن سطح زمین، ریختن بتن مگر، مش بندی یا آرماتوربندی شبکه ای، قالب بندی و بتن ریزی خواهد بود.

۴-۳-۵ شیب بندی سنتگی: (*Beaching*)

در مسیاری از سایت های راه سازی، سد ساری، نفت و گاز، واحدهای شیمیایی در حالت هایی که شیب و اختلاف ارتفاع بین دو ناحیه وجود دارد، برای جلوگیری از فرسایش حاک درهنگام بارندگی، تمیزی و زیبایی از عملیات شیب سازی سنتگی که نسبت به سایر روش های شیب بتنی یا دیوار بتنی اقتصادی تر است استفاده می گردد.

روش کار بدین ترتیب است، ابتدا شیب دلخواه را طبق نقشه توسط حاک برداری یا خاک ریزی دستی یا مکانیکی ایجاد می نماید، سپس سطح شیب را بوسیله سنگ های ساختمانی ارزان قیمت (سنگ های آهکی معمولی) در ضخامت تعریف شده مصوّرت موازی شیب و کاملاً در گنار همذیگر بدون فاصله پوشش داده و در آخر درزهای سنگ ها را بوسیله ملات سیمان پر خواهند بود. به این ترتیب یک لایه خیلی مقاوم و زیبا روی شیب بوجود خواهند آورد.

۴-۴ ساختمان سازی:

در واحدهای صنعتی ساختمان های زیاد و پیچیده ای وجود ندارند واحدهای ساختمانی شامل اتاق های کنترل، اتاق های تقسیم جریان برق، آزمایشگاهها، ساختمان اداری، سلف سرویس خواهند شد. طراحی و احرای ساختمان ها طبق استانداردهای خاص سیویل صورت می پذیرد. ولی کماییش همه انسان ها با مراحل اجرای آن آشنایی دارند.

فصل ششم:

گروه های مشترک در پروژه های اجرایی**مقدمه:**

همانگونه که در فصل یک عنوان شد گروه های زیادی و جود دارند که در پروژه ها مشترک می باشند. در این فصل تعاریفی از این گروه ها ارایه شده و بصورت مختصر وظایف هر کدام ایتم وار بیان شده اند.

۱- گروه متریال : (Material Crew)

همانگونه از اسم این گروه پیداست وظیفه اصلی این گروه هماهنگی های لازم در پروژه ها حبیت تحويل و انتقال انواع متریال به محل های مصرف می باشد. این گروه به صورت مستقیم زیر نظر دفتر فنی کار خواهد نمود.

گروه متریال دارای وظیفه خیلی مهمی می باشد و در صورتیکه کار خود را به درستی انجام ندهد بر کار کرد سایر گروه ها تاثیر گذار خواهد بود. گروه متریال بایستی همیشه با انبارهای کارفرما در تماس باشد و در مورد اخبار رسیدن متریال های جدید همیشه به روز باشد و قابل هایی برای کنترل رسیدن و موجود بودن انواع متریال در انبار کارفرما داشته باشد و این فایل ها را با اطلاعات دریافتنی از کارفرما به روز نماید . به این فایل (که معمولاً انبار کارفرما متولی آن می باشد) *Stock File* گویند. در صورت ارتباط گروه متریال با گروه های برنامه ریزی و لوگستیک (پشتیبانی پروژه) گروه متریال می تواند تاریخ رسیدن متریال ها را نیز به سایت داشته باشد و برای آنها برنامه ریزی نمایند.

از طرف گروه هایی اجرای طبق برنامه و اولویت های کاری متریال های درخواستی از طریق دفتر فنی به گروه متریال اعلام می شود. گروه متریال بایستی سریعاً اقدام به نوشتن مدارکی حبیت تحويل گرفتن آنها از کارفرما بکنند. به این مدارک *Miv* گفته می شود.
Material Issue Voucher (سند تحويل متریال) این مدرک سند مهمی می باشد تابراکن معمولاً دارای چندین مرحله امضاء می باشد که بایستی متریال من ها آنها را از افراد مشخص و اوتریته دار اخذ نمایند. باید اطلاعات موجود در کلیه این *Miv* ها و مقادیری متریال تحويل گرفته شده و تحويل داده شده به گروه های اجرایی همراه شماره سند آنها و مشخصات محل مصرف در فایل

های ذخیره و اطلاعات آن به روز خواهد شوند. البته این فایل‌ها باتوجه به نوع عملیات بایستی جداگانه تشکیل گردد. مثلاً در مورد *Piping* این فایل در دفتر فنی تشکیل می‌گردد و طبق داخل نقشه‌ها تنظیم خواهد شد. بعبارتی متریال مورد نیاز آن خط *B.O.M (Bill of Material)* (M.T.O=Material Take Off) می‌آورد می‌شود.

در صورتی که کلیه متریال پکجا به سابت و گروه اجرائي تحویل داده نشود گروه متریال وظیعه کنترل و انبارداری آنها را به عهده خواهد داشت. در این حالت بایستی هر گونه ورود و خروج به ابیار در فایل‌ها کامپیووتری مربوطه ثبت گردد. و برای جلوگیری از اشتباه از فرمت *Miv* داخلی استفاده شود.

گروه متریال بایستی متریال را تا مصرف پی‌گیری و نتایج را در فایل‌ها ثبت کند و در صورت اضافه آمدن متریال بایستی متریال را در فرمت خاص *MRV (Material Return Voucher)* به کارفرما نزدیک کند. فایل‌ها بایستی طوری تنظیم شوند که در هر لحظه بتوان بالانس متریال را برآورد نمود. در صورتیکه بر روی گروه متریال نظارت صحیح اعمال نشود و مدارک بصورت کامپیووتری نباشد پروژه در آخر کار به مشکلات عمده‌ای در مورد بالانس متریال (مقایسه متریال‌های گرفته شده و مصرف شده و گزارش به کارفرما) دچار خواهد شد و صرر مالی سنگینی را من تواند نه پیمانکار وارد نماید.

متریال من‌ها مخصوصاً در حالتی که تنوع متریال وجود دارد (*Piping*) بایستی افراد با تجربه‌ای باشند تا از بوجود آمدن هر گونه اشتباه جلوگیری به عمل آید. کلیه کارهای هماهنگی با سایر گروه‌ها برای حمل و جابجایی متریال بایستی توسط گروه متریال صورت پذیرد. در مورد متریال تجهیزات و استرائیکچر فلزی که ممکن است متریال یک دستگاه با یک استرائیکچر در چندین پکیج از طرف سازنده به سایت فرستاده شود، باید از قبل توسط گروه متریال پکینگ لیست ها (مدارکی از طرف سازنده‌ها تهیه می‌شود، لیست قطعاتی است که در آن پکیج وجود دارد) تهیه و در اختیار گروه‌های اجرائي قرار داده شوند تا این گروه‌ها از روی آنها و طبق اولویت نصب و سابت متریال را درخواست نمایند و به سایت حمل شوند. استفاده از پکینگ لیست برای درخواست متریال روند کار را ساده‌تر می‌نماید و از بوجود آمدن هر گونه اشتباه و دوباره کاری جلوگیری می‌نماید.

۴-۶ دفتر فنی : (Technical Office)

در بخش‌های قبل به مرائب از دفتر فنی اسم برده شده و کارهای مربوط به این گروه ذکر شده است. صورت خلاصه دفتر فنی در پروژه‌های اجرائي و طایف زیر را به عهده دارد.

- ۱- نوشتن صورت وضعیت های اصلی، پس گیری تاییدیه آن و بررسی صورت وضعیت های پیمانکاران دسته دوم
- ۲- نوشتن اضافه کاری ها و پس گیری نحوه انجام دستور کارهای کارفرما که موضوع آنها خارج از قرارداد میباشد. گرفتن تاییدیه های میزان کار کرد طبق روش توافقی و آوردن آنها در لیست صورت وضعیت ماهانه.
- ۳- پس گیری و فرستادن نامه رسمی به کارفرما در مورد هرگونه توقف کاری در صورتی که عامل آن کارفرما باشد. درخواست جلسه از کارفرما در مورد آن موضوع و گرفتن تاییدیه برای تکمیل کردن و مستند کردن مدارک *Claim* (ادعای خسارت)
- ۴- مطالعه دقیق بر نامه های اجرایی و بازدید از سایت برای باز کردن جبهه های کاری، دادن الوبت کاری طبق شرایط سایت به گروه های اجرایی
- ۵- اطلاع دقیق از حجم کار پرروزه (در صورت تغییرات) و میزان کار انجام شده و باقی مانده برای بر نامه ریزی مجدد یا تصحیح برنامه اجرایی
- ۶- نظارت بر آرچیو جهت کنترل و ثبت تاریخ ورود و *Rev* کلیه نقشه ها و مدارک و نحوه پخش نقشه ها و مستندات موجود.
- ۷- داشتن فایل های کلی در مورد متریال نظارت کامل بر گروه متریال
- ۸- در صورتیکه حرید بعضی از افلام مصرفی به عهده پیمانکار باشد، نظارت بر سفارش و انبارداری و مصرف آنها
- ۹- داشتن فایل های *St.Str.History, Equipment History, Support Histocy, Spool History* و کلیه فایل های اجرایی جهت کنترل دقیق گروه های اجرایی
- ۱۰- نظارت بر کلیه کارهای فنی سایت و در صورت نیاز پشتیبانی فنی گروه های اجرایی.
- ۱۱- شرکت در کلیه جلسات اجرایی داخلی و خارجی و دادن پیشنهادات موثر جهت انجام گرفتن بهتر کار.
- ۱۲- نظارت بر کلیه کارهای دفتر فنی شاپ ساخت اسپول، شاپ تعمیرات و شاپ سند بلاست و رینگ.
- ۱۳- پس گیری کلیه مغایرت های سایت از لحاظ نقشه ای و فنی و ارجاع آنها به کارفرما معمولاً این کار در فرمتهای خاص مثل (*JCRF, Technical Query*) صورت می گیرد.
- ۱۴- در صورت بیار نهیه دستور العمل های اجرایی برای کارهای خاص
- ۱۵- تهییه *Lifting Plan* در عملیات نصب تجهیزات سنگین

- ۱۶- تهیه نقشه های اجرایی، بعضی نقشه های ارایه شده توسط کارفرما برای اجسام عملیاتی کافی نمی باشند در این حالت دفتر فنی نقشه های کمکی را تهیه و به گروه احرایی ابلاغ می نماید.
- ۱۷- به روز نمودن گزارشات برگشتی از طرف گروه های اجرایی و تلاش در جهت رفع مشکلات احتمالی سایت
- ۱۸- کمک در تهیه و تنظیم گزارشات هفتگی و ماهانه مدیریتی و غیره.
- ۱۹- بی گیری تعهدات قراردادی و مدیریتی و تبصره ها و الحاقیه های ذکر شده در صورت جلسه ها.
- ۲۰- طبق شرایط قراردادی، تهیه نقشه های *As Built*

۶-۳ گروه کنترل کیفیت: (QC (Quality Control Crew))

همچنانکه از اسم اش پیداست کار اصلی QC باررسی و نظارت کیفیتی بر کلیه کارهای احرایی سایت می باشد . قبل از در بحث های اجرایی و کارهای گوناگون در مراحل مختلف کار، نقش ناظران QC ذکر گردید . وظایف کلی زیر را می توان برای گروه QC برشمرد

۱- علاوه بر کارهای نظارتی کیفیتی و دادن راهنمایی های موثر جهت بهتر و درست تر انجام دادن کار، نیروهای QC وظیفه گزارش کردن میزان و مقدار کارهای کارشده و تحويل دادن کار در هر مرحله را بیز در فرمت های خاص ITP و FIN طبق FIR خواهند داشت.

تعاریف:

الف: ITP (Inspection and Test plan) مدرک معتبری است که اساس کار گروه QC را رد پروژه ها تشریح می نماید. این مدرک توسط مشاوران QC کارفرما تهیه می گردد و بیان کننده کلیه مراحل بازرسی و تحويل کار برای کارهای در جریان سایت در کلیه زمینه ها می باشد . ITP شامل کلیه فرمت های هر کدام از بازرسی ها و فرمت گزارشات می باشد . در ITP برای هر کدام از کارها و مراحل اجرایی یک کد ITP NO. تعریف شده که معرف آن کار خاص در آن سایت می باشد.

ب: FIN (Field Inspection Notice) سندی می باشد که وقتی کاری به اتمام رسید یا کاری خواست شروع شود ، از طرف پیمانکار صادر می گردد . FIN به منزله دعوت ناظران کار فرما برای بازرسی خواهد بود. بعضی از کارها مثل نصب تجهیزات که بازرسی مستلزم پایان یافتن مراحل کار می باشد در پایان هر مرحله کاری و هر تجهیز باقیستی FIN صادر گردد ولی برای

کارهایی که بصورت پیوسته در جریان هستند مثل جوشکاری، فیتاب، رنگ و غیره *FIN* به صورت هفته‌ای صادر خواهد شد. نمونه فورمات *FIN* در *CD* پیوستی آورده شده است.

ج: *(Field Inspection Report) FIR* این مدرک در مورد کارهایی است که بصورت مرحله‌ای انجام می‌پذیرد. (نتایج کار باستی در آن ذکر شود) صادر می‌گردد. هر کاری فرمات خاص خودش را دارد و باطری در صورت که نتایج در تلرنس‌های ذکر شده باشند *FIR* را به منزله پذیرش آن مرحله از کار امضاء خواهد نمود. در مورد کارهایی که بصورت مقداری هستند گزارشات روزانه همان *FIR* خواهند بود.

توجه: برای کلیه کارهای پیوسته فرمات‌های خاصی برای گزارش دادن موحد می‌باشد که نمونه‌های آنها بصورت فایل در *CD* پیوست آورده شده اند. (جوش، فیتاب، رنگ، عایق، سندبلاست، راپیگ، ساپورت ...)

-۲- نیروهای *QC* و اپراتورهای کامپیوتري *QC* وظیفه دارند که همه این گزارشات را صادر و بعد از تایید یک کپی بعنوان مدرک *Back up QC* در آرشیو *Back up* نگهداری کنند. نتایج صورت کامپیوتري باید ثبت و نگهداری شوند.

-۳- هم چنین کلیه درخواست‌ها برای تست‌های لوله کشی مثل *MT*, *UT*, *PT*, *RT*, از طریق *QC* پیگیری خواهد شد و نتایج *Backlog* (عقب افتادگی) نیز در فایل مربوطه کنترل و ثبت می‌گردد.

-۴- *QC* باستی برقراری‌بند استخدام جوشکاران و فرستادن آنها برای تست و اخراج یا رفتن آنها نظارت کامل داشته باشد.

-۵- داشتن فایل‌هایی که بتوان، مقادیر کارهای انجام شده را از روی گزارشات روزانه بصورت مجموع در هر رمان محاسبه کنند. (*Joint history*)

-۶- همکاری کامل با کلیه گروهها جهت پیشرفت کار و پروژه.

-۷- همکاری با دفتر فنی و برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت نوشتن صورت وضعیت.

۴- برنامه ریزی و کنترل پروژه: (*Control Project*)

گروه برنامه ریزی و کنترل پروژه در صورت پنگیری مناسب و نهادینه شدن آن در کارگاهها و سایتها از مهمترین بخش‌های یک پروژه می‌باشد. این گروه به علت اینکه از خارج گود و به عنوان ناظر زمانی به کارهای اجرایی نگاه می‌کند می‌تواند مشکلات را بهتر از نیروهای اجرایی

درگ نموده و نسبت به حل آنها با گروه ها مشاورت نماید. از عمدۀ کارهایی که گروه برنامه ریزی و کنترل پژوهۀ انجام حواهند داد می‌توان اینم های زیر را برشمرد.

۱- تهیه برنامه زمان بندی کل پژوهه (*Overall Plan*) باهم فکری و هماهنگی با کارفرمادر مورد زمان بندی آن.

۲- ریز کردن برنامه زمانی کلی براساس نوع کار و نواحی مختلف و هماهنگی و هم فکری کارشناسان دفتر فنی و اجرایی در این زمینه ها بعد از تهابی کردن برنامه ها، ابلاغ آنها به گروه های اجرایی البته باید در این برنامه ها فاکتور مهم رسیدن متریال به سایت نیز به دقت لحاظ گردد.

۳- کنترل پیگیری نحوه انجام کار و گرفتن گزارشات روزانه، پی گیری مشکلات و ارجاع و بولد کردن مشکلات برای مدیران سطح بالاتر.

۴- تهیه گزارشات بیش رفت کار بصورت روزانه، هفتگی و ماهانه بصورت حلاصه در فرمت های متعدد آماری و دیاگرامی (میله ای و نموداری)

۵- تحلیل گزارشات و پیدا نمودن گلوگاه ها (*Bottle Neck*) و هم فکری با دفتر فنی و مدیران اجرایی جهت بر طرف نمودن گلوگاه ها

۶- همکاری در تهیه صورت وضعیت و پی گیری وصول آن

۷- داشتن برنامه برای وصول *Claim* ها و همکاری با دفتر فنی

۸- مشخص کردن عقب افتادگی ها در کلیه زمینه ها و داشتن برنامه برای جیران آنها (*Catch up Plan*)

۶-۵ گروه ایمنی: (HSE)

HSE مخفف کلمات *Health Safety Environment* به معنی سلامتی، ایمنی و محیط زیست می‌باشد. معمولاً در سایت ها برای ار جلوگیری از هر گونه عملیات غیرسالم، غیرایمن و صدمه به محیط و دادن راهنمایی هایی در این زمینه ها و پی گیری شرایط سالم محیط و سایت برای کارکردن و بازداشت افراد انجام دادن کارهای فردی خطرناک در سایت، گروه HSE وارد عمل خواهد شد سوپروایزرها و افسران ایمنی همیشه در سایت حضور خواهد داشت و مشغول گشت زنی و تذکر دادن و ارایه راه حل درست و راهنمایی افراد حواهند بود.

معمولًا در هر سایت دوره های مقدماتی *HSE* برای کلیه افراد بدون استثناء به محض ورود به سایت و استخدام در شرکت ها برگزار می‌گردد. هدف از این دوره ها آشنا کردن و گوش زد کردن انواع خطراتی است که در صورت سهل انگاری و رعایت نکردن دستورالعمل های ایمنی من تواند برای افراد مشغول در یک سایت بیش آید.

دوره های تخصصی با توجه به نوع کار و خطرات بیشتر برای افراد مشغول در آن رشته ها در سایت برگزار می شود و بدون داشتن گواهی شرکت کردن افراد در این دوره ها از کار کردن افراد در این کارهای خاص جلوگیری می شود (نفرات بر قار، اپراتور و ریگرهای حرثیل، رانده ها، اسکافولد بند ها، افسران HSE، مدیران سایت و اجرایی، کار در محیط های بسته، نیروهای RT). هر شرکت پیمانکاری بسته به تعداد پرسنل (یک افسر برای پنجاه نفر) بایستی افسر و سوپروایزر ایمنی داشته باشد. افسرهای ایمنی بایستی با کار آشنا و نقاط خطرناک را تشخیص و در موقع لزوم به افراد تذکر و حتماً برای انعام کار صحیح پیشنهادات ارایه دهند. بطور خلاصه وظایف گروه ایمنی به شرح زیر خواهد بود.

- ۱- انجام ورزش های صبحگاهی
- ۲- دادن توضیحات و گوش ردن خطرات در اول شیفت های کاری (*Toolbox Meeting*)
- ۳- چک کردن کلیه تجهیزات (ابزار آلات الکتریکی و مکانیکی، جرثقیل ها و چین بلاک ها، تابلو های مرفق و ...)
- ۴- نظارت بر کارهایی که جیبیت بیشتر شدن شرایط کار انجام می پذیرد (آب آشامیدنی، کیفیت و نوع غذا، آب پاشی حاده ها، نظافت سرویس های پهداشتی، جمع آوری آشغال ها ...)
- ۵- فرستادن پرسنل مربوطه به دوره های تخصصی و کنترل شرایط آموزشی پرسنل
- ۶- گرفتن مجوزهایی که به HSE مربوط می شوند و هماهنگی با HSE کارفرما (کار در ارتفاع، کار در محیط های بسته، بستن جاده، کار در شب، مجوز جرثقیل ها، مجوزهای اسکافولد)
- ۷- سفارش و نظارت بر خرید کلیه لوازم ایمنی (*PPE*)
- ۸- نظارت بر استفاده کلیه پرسنل اجرایی از *PPE* های خاص هر رشته
- ۹- نوشتمن گزارش حوادث در صورت پیش امد.
- ۱۰- گزارش دادن کارهای نایمن افراد در صورت تکرارهای مکرر و عدم رعایت (لازم به توضیح است که HSE کارفرما می تواند حتی سایت منیجر یک شرکت را اخراج نماید و اسم افراد را در لیست سیاه *black list* قرار دهد. اسامی موجود در لیست سیاه دیگر نمی توانند در آن پروردگار و سایت مشغول بکار شوند).
- ۱۱- نظارت بر عبور و مرور وسایل نقلیه در سایت (وظایف پلیس راهنمای و رانندگی در سایت) معمولاً حداقل سرعت در سایت ۰-۳ کیلومتر بر ساعت و سبقت گرفتن اکیدا ممنوع می باشد.

فهرست پیوست ها

۱

پیوست ۱:

مطلوب تفسیر فیلم های تست RT

۱۴

پیوست ۲:

انتخاب مواد Piping و مطالبی در مورد PMS پروژه ها

۸۰

پیوست ۳:

مطلوب مفیدی در مورد Piping ترانس ، ملزومات و ...

۸۸

پیوست ۴:

نمونه هایی از اتصالات لوله کشی و ابعاد و اندازه ها

۱۰۷

پیوست ۵:

مطلوبی در مورد طراحی ساپورت های لوله کشی

۱۴۶

پیوست ۶:

مطلوبی در مورد انتخاب الکترود و فیلو

پیوست ۷:

لیست فایل و فolderهای موجود در CD های پیوست

پیوست ۱

مطالب تفسیر فیلم های تست RT

مقدمه:

عبارت ناپیوستگی استفاده شده در دامنه لغت تست های غیر مخرب، به هر گویه عیب با فقدان و کمبود پیوستگی در مواد اطلاق می گردد. در این بخش ابتدا عبارت هایی را که توصیف کننده این عیب ها می باشند را تعریف می کنیم و سپس بعضی از اسلاید های واقعی از این ناپیوستگی ها را در تست رادیو گرافی نشان می دهیم.

در این بخش پروفیل جوش ها را از نوع شیاری منفرد ولب به لب دارای ریشه ای باز، فرض می کنیم. الزامی است که مفسر حیث ارایه یک تفسیر مناسب از جوش نایستی از شکل سر جوش با خبر و آگاه باشد.

ناپیوستگی های پاس ریشه:

پاس ریشه با پاس اول، اولین لایه جوش در یک مقطع سر جوش مواد یا لوله می باشد. به جوش اولیه میانی با طول کوتاه که برای نگه داشتن دو مقطع به هم دیگر بعد از تنظیم درست استفاده می شود، تک (tack) جوش گفته می شود. اینکه تک جوش بر داشته، پوشانده و مصرف می شود یا به جوش ریشه می چسبد، برای مفسر اطلاعات مفیدی می باشد.

نفوذ ناقص شیار جوش: (بالای شکل ۱)

این ناپیوستگی همچون پر شدن ناقص (نفوذ) در محل اتصال جوش به شیار جوش در ریشه باز و با سطح ریشه تعریف می گردد. برای جوش های لب به لب منفرد، این ناپیوستگی در زیر ریشه باز و لبه های شیار جوش که ذوب نشده اند به طرف پایین (که به سطح ریشه باز است) اتفاق می افتد. برای آماده سازی سر جوش هایی که بیاز به جوش دو طرف لبه دارند، این ناپیوستگی در مرکز جوش خواهد بود و به سطح باز نیست. این عیب ممکن است به علت های زیر بوجود آید. ۱- فاصله هواپی ریشه در موقع فیتاب نامناسب بوده و با اینکه تنش جوش فاصله را کاهش داده و فاصله را مسدود نموده است. ۲- سطح ریشه بیش از حد بوده است. ۳- جوشکار روی ریشه سر خورده و به جوش اجازه نفوذ کردن در فاصله ریشه را نداده است.

این ناپیوستگی در فیلم رادیو گرافی همچون خط پیوسته با منقطع ظاهر می شود. (بیشتر اوقات تیره اما بعضی اوقات روشن) یا بصورت خطوط موازی با یک عرض متغیر از لاغر و تیز تا پهن ظاهر می شود.

نفوذ ناقص به علت High-Low (بالا و پایین): (پایین شکل ۱)

های لو بعوان عدم ترازی و تنظیم لوله یا سطوح مواد تعریف می شود. نفوذ ناقص به علت های لو زمانی رخ می دهد که یک لبه از ریشه جدا شده و در طول شرایط، های لو به جوش پیوست زده نمی شود. این ناپیوستگی در رادیو گرافی همچون خط ممتد یا منقطع در امتداد لبه پاس ریشه ظاهر می گردد. اغلب بصورت تاریک و بعضاً روشن ظاهر می شوند.

ROOT PASS DISCONTINUITIES




Figure 1

شکل ۱: تصویر فیلم رادیو گرافی عیوب نفوذ ناقص پاس ریشه

تفعیر و فرورفتگی ریشه (مکش به شکل): (بالای شکل ۲)

تفعیر ریشه، تفعیر داخلی و تفعیر روی ریشه جوش و مکش به داخل عبارت هایی هستند که همکنی به معنی این عیب می باشند که در ریشه جوش به طرف داخل فرورفتگی ایجاد شده ای حالتی مثل ذوب شدگی محلی و یا بار شدگی در شیار جوش از طرف داخل ایجاد شده باشد. این شرایط می توانند توسط عواملی همچون فقدان ذوب کافی مواد فیلر، سرعت نامناسب عبور جوشکار، فاصله بیش از حد جوش و حوش خارج از موقعیت بوجود آید. تفعیر ریشه همچون محل های تاریک در فیلم رادیو گرافی ظاهر می شوند.

سوختن سراسری: (پایین شکل ۲)

محل سوختن سراسری محل هایی از پاس ریشه می ناشند، که در آنجا نمود بیش از حد با حرارت بالا سبب گودال هایی در جوش می شود. که در پیرون ریشه بصورت شکل های دایره ای، بیضوی یا اشکال نامنظم ظاهر می شوند. عکس رادیوگرافی این عیب بصورت دایره ای، بیضوی یا شکل نامنظم تیز و تیره در پاس ریشه خواهد بود.

ROOT PASS DISCONTINUITIES




Figure 2

شکل ۲: تصویر فیلم رادیوگرافی عیوب مکش بداخل و سوختن پاس ریشه

زیر برش پاس ریشه(داخلی): (بالای شکل ۳)

زیر برش داخلی در پاس ریشه بصورت یک ناپیوستگی مانند شیاری در مواد پایه روی هر یا هر دو طرف جوش ریشه یا مانند حفره ای که توسط متربال جوش بر شده اند تعریف می شود. این شیار بصورت دندانه دار و ناهموار روی فلز پایه و بعضاً روی فلز جوش خواهد بود. میزان تیرگی عکس این ناپیوستگی بوسیله شدت و عمق شیار تغیین می شود. خیلی اوقات عکس زیر برش داخلی با عکس رادیوگرافی نفوذ سرباره داخل جوش استناء گرفته می شود. این ناپیوستگی امکان دارد به علت های زیر بوجود آید.

(۱) های لو (۲) آمپراژ بالا (۳) زاویه نادرست الکترود (۴) جوش خارج از موقعیت

ذوب ناقص پاس ریشه: (پایین شکل ۳)
 ذوب ناقص یا فقدان ذوب پاس ریشه از عدم ذوب شدن فلز پایه در محل ریشه که بایستی ذوب شود و با فلز جوش ته نشین شود بوجود می آید. این ناپیوستگی همچون یک خط مستقیم تیز در امتداد لبه پایین ریشه در رادیوگرافی ظاهر می شود.

ROOT PASS DISCONTINUITIES




Figure 3

شکل ۳: تصویر فیلم رادیوگرافی عیوب زیربرش داخلی و ذوب ناقص پاس ریشه

حفره خالی: (بالای شکل ۴)

حفره خالی، یک حفره گاز ممتد که از مرکز پاس ریشه در جهت حوش تونل زده خواهد بود. این حفره خالی، یک حفره گاز ممتد که از مرکز پاس ریشه در جهت حوش تونل زده خواهد بود. این ناپیوستگی همچون شانه تاریک طولانی صاف در مرکز ریشه ظاهر می شود و بعضی اوقات با نعوذ سریاره در جوش اشتباه گرفته شود

عدم تنظیم(های لو): (پایین شکل ۴)

میس الین (عدم تنظیم) که بعض اوقات های لو یا میس مج نیز خواهد شود، به افست خط مرکز ۲ فلز پایه که بایستی به همدیگر اتصال داده شوند، گفته می شود. این عدم تنظیم در رادیوگرافی

بصورت پیدایش یک طرف جوش تر از طرف دیگر جوش که خیلی قابل ملاحظه است خواهد بود.

نفوذ بیش از حد جوش در ریشه: (بالای شکل a-۴)

این ناپیوستگی نتیجه فلز جوش ذوب نشده و متصل به سر جوش ریشه، خواهد بود. محل این عیب با دانستیه روشنایی نالا و خارج از خط در فیلم رادیوگرافی ظاهر خواهد شد.

ROOT PASS DISCONTINUITIES




Figure 4

شکل ۴: تصویر فیلم رادیوگرافی عیوب حفره خالی و های لو پاس ریشه

ریشه اکسید شده: (پایین شکل a-۴)

اکسید شدن ریشه در حالی که سطح داخلی در هنگام جوشکاری محافظت کافی در برابر اتمسفر را ندارد، بوجود می آید. این شرایط در عکس رادیوگرافی مانند یک محدوده ناهموار و شکل نامنظم در لبه ریشه میان پاس ریشه و نزدیک فلز پایه ظاهر می شود.

ناپیوستگی های پاس نهایی:

پاس نهایی، پوشش یا گرده، لبه آخر جوش در جوش های شیاری خواهد بود. در زیر چندین عیب و ناپیوستگی که در این پاس رخ می دهند بحث شده است.




Figure D-4a

شکل ۴-۲: تصویر فیلم رادیوگرافی عیوب نفوذ بیش از حد و اکسید شدن پاس ریشه

پر شدن نا مناسب شیار جوش: (بالای شکل ۵)

پر شدن نا مناسب وقتی که شیار جوش بصورت کامل توسط مواد جوش پر نشود، رخ می دهد. این ناپیوستگی مانند یک خط مستقیم تیره در امتداد لبه پاس نهایی در رادیو گرافی ظاهر می شود. میزان عرض نوار تیره بوسیله میزان کمبود مواد جوش تعیین گواه شد.

فقدان ذوب(بالای شیار جوش): (زیر شکل ۵)

فقدان ذوب روی شیار جوش نتیجه ذوب نشدن فلز پایه و متصل نشدن به مواد فیلر می باشد. این عیب مانند یک خط مستقیم تیره در امتداد لبه لایه نمایی ظاهر می شود.

زیر برش خارجی: (بالای شکل ۶)

زیر برش خارجی بصورت برش شیار مانند در فلز پایه هر دویا هر کدام از طرفین شیار جوش (در صورتی که بوسیله فلز جوش پر نشوند و باقی مانند) می باشد. این ناپیوستگی در عکس رادیو گرافی بصورت یک ناحیه تیره شده

ناهموار که از لبه های پایه نهایی جوش خارج می شوند، ظاهر می گردد.

FINAL PASS DISCONTINUITIES




Figure 5

شکل ۵: تصویر فیلم رادیوگرافی عیوب پرشدن ناقص و فقدان ذوب در پاس نهایی

تقویت نامناسب: (پایین شکل ۶)

تقویت ناکافی شبار جوش بوسیله مواد جوش در عکس رادیو گرافی بصورت ناحیه ای تاریک تر از فلز پایه در محاذرت آن ظاهر می گردد.

تقویت بیش از حد: (بالای شکل ۷)

تقویت بیش از حد شبار جوش در عکس رادیو گرافی بصورت ناحیه ای روشن تر از فلز پایه و اطراف و در محلی که فلز جوش و پایه به همدیگر می رسند بصورت حالت تیز ظاهر می شوند.

تخلخل سطحی: (پایین شکل ۷)

تخلخل سطحی یا سوراخ های ریز، حباب های گازی هستند که بصورت باز روی سطح پدید می آیند. این ناپیوستگی در عکس رادیوگرافی بصورت دایره های تیره در هر جای عکس جوش ظاهر می شوند.

FINAL PASS DISCONTINUITIES




Figure 6

شکل ۶ تصویر فیلم رادیوگرافی عیوب زیر برش خارجی و تقویت نامناسب پاس نهایی

ناپیوستگی داخلی جوش:

ناپیوستگی هایی که در داخل جوش محبوس و به طرف سطوح بار نمی باشند، ناپیوستگی داخلی نامیده می شود.

داخل شدن غیر فلزات در جوش (سرباره):

داخل شدگی سرباره، اکسیدها، گداخت ها و یا غیر فلزات دیگری هستند که در فلز جوش یا میان جوش و فلز پایه محبوس می شوند. منبع های داخل شدن سرباره عبارتند از ۱) جاری شدن حوضجه مذاب در فرایند جوشکاری ۲) اکسیده شدن یا کثیف بودن سطوح شیار جوشکاری ۳) عدم درست تمیز کردن و برنداشتن سرباره جوش در میان پاس های جوش.

خطوط سرباره: (بالای شکل ۸)

خطوط سرباره بصورت یک خط مستقیم در جهت جوش که در امتداد لبه جوش یا میان پاس ها قرار خواهند گرفت دبیال می شوند. خطوط به شکل منقطع موازی روی هر طرف شیار جوش به علت سرباره میان پاس ریشه و پاس های

FINAL PASS DISCONTINUITIES




Figure 7

شکل ۷: تصویر فیلم رادیوگرافی عیوب تقویت بیش از حد و تخلخل سطحی پاس نهایی




Figure 8

شکل ۸. تصویر فیلم رادیوگرافی عیوب خطوط سرباره و وجود سرباره در لایه های میانی گرم می باشد. خطوط سرباره در رادیوگرافی بصورت خطوط تیره و نیز نامنظم و مستقیم با دانسیته متنوع ظاهر می شوند.

داخل شدن سرباره: (پایین شکل ۸)

داخل شدن سرباره ممکن است همچون شرایط ایزوله و یا در گروه های اتفاقی در جوش وجود داشته باشد. و احتمال دارد در هر کونه شکلی بر روی عکس رادیوگرافی ظاهر شوند.

ذوب ناقص: (بالای شکل ۹)

فقدان ذوب یا ذوب ناکافی عبارتست از اتصال ناقص فلز جوش به شیار جوش یا اتصال ناقص دو پاس مجاور به همدیگر. در حالت ذوب ناقص بعضاً شاید سرباره نیز موجود باشد و در رادیوگرافی با عکس وجود سرباره در جوش احتمالاً اشتباه شود. ذوب ناقص بصورت یک خط تیره پیوسته با منقطع مستقیم و نیز در رادیوگرافی ظاهر می شود بعضی اوقات بصورت نامنظم روی یک طرف یا جایی که سرباره محبوس است پدیدار می گردد.

وجود تنگستان: (پایین شکل ۹)

وقتی که الکترو تنگستان در جوش قوس تنگستان نکار برده می شود. الکترود با فلز پایه با فلز جوش و یا حوضچه مداد برخورد کرده برخورد کرده و ذوب میگردد. قطه ای از آن در داخل جوش

محسوس می‌گردد. ظرفیت جذب اشعه رادیو اکتیو تنگستن نسبت به فولاد بیشتر می‌باشد. به همین علت نقاط بصورت خیلی روشن تر در رادیوگرافی مشاهده می‌شوند.

تخلخل و حباب‌های گاز: (شکل ۱۰)

تخلخل و با حباب گاز بصورت فضاهای خالی در جوش پدیدار می‌شوند. تخلخل وقتی که گازهای تولید شده در هنگام جوش قبل از جامد شدن به اتمسفر تخلیه نمی‌شوند. رخ می‌دهد. تخلخل بصورت نقاط دایره‌ای تیره (که کانتور نامیده می‌شوند) در رادیوگرافی ظاهر می‌شوند، البته امکان حالت کشیده و امتداد دار بودن آنها نیز هست.

حباب‌های راندم در هر جایی از عکس می‌توانند ظاهر شوند. که به آنها حباب‌های انفرادی گویند. تخلخل خوش‌ای بصورت یک گروه یا خوش‌ای از حباب‌ها می‌باشد. حفره کرمی شکل یا تخلخل لوله کشی صنعتی یک حباب کشیده یا یک حباب دم دار می‌باشد. حفره خالی یک حباب گاز کشیده که به طرف مرکز پاس ریشه در جیبت جوشکاری جریان پیدا کرده، حواهد بود.

ترک‌ها: (شکل ۱۱)

ترک‌ها نایپوستگی‌هایی هستند که نعلت شکست فلز تحت تنش بوجود می‌آیند. ترک‌ها ممکن است در هر جایی که تنش اضافی موجود باشد، رخ دهند، (فلز جوش، یا فلز پایه) و احتمال هر گونه جیبت کبری در آنها وجود دارد. ترک‌ها بصورت خطوط ریگزاگ، باریک، پهن، مقطع، خطوط موجی یا خطوط مستقیم ظاهر می‌شوند. در زیر چندین نوع ترک توصیف شده

INTERNAL WELD DISCONTINUITIES




Figure 9

شکل ۹: تصویر فیلم رادیوگرافی عیوب ذوب ناقص و وجود تنگستن در لایه‌های میانی

INTERNAL WELD DISCONTINUITIES Porosity Or Gas Pockets




Figure 10

شکل ۱۰: تصویر فیلم رادیو گرافی عیوب انواع تخلخل

ترک های طولی تقریباً موازی با محور جوش می باشند. ترک های عرضی تقریباً در حالت عمود بر درز جوش می باشند. ترک های حفره ای یا ستاره ای در بسیاری از جهات امتداد پیدا میکنند و معمولاً از فرو رفتگی های جوش شروع می شوند. ترک های فلز پایه می توانند در هر جهت نسبت به درز جوش رخ دهند.

WELD DISCONTINUITIES CRACKS




Figure 11

شکل ۱۱: تصویر فیلم رادیو گرافی انواع ترک ها

آماده سازی سطح: (شکل ۱۲)

اکثر جوش ها قبل از تست رادیوگرافی توسط بازرسان کنترل کیفیت مورد بازررسی چشمی قرار می گیرند. بازررس بایستی از اینکه سطوح خارجی و داخلی جوش شرایط و حداقل نیازهای کاربرد قطعات جوش شده و معیارهای پذیرش جوش را بر آورده میسازند، مطمئن شود معیار پذیرش نبایستی فقط پارامترهایی را برای بیان ناپیوستگی های باز با سطحی و حداقل های لو و تقویت جوش شامل شود. و بایستی شامل عبارت هایی همچون موارد زیر نیز باشد. سطح آماده شده باید شرایط مورد نیاز برای تست رادیوگرافی یا موارد جایگزین را داشته باشد. سطوح متریال، ناهمواری های جوش و یا سطح جوش غیر منظم روی هر دو طرف داخل (در صورتی که قابل دسترسی باشد) و خارج بوسیله یک روش مناسب بایستی مرداشته شوند. زیرا احتمال دارد نتایج رادیوگرافی با سطوح نامنظم و ناهموار با نتیجه هر ناپیوستگی دیگری اشتباه شود.

شکل ۱۲ مثال هایی را از ناهمواری های جوش یا سطوح نامنظم جوش که باعث تغییرهای ناگهانی در زمینه عکس های رادیوگرافی ایجاد می شوند و باعث پنهان شدن عیوب های واقعی و به اشتباه انداحت مفسر می گردند، را نشان می دهد

SURFACE PREPARATION




Figure 12

شکل ۱۲: تصویر فیلم رادیوگرافی ناهمواریهای سطح

- آشنائی با جنس های مورد استفاده در Piping و اصول انتخاب جنس.

۱- فولاد ساده (Carbon Steel)

جنس مایه در صنعت لوله کسی Carbon Steel (فولاد ساده) است اما جهار سرت ذیل مستواند نوع جنس لوله را به سایر احاس متدال ماند Galvanized C.S. (لوله گالوانیزه) ، Alloy Steel (فولاد ضد ریگ) ، Alloy Steel (فولاد آلیاژی) ، Monel (آلکار مس و نکل) ، Zirconium ، Titanium ، لوله های مسی و آلمونیومی ، لوله های عیور فلزی همچون پلی اسلن ، پلی پروپیلن ، PVC ، GRP و تغییر دهد .

۱-۱- دمای طراحی سیستم :

فولاد در دمای ۱۳۰۰ درجه سانتگراد سرخ شده (دمای تشعیع) و در دمای ۱۵۰۰ نا ۱۶۰۰ درجه سانتگراد ببر دوب مشود، پهترین دمای ریخته گری فولاد ۱۶۰۰ درجه سانتگراد است.

در نک دسته نندی عمومی لتعاب حسنه یا به سیستم بر اساس محدوده های مختلف دمای طراحی به قرار دل حواهد بود .

۱- محدوده دمای کمتر از ۴۵- درجه سانتگراد . S.S. & Supper A.S. .

۲- محدوده دمای ۴۵- تا ۲۹- درجه سانتگراد . Low Temp. C.S. & A.S.

۳- محدوده دمای ۲۹- تا ۴۰۰ درجه سانتگراد . Normal C.S.

۴- محدوده دمای ۴۰۰ نا ۵۳۸ درجه سانتگراد . S.S & High Temp. C.S. & A.S

۵- محدوده دمای بیش از ۵۳۸ درجه سانتگراد . S.S & Supper A.S. .

۲-۱- سیستم های حساس (No Scaling)

در برخی سیستم های حساس مانند سیستم روشنکاری کمیرسور که حتی مقادیر بسیار ناچیز اکسید آهن سر ماند با روعن محلول مده و وارد کمیرسور آردد، این بخودیت برای طراحی بحداد میگردد که فقط لر حسنهایی میتوان استفاده نمود که تماملا معاومن در مقابل خودگی ناسد و به عنوان نموبه در مصال فوق همواره در حد قابل بعد از خروجی فلترا روغن نازل وردی کمیرسور از لوله S استفاده میشود

در مواردی که سال سیار خورنده در داخل لوله حریل دارد مانند سیالات اسیدی و باری و یا ترکیبات گاز فنور بدیده خوردگی اتفاق می‌افتد و همچنین در سوابطی که سیال داخل لوله محبوی ذرات حامد ناسد باز برخورد و اصطکاک این درات با جدار لوله بدیده فرسایس رخ مدهد که در هر دو حالت جهت افزایش مقاومت و طول عمر سیستم لوله کسی مسایست از جنسهای مقاوم بر همچون S.S. و با Monel استفاده نمود
بعنوان نمونه ممکن به خط مکس بمب‌های آب تعذیب بولتر اشاره نمود که آب با دمای حدود ۹۰ درجه سانتیگراد (که تردیک به دمای اتساع اسپ) مکس مستعد و به واسطه کاهش فشار در خط مکس بمب و تردیک مودی دمای آب به دمای بخار ایسیع . احتصل سنبای شدن آب زیر بخار وجود دارد که در صورت بروز این بدیده سال خری در نونه سبل می‌باشد و ایجاد خوردگی و فرسایش در جدار لوله می‌نماید . بد همی دلیل طور مثال اگر جنس خط بمب را C.S. A106-G1 B1 در بطری گرفته باشیم ، جنس خط مکس بمب را C.S. A106-Gr.C در نظر بگیریم که مقاومت ستری در مقابل خوردگی داشته باشد

۴-۱- خواص مکابکی و عبارت تنش مجاز

برخی از مواقع بس از محاسبه ضخامت لوله و یا پس از انجام آنالیز تنس بر روی خط لولد به این سیمه صرسیم که برای دست یابی به یک صحاب می‌باشد و یا حفظ رفع مستکلات آنالیز تنس ، مانگر بر مسایست از جنسهایی استفاده کنم که خواص مکابکی قویتری داشته و مقادیر محاذ تحمل بس در آنها ستر ماند و به همین واسطه مثلا در سیستم هایی مانند بخار باعث و دمای بالا مسایست از جنسهایی همچون A.S. استفاده نمود

۲- فولاد سله کشیده (Killed C.S.)

جنایجه روس تهمه C.S. بگونه ای ماسد که از آن اکسرن زدنی مده و درصدی از عنصر آلومنیوم به آن اضافه گردد ، فولاد بدست آمده را Killed C.S. می‌نامند که سیار ممکن است جهت کاربرد در درجه حرارت های بایین مسایست همچنین متوان از این جنس در سرویس های فاصلاب تحت فشار سیالات بفتی نر اسفاده نمود

۳- فولاد آنکاری شده (Galvanized C.S.)

حاجد سچ فولاد سیاه (C.S.) را با بوشی یا خضر رهی (Zn) یوشت دهد . جنس حاصله را فولاد گالووسره کویید این روس در حقیقت نوعی مصنعت از Scaling No اسپ که بطور عددی در سیستم های آب سب . حضوض شده آن سحرهای سنا و هوای فرده ایجاد می‌کند در این روش هرگونه درات اگر داشت به سرویس های بوشی شکر موردنیسته و ایجع مسیود

۱-۳- روس گرم (Hot Deep Galvanized)

در این روش لوله یا ورق فولاد ساده را در داخل روی مداد غوطه ور مسازید و سپس خارج مکند تا لامه ای از روی بطور کامل سطح فولاد را بیوساند این روش گالوانیره ساری کفت و معاومت حریق را ایجاد مکند معمولاً لوله های ناسابر ۶ اینچ را به این طریق گالوانیره میسازند

۲- روس سرد (Cold Galvanized)

در این روش با استفاده قطعه فولاد بیاه به قطب منیت (کامد) و نکه ای از جنس روی به قطب منفی . به روس الکترولیز سطح فولاد ساده را با لایه ای از روی پوست میدهند. معمولاً در مورد لوله های با سائز ۸ اینچ و بالاتر از این روش حجه گالوانیره نصودن استفاده مستود.

توجه - لوله های فولادی گالوانیره ساید جو سکری شوند جوی در محل جوش لایه روی دوب سده و از روی فولاد برداشته میشود و ندا در محل حوتی ریگ زدگی و خوردگی حواهم داشت این لوله ها میباشد با اتصال دیده ای (Threaded) به تکمیل منصل گردد حبایجه به هر دلیل ناگزیر از حوشکاری لوله گالوانیره میشود و یا در آن دیده دار بعویت لوبه را حدیده و فلاور، یعنی از روس گالوانیره نظور میوصی از مان برود میباشد محدوداً لوله را سی ار بیس به روس سرد گالوانیره نمود

۴- فولاد آلیزی (Alloy Steel)

نا افزودن درصدی عناصر مختلف ماید کرس (C) ، سرورن (N) ، مسزیم (Mg) ، مواسن (Mo) ، نیکل (Ni) ، کروم (Cr) ، سلیمیم (Si) ، بیسیم (Ti) ، مس (Cu) ، نانویوم (Cb) ، وانادیوم (V) و مسیل حواهی فولاد را تعییر داده و مقاومت آن را در مقابل حرارت و خوردگی افزایش داد فولادی که به این طریق تیبله سگردد

فولاد آلیزی (Alloy Steel) حوانده میشود تاثیر برخی از مهمترین عناصر اضافه شده به فولاد به توجه دیل میباشد .

الف) کربن (C) : سختی را افزایش میدهد. (کربن در ۱٪/ المائی میشود که بالاترین سختی را دارد)

ب) سرورن (N) : مقاومت در مقابل خوردگی را افزایش میدهد.

ج) مسزیم (Mg) : مقاومت در مقابل خوردگی را افزایش میدهد

د) کروم (Cr) : مقاومت در مقابل خوردگی را افزایش میدهد.

د) نیکل (Ni) . تحمل فولاد در مقابل بالا رفتن درجه حرارت را افزایش میدهد

۵- فولاد ضد زنگ (Stainless Steel)

فولاد ضد زنگ در واقع نوعی فولاد آلزای محسوب میگردد که حداقل به میان ۱۰ الی ۱۲ درصد عنصر کروم (Cr) در برکب آن وجود داشته باشد بطور ساده فولاد ضد زنگ را میتوان به سکل دیر معرفی نمود

$$SS = Fe - C - Ni - Cr$$

نه بد که بازیاد مقدار عناصر در برکب هر یک از عناصر دو برکب هست ، میتوان فولاد ضد زنگ را به بند گروه عصمه تقسیم کرد

۵-۱- فولاد ضد زنگ آستینیتی (Austenitic) درصد نیکل (Ni) دارد

۵-۲- فولاد ضد زنگ مارتینیتی (Martensitic) درصد نیکل کروم (Cr) دارد


۵-۳- فولاد ضد زنگ فریتیک (Ferritic) درصد بیشتر آهن (Fe) دارد

- روش محاسبه و تعیین ضخامت جدار گوله ها

۱- روش محاسبه محضت جدار مورد تیار بودن:

$$Q = A \cdot V \rightarrow \frac{V}{A} = \frac{Q}{A}$$

بردن سطح
سازنده
نمود
لهم



جدار گوله ها مجاز است : CA
P. max pressure
D. ظرفیت
E. نیتر مذکور
جوابات ها joint

$$t(\text{min}) = \frac{P D}{2(S E - P Y)} + C A$$

$$t(\text{nom}) = \frac{t(\text{min})}{0.875}$$

2-26

ضریب نیتر درجه
هزار تغییر فرود
ضایعات

ضایعات صفات

t nom : ضایعات نسبی

۱- لوله های ساده فولادی (Carbon steel) :

این لوله ها در سیستم لوله کسی صنعتی خداکش - دمای 0°C - 400°C مورد استفاده قرار میگردد موارد کسری و سوخت

حسنه این لوله ها عبارت است از :

نف) A36-C برای سیستم های با دمای متوسط و قدر متوسط به نلا، مانند حص دهس پیچ های آب سردیه

پ) A36-B برای سیستم های با دمای متوسط و قدر متوسط به نیاز متوسط -

پ) A36-D برای سیستم های با دمای متوسط و قدر متوسط به نلا و فطره می 250°C و بالاتر

ن) A53-B برای سیستم های با دمای بیش از 50°C با پایس و غاز بایس

پ) A134 برای سیستم های با دمای پایس و غاز بایس و سایر بالا، مانند خطوط امنی آب حیلک کش

ج) API-5L برای لوله کسی خطوط سوخت مایع و گاز طبی

۲- لوله های فولاد آلاری (Alloy steel) :

این لوله ها در سیستم لوله کسی صنعتی برای سیستم های با دمای می 0°C - 400°C مورد استفاده قرار میگردند

موارد کاربرد و نوع حسنه این لوله ها عبارت است از :

انف) A335-P11 برای محدوده دمایی 0°C تا 400°C

پ) A335-P22 برای محدوده دمایی 0°C تا 480°C (هدرهای اصلی بخار)

پ) A335-P91 برای محدوده دمایی بالاتر از 500°C

پ) A335-P92 برای محدوده دمایی بالاتر از 560°C

۳- لوله های فولاد صریغ (Stainless steel) :

این لوله ها در سیستم لوله کسی صنعتی برای سیستم های حاوی مواد خورنده مورد استفاده قرار میگردند موارد

کاربرد و سوخت حسنه این لوله ها عبارت است از :

انف) A312-TP304 برای خطوط آب ساختمانی سد و هوا فشار دشیق و سروتس

پ) A312-TP316 برای خطوط سوزنی کسری

پ) A312-TP317 برای خطوط حاوی آب در بناها فصر ایمی ۱۳۰ و کوچک

۱- روش تهیه مدرک (PMS)

ناموجه به فرآیند تعريف سده برای هر بروزه صعی ، شرایط کاری و الزامات مورد سار خطوط لوله در فسعب های مختلف فرآیند با یکدیگر متفاوت میباشد در هر یک از خطوط لوله و اتصالات و تیرآلات مربوط به آن ، بسته به نوع سال حری و مزان خورندگی آن ، دمای طراحی ، فشار طراحی و سایر عوامل معتبر ، جنس و صحامت جدار لوله ها و اتصالات و سرآلات ، رونم اسعب گیری ، روش اتصال افلام لوله کشی و ... متفاوت حوالد بود . نظراین در ابتدای شروع طراحی هر بروزه صعی مستعمل بر کار لوله کسی مسابست تمامی سیستم های موجود در کل فرآیند توسط بخش لوله کشی (Piping) و بر اساس اطلاعات فرآیندی ارائه تردد در تقسیمهای P&ID و مدرک Pipe Sizing Criteria مورد ارزیابی قرار گرفته و شرایط کاری و طراحی آنها منحصر گردد سپس بحث لوله کشی مطالعات حود را جمع بندی نموده و سیستم های مختلف را بر اساس شرایط کاری و طراحی آنها دسته بندی مینماید و سیستم هایی را که دارای شرایط مشابه میانند در یک دسته مشترک قرار میدهد که اصطلاحا به این دسته ها " کلاس لوله کشی " یا " Piping Spec " گویند .

سپس هر یک از کلاس های لوله کسی بر اساس سرایط کاری محض به خود مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد دبل در مورد آن سchluss میگردند .

- ۱-۱- تعیین حسنه مناسب لوله ها ، اتصالات و سرآلات در سایر های مختلف
- ۱-۲- تعیین نوع ساخت ، میزان حصار و کلاس کاری لوله ها ، اتصالات و سرآلات در سایر های مختلف
- ۱-۳- حدود سایر های مورد میزان حجهت نوله ها ، اتصالات و سرآلات
- ۱-۴- روش اتصال نوله ها ، اتصالات و سرآلات در سایر های مختلف
- ۱-۵- نوع اتصالات ، سرآلات ، بیچ ، مهره ها ، و سرها و افلام خاص مورد استفاده در سیستم لوله کشی
- ۱-۶- تعیین حداقل حدود محاز کنی سایر لوله ها با اسیاده از کاهنده ها (Reducing Chart)

۱-۷- تعیین حداقل روش اسعب گیری از لوله ها در سایر های مختلف (Branch Chart)

۱-۸- تعیین حداقل قطر و طول مورد سار بیچ ها در سایر های مختلف (Bolting Chart)

۱-۹- بوصحنات و نکات مهم در رمته انتخاب و استفاده از افلام لوله کشی تحت شرایط مختلف

۱-۱۰- تعیین روش نامگذاری کلاس های مختلف لوله کشی

۱-۱۱- تعیین حدود استفاده از دسته سیرهای غیرموکسی بر اساس نوع و سایز سیرهای مختلف

۱-۱۲- تعیین سایر های عمر معکار در سیستم لوله کشی

« ماتوجه به موارد فوق کاملاً مخصوص میباشد که مدرک PMS پایه و اساس سروع به کار طراحی خطوط لوله بوده و بدون داشتن آن مدرک ، طراح لوله کشی قادر به بیشترین عملیات طراحی نخواهد بود. لذا این مدرک بحثتین مدرک مخصوص Piping است که در اندی هر بروزه بولید و ابلاغ سگرد

- ۲- نمونه ای از روش نامگذاری کلasseهای لوله کسی در یک بروزه نمروغایی

AA - N - XXXX - A - NNN

AA	: Material of pipe (Table A)
N	: Pressure code (Table B)
XXXX	: Pipe size (mm)
A	: Insulation specification code (Table C)
NNN	: Insulation thickness

TABLE A

Material	Material Spec	Pipe material code
Alloy steel pipes	A 335 P22	AA
	A 335 P12	AB
	A 335 P11	AC
Carbon steel pipes	A 53 Gr B ERW/EFW	CA
	A 53 Gr B SEAMLESS	CB
	A 106 Gr B SEAMLESS	CC
	API Gr L SEAMLESS	CD
Fabricated pipes	Fabricated by welding from carbon steel plates	FA
Stainless steel pipes	A 312 TP 304 L	SA
	A 312 TP 316 L	SB
	A 312 TP 321 L	SC
Galvanized pipes	A 53 Gr B ERW	GA

TABLE B

Class	Pressure rating
1	125 Lbs
2	150 Lbs
3	300 Lbs
4	600 Lbs
5	900 Lbs
6	1500 Lbs
7	2500 Lbs

Insulation class	Type of insulation code
H	Heat preservation
S	Steam Traced and insulation
E	Electric Traced and insulation
F	Freeze Protection
K	Anti-condensation protection
A	Acoustic insulation
P	Personnel protection
C	Cold conservation

TABLE C

ASTM

۳- جدول راهنمای انتخاب حسن افلام مختلف لوله کسی

Seamless

پلی‌پر

NUTS

- ASTM A فولادی
 - ب نیتریزین
 - C سیمی
 - D پلاستیکی
 - F صنعتی

Classification	Pipes	Wrought Fittings	Forged Fittings/ Flanges	Forged Valves	Casting Valves	Plate	Bolt/ Nuts
Carbon Steel	A53-B Welded	A234-WPBW	A105	A105	A216-WCB	A285	
	A53-B Seamless	A234-WPB				A515-60	
	A106-B	A234-WPB				A516-60	
	A106-C	A234-WPC				A515-70	A193-B7 A194-2H
	A134-A285B	A234-WPBW/A283				A516-70	
	A134-A285C	A234-WPBW/A285				A283-B	
Alloy Steel	A672-B60	A234-WPBW			A216-WCB	A285-C	
	A335-P11	A234-WP11				A515	
	A335-P12	A234-WP12				A516	
	A335-P22	A234-WP22				A387-11	A193-B7 A194-2H
	A335-P91	A234-WP91				A387-12	
	A691-11Cr	A234-WP11W				A387-22	
Stainless Steel	A691-21Cr	A234-WP22W			A217-WCB	A387-91	
	A312-TP304	A203-WP304				A387-41	A193-B7 A194-2H
	A312-TP304L	A203-WP304L				A387-51	
	A312-TP316	A403-WP316				A240-304	
	A312-TP316L	A403-WP316L				A240-304E	
	A312-TP317	A403-WP317				A240-317	